

دستگاه سنجش نور پرتابل (Digital Lux Meter) محيطي



فن پایا

فناوری ای پایا آکوستیک هوا و آب و سلامه ای انرژی

دستگاه نورسنج ديجيتال DLM قابلیت اندازه گیری میزان شدت نور، در يك محیط بسته و يا فضای آزاد را با سرعت و دقت بالا دارد؛ اين دستگاه داراي کاريبر آسان و پراب سنسور مستقل از دستگاه بوده و می تواند میزان شدت نور را به طور لحظه ای و يا به صورت ميانگين در چند نقطه در دو واحد لوکس و فوت کندل اندازه گيری کند.

دستگاه فوق با قابلیت ذخیره اطلاعات در حافظه خود، در محیط های کارگاهی، اداری، آزمایشگاهی، صنعتی و مراکز تحقیقاتی در زمینه اندازه گیری، پژوهش و آنالیز نوسانات شدت نور به کار می رود.

عملکرد اين دستگاه و محاسبات آن مطابق با استاندارد CE می باشد.

حساسیت (Lux)	دقت (f.s%)	محده اندازه گیری (FC)	محده اندازه گیری (LUX)
• ۰/۰۴۵	± ۰/۵	۶۰/۸۳ متر	۱ الی ۶۵۵۳۵

روطیت نگهداری * (RH%)	دماي نگهداری *(°C)	دماي عملکرد (°C)	ابعاد (mm)	وزن (gr)
۹۰ الی ۰	۲۵ الی ۰	۸۰ الی -۴۰	۴۰×۹۵×۱۵۰	۳۰۰

- داراي پراب سنسور به صورت مستقل
- قابلیت قرائت ماکریم و مینیم
- حدوده کاري وسیع و تنظیم اتوماتیک
- قابلیت ميانگين گيری تا ۱۰۰ نقطه ای مختلف از محیط
- داراي کابل پراب سنسور به طول ۱/۵ متر به منظور اندازه گیری
- مجهز به باتری لیتیوم یون با طول عمر بالا

- ابتدا پراب سنسور را به کانکتور دستگاه متصل کرده، سپس دستگاه را به وسیله کلید روشن / خاموش تعییه شده روی آن روشن می کنیم.
- پس از نمایش نام دستگاه و میزان شارژ باتری، دو گزینه ای زیر در منوی اصلی در برابر کاربر قرار می گیرد که می توان با کلیدهای ▼ یا ▲، بین آنها جابجا شد و در نهایت با کلید OK یکی از آنها را انتخاب کرد.

1. Start Sampling

2. Sampling Unit

- با انتخاب Start Sampling، دو گزینه ای دیگر زیر بر روی صفحه به نمایش در می آید.

1. Average Sampling

2. Continues Sampling

- با انتخاب اولین گزینه (Average Sampling)، پیغام "Select number of points" به منظور ميانگين گيری از تعداد نقاط مشخص شده نشان داده می شود؛ در اين حالت میزان شدت نور به صورت لحظه ای در هر نقطه برای کاربر نمایش داده می شود که کاربر با هر بار فشردن کلید OK، اطلاعات هر نقطه را در دستگاه ذخیره می کند و در نهایت پس از آخرین نقطه، مقدار ميانگين نقاط با واحد LUX و FC گزارش می شود.
- با انتخاب گزینه ای دوم، شدت نور محیط و مقدار ماکریم و مینیم به صورت لحظه ای بر روی LCD نمایش داده می شوند.
- با انتخاب گزینه ای دوم از منوی اصلی (Sampling Unit)، می توان واحد اندازه گیری دستگاه را تعیین نمود.