

جزوه ترمو دینامیک ۲

مدرس: کلباسی

دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد شهرکرد

منبع

ترمودینامیک با نگرش مهندسی تالیف یونس سنجل - میخائیل بولز

فصل:

۱) فصل هشتم : سیکل‌های قدرت گازی

۲) فصل نهم : سیکل‌های قدرت بخاری

۳) فصل دهم : سیکل‌های تبرید

۴) فصل یازدهم : روابط بین خواص ترمودینامیک

۵) فصل دوازدهم : مخلوط گازها

۶) فصل سیزدهم : مخلوط هوا-بخار و تهویه مطبوع

۷) فصل چهاردهم : واکنش‌های شیمیایی

۸) فصل شانزدهم : حریان تراکم پذیر

ارزشیابی


میان ترم : ۵ نمره (فصل هشتم ، نهم و دهم)

پایان ترم : ۱۴ نمره (فصل یازدهم ، دوازدهم ، سیزدهم ، چهاردهم ، شانزدهم)

تکالیف : ۲ نمره

فرایند ایزونتروپیک

فرایندی که در آن انتروپی ثابت می‌ماند. فرایند برگشت‌پذیر آدیاباتیک یک فرایند ایزونتروپیک خواهد بود. فرایند کمپرسورها، توربین‌ها و پمپ‌ها از این نوعند.



توربین

کمپرسور

پمپ

روابط موجود برای کمپرسور، توربین و پمپ

❖ کمپرسور

کار و توان مورد نیاز کمپرسور را می‌توان مطابق با قانون اول ترمودینامیک از رابطه زیر بدست می‌آید

$$w_c = (h_2 - h_1) \left[\frac{kJ}{kg} \right]$$

$$W_c = \dot{m} (h_2 - h_1) [kW]$$

اگر کمپرسور ایده‌آل باشد (فرایند داخل آن ایزونتروپیک باشد) و با ثابت در نظر گرفتن گرماهای ویژه برای گاز درون کمپرسور می‌توان بین شرایط ورودی و خروجی کمپرسور رابطه زیر را نوشت:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{K-1}{K}}$$

❖ توربین

کار خروجی توربین از رابطه زیر بدست می‌آید

$$w_T = (h_1 - h_2)$$

اگر توربین ایده‌آل باشد و با ثابت در نظر گرفتن گرماهای ویژه برای گاز درون توربین می‌توان نوشت

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{K-1}{K}}$$

اگر کمپرسور و توربین ایده‌آل نباشند با تعریف بازده خواهیم داشت

$$\eta \rightarrow \frac{\text{کار ایده‌آل}}{\text{کار واقعی}} = \frac{w_s}{w_a}$$

$$\eta \rightarrow \frac{\text{کار واقعی}}{\text{کار ایده‌آل}} = \frac{w_a}{w_s}$$



❖ پمپ

کار مورد نیاز پمپ از رابطه زیر بدست می‌آید

$$W_{Pump} = \frac{v \times (\text{خروجی}_{\text{وروودی}} - \text{خروجی}_{\text{وروودی}})}{\eta_p}$$

خروجی پمپ از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$h_2 = h_1 + \frac{v_1(P_2 - P_1)}{\eta_p}$$

اگر فرایند کمپرسور ایزونتروپیک باشد ولی گرمای ویژه متغیر باشد

$$\begin{aligned} T_1 &= \text{معلوم} \xrightarrow{A.17} P_{r1} = \checkmark, h_1 = \checkmark \\ \frac{P_2}{P_1} P_{r2} &= \xrightarrow{A.17} T_2 = \checkmark, h_2 = \checkmark \Rightarrow w = h_2 - h_1 \end{aligned}$$

اگر فرایند کمپرسور ایزونتروپیک باشد و گرمای ویژه ثابت باشد

$$T_1 = \left[\frac{P_2}{P_1} \right]^{\frac{k}{k-1}} T_1 \Rightarrow w = C_p(T_2 - T_1)$$

اگر کمپرسور ایده آل نباشد و بازده آن برابر η باشد

- ۱- ابتدا کمپرسور ایده آل را بدست می‌آوریم یعنی w_s و T_{2s} را از حل کمپرسور ایده آل خواهیم داشت
- ۲- سپس با کمک فرمول بازده می‌توان کار واقعی و دمای خروجی از کمپرسور را بدست آورد

اگر فرایند توربین گازی ایزونتروپیک باشد ولی گرمای ویژه متغیر باشد

$$T_1 = \text{معلوم} \xrightarrow{A.17} P_{r1} = \checkmark, h_1 = \checkmark$$

اگر فرایند توربین گازی ایزونتروپیک باشد و گرمای ویژه ثابت باشد

اگر توربین گازی ایدهآل نباشد و بازده آن برابر η باشد

- ۱- ابتدا توربین ایده آل را بدست می‌آوریم یعنی w_s و T_{2s} را از حل توربین ایده آل خواهیم داشت
- ۲- سپس با کمک فرمول بازده می‌توان کار واقعی و دمای خروجی از توربین را بدست آورد

$$[T_2]_{\text{ایدهآل}} = T_{2s} = \checkmark \Rightarrow [T_2]_{\text{واقعی}} = T_{2a} = ?$$

$$[h_2]_{\text{ایدهآل}} = h_{2s} = \checkmark \Rightarrow [h_2]_{\text{واقعی}} = h_{2a} = ?$$



$$\eta = \frac{h_{2a} - h_1}{h_{2s} - h_1} \Rightarrow h_{2a} = \eta \times (h_{2s} - h_1) + h_1 \stackrel{A.17}{\Rightarrow} T_{2a} = \checkmark$$

اگر فرایند توربین بخاری ایزونتروپیک باشد

$$\begin{cases} T_1 = \text{معلوم} \\ P_1 = \text{معلوم} \end{cases} \xrightarrow{\text{جداول آب}} h_1 = \checkmark, s_1 = \checkmark$$

$$\begin{cases} P_2 = \text{معلوم} \\ s_2 = s_1 \end{cases} \xrightarrow{\text{جداول آب}} h_2 = \checkmark, T_2 = \checkmark$$

اگر توربین گازی ایده‌آل نباشد و بازده آن برابر η باشد

ابتدا باید ایده‌آل آن را حل کرد

$$\begin{cases} T_1 = \text{معلوم} \\ P_1 = \text{معلوم} \end{cases} \xrightarrow{\text{جداول آب}} h_1 = \checkmark, s_1 = \checkmark$$

$$\begin{cases} P_2 = \text{معلوم} \\ s_2 = s_1 \end{cases} \xrightarrow{\text{جداول آب}} h_{2s} = \checkmark, T_{2s} = \checkmark$$

و سپس خواهیم داشت

از طرفی

$$\begin{cases} P_2 = \text{معلوم} \\ h_{2a} = \text{معلوم} \end{cases} \xrightarrow{\text{جداول آب}} T_{2a} = \checkmark$$

چندمثال

کمپرسوری با نسبت فشار 6 در نظر بگیرید. اگر شرایط ورودی $P_1=100kpa$ و $T_1=27$ درجه سانتیگراد باشد

$$k = 1.4, C_p = 1.005 \frac{kJ}{kg.K} \quad (\dot{m} = 0.5 \frac{kg}{s}) \quad \text{مطلوبست:}$$

ثابت درنظر گرفتن گرمای ویژه

الف) تعیین شرایط خروجی در کمپرسور و قدرت مورد نیاز کمپرسور اگر کمپرسور ایده‌آل باشد؟



$$\begin{cases} p_1 = 100 \text{kPa} \\ T_1 = 27^\circ\text{C} \end{cases} \rightarrow \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} = \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow T_2 = T_1 \times \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} \Rightarrow$$

$$T_2 = 300 \times (6)^{\frac{1.4-1}{1.4}} \xrightarrow{A.17} T_2 = 500.55$$

$$\dot{W} = m(h_2 - h_1) = mc_p(T_2 - T_1) = 0.5 \times 1.005 \times (500.55 - 300) \Rightarrow \dot{W} = 100.77(\text{kW})$$

ثابت درنظر گرفتن گرمای ویژه

ب) بازده کمپرسور ۸۰٪ باشد.

$$\begin{cases} p_1 = 100 \text{kPa} \\ T_1 = 27_c^0 \end{cases} \rightarrow T_{2s} = T_1 \times \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} \Rightarrow T_{2s} = 500.55$$

$$\eta_c = \frac{T_{2s} - T_1}{T_2 - T_1} \Rightarrow 0.8 = \frac{500.55 - 300}{T_2 - 300} \Rightarrow T_2 = 550.68$$

$$\dot{W} = m(h_2 - h_1) \Rightarrow \dot{W} = mc_p(T_2 - T_1)$$

$$= 0.5 \times 1.005 \times (550.68 - 300) \Rightarrow \dot{W} = 126.1 \text{kW}$$

اگر گرمای ویژه ثابت نباشند آنگاه باید مطابق زیر عمل نمود:

ج) اگر کمپرسور ایده‌آل باشد

$$T = 27^\circ\text{C} = 300 \text{K} \xrightarrow{A-17} h_1 = 300.19, p_{r1} = 1.3860$$

$$p_{r2} = \frac{P_2}{P_1} p_{r1} = 6 \times 1.3860 = 8.316 \xrightarrow{A-17} T_2 = 498.61 \text{K}, h = 501.35 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$w_c = h_2 - h_1 = 201.16 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

د) اگر بازده کمپرسور ۸۰٪ باشد

$$T = 27^\circ\text{C} = 300 \text{K} \xrightarrow{A-17} h_1 = 300.19, p_{r1} = 1.3860$$


$$p_{r2} = \frac{P_2}{P_1} p_{r1} = 6 \times 1.3860 = 8.316 \xrightarrow{A-17} T_{2s} = 498.61 \text{K}, h_{2s} = 501.35 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\eta = \frac{h_2 - h_1}{h_{2s} - h_1} = \frac{h_2 - 300.19}{501.35 - 300.19} \rightarrow h_2 = 551.64$$

$$w_c = h_2 - h_1 = 251.45 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

مطلوبست تعیین دمای خروجی و قدرت خروجی از توربین:

الف) اگر توربین کاملاً ایده‌آل باشد ($\dot{m} = 0.5 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$)



$$\begin{cases} p_1 = 10 \text{ mpa} \\ T_1 = 650^\circ C \end{cases} \rightarrow \begin{cases} h_1 = 3474 \\ s_1 = 7.038 \end{cases}$$

$$\begin{cases} p_2 = 500 \text{ kpa} \\ S_2 = S_1 = 7.038 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} T_2 = 81.3 \\ h_2 = 2448.5 \\ X = 0.91 \end{cases}$$

$$\dot{W} = \dot{m}(h_1 - h_2) = 0.5 \times (3474 - 2448.5) = 512.75 \text{ kW}$$

ب) بازده توربین ۸۵٪ باشد.

$$\begin{cases} p_1 = 10 \text{ mpa} \\ T_1 = 650^\circ C \end{cases} \rightarrow \begin{cases} h_1 = 3474 \\ S_1 = 7.038 \end{cases}$$

$$\begin{cases} p_{2s} = 50 \text{ kpa} \\ S_{2s} = S_1 = 7.038 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} T_{2s} = 81.3^\circ C \\ h_{2s} = 2448.5 \\ X_{2s} = 0.91 \end{cases}$$

$$\eta_T = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_{2s}} \Rightarrow 0.85 = \frac{3474 - h_2}{3474 - 2448.5} \Rightarrow h_2 = 2602.32$$

شرایط واقعی خروجی:

$$\begin{cases} p_2 = 50 \text{ kpa} \\ h_2 = 2602.32 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} T_2 = 81.3^\circ C \\ X_2 = 0.98 \end{cases} \rightarrow \dot{W} = \dot{m}(h_1 - h_2) =$$

$$= 0.5 \times (3474 - 2602.32) = 435.83 \text{ kW}$$

**مثال**

پمپی را در نظر بگیرید. اگر فشار ورودی به پمپ 100 kpa و فشار خروجی از آن 5 Mpa باشد مطلوبست تعیین قدرت مورد نیاز پمپ و آنتالپی خروجی پمپ در ۲ حالت:

(الف) پمپ ایده آل باشد؟ (ب) بازده پمپ 80% در صد باشد؟

در تحلیل سیکل های ترمودینامیکی ورودی پمپ را مایع اشباع در نظر می گیرند. بنابر این شرایط ورودی آن بدين صورت به دست خواهد آمد.

$$\begin{cases} p_1 = 100 \text{ kpa} \\ \text{Saturation Liquid} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} h_1 = 417.4 \\ v_1 = 0.0010 \end{cases}$$

قدرت مورد نیاز پمپ از رابطه‌ی زیر به دست می آید.

$$w_p = v_1(P_2 - P_1) = 0.0010 \times (5000 - 100) = 4.9 \text{ kJ/kg}$$

آنالپی خروجی از پمپ طبق رابطه‌ی زیر به دست می آید:

$$h_2 = h_1 + w_p \Rightarrow h_2 = 417.4 + 4.9 = 422.3$$

(ب) بازده پمپ 80% در صد باشد

$$\begin{cases} p_1 = 100 \text{ kpa} \\ \text{saturation Liquid} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} h_1 = 417.4 \\ v_1 = 0.0010 \end{cases}$$

$$W_p = \frac{v_1(p_2 - p_1)}{\eta} \Rightarrow W_p = \frac{0.0010(5000 - 100)}{0.8} = 6.125 \text{ kJ/kg}$$

$$h_2 = h_1 + W_p \Rightarrow h_2 = 417.4 + 6.125 = 423.525 \text{ kJ/kg}$$

خلاصه‌ای از سیکل‌های ترمودینامیکی:

تولید قدرت و تبرید دو مورد از کاربردهای مهم ترمودینامیک هستند. هر دو توسط سیستم‌هایی که در سیکل ترمودینامیکی کار می کنند انجام می شود.

سیکل‌های ترمودینامیکی را می توان به دو دسته کلی تقسیم‌بندی کرد:

۱- سیکل‌های قدرت ^۱
۲- سیکل‌های تبرید ^۲

وسایل یا دستگاه‌هایی را که برای تولید قدرت خالص خروجی به کار می روند موتور ^۳ می گویند و سیکل‌های ترمودینامیکی که برای این منظور به کار می روند را سیکل های قدرت می نامند. به همین ترتیب وسایل و دستگاه هایی که برای تبرید به کار می روند را یخچال ^۴، تهویه مطبوع ^۵ و یا پمپ گرماء ^۶ و سیکل های عملیات آن ها را سیکل های تبرید می گویند.

سیکل های ترمودینامیکی را بر حسب فاز سیال عامل (سیالی) که در سیکل عمل می کند می توان به صورت سیکل های گازی و سیکل های بخاری دسته بندی کرد. در سیکل های گازی ، سیال عامل در سرتاسر سیکل در فاز گاز باقی می ماند ولی در سیکل بخاری در قسمتی از سیکل فاز بخار و در قسمت دیگر فاز مایع وجود دارد.

¹Power Cycle


²Refrigeration Cycle

³Engine

⁴Refrigerator

⁵Air Conditioners

⁶Heat Pumps



یادآوری:

سیکل قدرت ماشین گرمایی

وظیفه موتور گرمایی = تولید کار = W

ورودی مورد نیاز = Q_H

قانون اول:

$$\text{انرژی خروجی} = \text{انرژی ورودی} \quad \text{انرژی از بین نمی رود} \quad <==>$$

$$Q_H = W + Q_L$$

OR

$$Q_H - Q_L = W$$

$$\frac{\text{هدف مطلوب}}{\text{ورودی موردنیاز}} = \frac{W}{Q_H} = 1 - \frac{Q_L}{Q_H}$$

قانون دوم: بازده ماشین گرمایی هیچ وقت 100% نیست یعنی هیچ سیکل قدرتی قادر نیست تمام گرما را به کار تبدیل کند و باید حتماً قسمتی از گرما به محیط پس داده شود. (البته وسایلی هستند که تمام کار را به گرما تبدیل می‌کنند، مثلاً اتو تمام انرژی الکتریکی را به گرما تبدیل می‌کند)

از میان تمام موتورهای گرمایی که قادر است گرما را به کار تبدیل کند، موتور گرمایی کارنو بیشترین بازده را دارد. یعنی موتور گرمایی کارنو بیشترین کار را تولید و لذا بیشترین بازده را دارد.

سیکل کارنو دارای برگشتپذیری خارجی و برگشتپذیری داخلی است.

سیکل یخچال

وظیفه: خنک نگهداشتن محیط خنک Q_L


ورودی موردنیاز: قدرت الکتریکی W

$$\text{قانون اول} = Q_H = W + Q_L$$

ضریب عملکرد^۷

$$\frac{\text{هدف مطلوب}}{\text{ورودی موردنیاز}} = \frac{Q_L}{W} = \text{ضریب عملکرد}_\text{یخچال}$$

مقدار ضریب عملکرد همواره از یک بیشتر است.



بهترین یخچال که قادر باشد بیشترین گرما را از محیط سرد بگیرد، یخچال کارنو است. یخچال کارنو دارای برگشتپذیری داخلی و خارجی است.

پمپ گرما:

وظیفه (هدف مطلوب): گرم نگهداشتن محیط گرم Q_H

ورودی موردنیاز: قدرت الکتریکی W

$$\text{قانون اول} = Q_H = W + Q_L$$

⁷ Coefficient of Performance



$$\frac{\text{هدف مطلوب}}{\text{پمپ ورودی موردنیاز}} = \frac{Q_H}{W}$$

به طور خلاصه طبق جدول زیر می‌توان سیکل‌های مختلف را طبقه‌بندی کرد.

سیکل	بازده واقعی	حداکثر بازده سیکل (کارنو)
موتور	$\frac{W}{QH}$	$1 - \frac{T_L}{T_H}$
یخچال	$\frac{QL}{W}$	$\frac{T_L}{T_H - T_L}$
پمپ گرما	$\frac{QH}{W}$	$\frac{T_H}{T_H - T_L}$

فصل هشتم

سیکل‌های قدرت کازی

دانشگاه آزاد اسلامی



در ترمودینامیک I مشاهده شد، ماشین‌های گرمایی که در سیکل برگشت‌پذیر کلی همانند سیکل کارنو کار می‌کنند، دارای بیشترین بازده گرمایی هستند. یعنی هیچ کس نمی‌تواند سیکلی موثرتر از سیکل کارنو ابداع کند. ولی در عمل به دلیل وجود محدودیت‌هایی نمی‌توان از سیکل کارنو استفاده کرد.


ارزش سیکل کارنو در مهندسی

سیکل کارنو از چهار فرایند برگشت‌پذیر کلی تشکیل شده است: نمودارهای $p-u$ و $T-S$ سیکل کارنو در شکل ۱-۸ رسم شده‌اند. سیکل کارنو را در سیستم بسته و سیله‌ی (سیلندر-پیستون) یا در سیستم با جریان پایا می‌توان اجرا کرد. سیکل کارنو کارامدترین سیکلی است که بین گرماده با دمای T_H و گرمگیر با دمای T_L می‌توان انتقال گرمایی برگشت‌پذیر تک دما خیلی مشکل است، زیرا احتیاج به مبدل‌های گرمایی بسیار بزرگ دارد و زمان بسیار طولانی می‌برد (سیکل قدرت در یک موتور خودرو در کسری از ثانیه انجام می‌شود). بنابراین، عملاً نمی‌توان موتوری ساخت که در سیکل خیلی نزدیک به سیکل کارنو کار کند. ارزش واقعی سیکل کارنو این است که از آن به عنوان استانداردی برای مقایسه سیکلهای واقعی یا ایده‌آلی می‌توان استفاده کرد. بازده گرمایی سیکل کارنو فقط تابعی از دمای گرماده و گرمگیر است.

همانطور که در ترمودینامیک I مشاهده شد بازده سیکل کارنو به دمای منبع گرم (T_H) و دمای منبع سرد (T_L) وابسته است. به طوری که با افزایش دمای متوسطی که تحت آن به سیستم گرما داده می‌شود ($T_H + T_L$) و یا با کاهش دمای متوسطی که تحت آن از سیستم گرما دفع می‌شود (T_L) بازده افزایش می‌یابد. البته دمای گرمگیر و گرماده که در عمل مورد استفاده قرار می‌گیرند، محدودیت دارند.

بالاترین دما در سیکل توسط ماکریم دمایی که اجزای ماشین گرمایی از قبیل پیستون یا پره‌های توربین که قادر به تحمل آن هستند، محدود می‌شود.

پایین‌ترین دما توسط دمای محیط خنک کننی که در سیکل به کار می‌رود مانند استخراج یا رودخانه یا هوای اتمسفر محدود می‌شود.



شکل ۱-۸ سیکل کارنو

مشکل بزرگ سیکل کارنو در وجود فرآیندهای ۱-۲ و ۳-۴ می‌باشد که در طی آن گرما در دمای ثابت به سیستم وارد و یا خارج می‌شود. ایجاد انتقال گرمایی برگشت‌پذیر در حالیکه دما ثابت بماند مشکل است؛ زیرا احتیاج به مبدل‌های گرمایی بسیار بزرگ دارد و زمان بسیار طولانی هم برای تبادل حرارت نیاز می‌باشد.

سیکل برایتون^۱:

همانطور که اشاره شد سیکل کارنو دارای بیشترین بازده است ولی بدليل محدودیتهای عملی این سیکل امکان‌پذیر نیست. سیکل برایتون سیکل ایده‌آل موتورهای قدرت گازی است که در عمل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیکل برایتون ابتدا توسط جورج برایتون در سال ۱۸۷۰ برای استفاده در موتورهای نفت‌سوز رفت و برگشتی ابداع شد. امروزه از این سیکل در توربینهای گازی استفاده می‌شود. توربینهای گازی در سیکل باز کار می‌کنند (شکل ۲-۸). هوای تازه در شرایط محیط

¹Brayton



به داخل کمپرسور مکیده می‌شود و در آنجا دما و فشار آن افزایش می‌یابد. هوا با فشار زیاد وارد محفظه احتراق می‌شود و در آنجا سوخت در فشار ثابت می‌سوزد. سپس گاز حاصل با دمای زیاد وارد توربین می‌شود، و در آنجا تا فشار اتمسفر منبسط می‌شود، و کار انجمام می‌دهد. گازهای اگزوز (دود) از توربین بیرون رانده می‌شود (گردش نمی‌کند) و از این رو سیکل برایتون به عنوان سیکل باز دسته‌بندی می‌شود. سیکل باز توربینهای گازی را که در بالا تشریح شد با استفاده از فرض‌های استاندارد هوا به عنوان سیکل باز دسته‌بندی می‌شود. در اینجا فرایندهای تراکم و انبساط مانند قبل هستند، اما فرایند احتراق جای خود را به فرایند فشار ثابت جذب گرما از گرماده خارجی می‌دهد و فرایند فشار ثابت دفع گرما به هوای محیط جایگزین فرایند تخلیه دود می‌شود. سیکل ایده‌آلی که سیال عامل در این حلقه بسته طی می‌کند سیکل برایتون است، که از چهار فرایند برگشت پذیرداخلي زیرشکل شده است:

- ۱-۲ تراکم تک انتروپی (در کمپرسور)
- ۳-۲ جذب گرماده فشار ثابت
- ۴-۳ انبساط تک انتروپی (در توربین)
- ۱-۴ دفع گرما در فشار ثابت

نمودارهای $T-s$ و $T-v$ سیکل ایده‌آلی برایتون در شکل ۲-۸ نشان داده شده‌اند. توجه کنید که تمام چهار فرایند سیکل برایتون در وسایل جریان پایا انجام می‌شوند. بنابراین آنها را به صورت فرایندهای جریان پایا باید تحلیل کرد. با تعییرات ناچیز ارزیهای جنبشی و پتانسیل، موازنی ارزی برای فرایند جریان پایا را بر مبنای جرم واحد به صورت زیر می‌توان بیان کرد. بنابراین انتقال گرما به (یا از) سیال عامل عبارتند از: بنابراین بازده گرمایی سیکل ایده‌آلی برایتون با فرضهای استاندارد هوای سرد به صورت زیراست: فرایند ۱-۲ و ۳-۴ تک انتروپی هستند و $P_1=P_4$ و $P_2=P_3$

کمپرسور: فشار را افزایش می‌دهد و دما هم افزایش می‌یابد. انتروپی در این فرایند ثابت می‌ماند (فرایند ایزونتروپیک)
توربین: فشار را کاهش می‌دهد و دما هم کاهش می‌یابد. انتروپی در این فرایند ثابت می‌ماند (فرایند ایزونتروپیک)
در فرایند ۲-۳ (محفظه احتراق) در فشار ثابت گرمای ورودی به سیستم Q_H باعث افزایش دمای سیال عامل می‌شود.
در فرایند ۱-۴ (کندانسور) در فشار ثابت گرمای دفع شده از سیستم Q_L باعث افزایش دمای سیال عامل می‌شود.

$$Q_L = \dot{m}C_p(T_4 - T_1) \quad \& \quad Q_H = \dot{m}C_p(T_3 - T_2) \quad \& \quad \dot{W}_C = \dot{m}C_p(T_2 - T_1) \quad \& \quad \dot{W}_T = \dot{m}C_p(T_3 - T_4)$$

$$\eta = 1 - \frac{\dot{Q}_L}{\dot{Q}_H} = 1 - \frac{\dot{m}C_p(T_4 - T_1)}{\dot{m}C_p(T_3 - T_2)} = 1 - \frac{(T_4 - T_1)}{(T_3 - T_2)} = 1 - \frac{T_1(\frac{T_4}{T_1} - 1)}{T_2(\frac{T_3}{T_2} - 1)}$$

از طرفی داریم:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{K-1}{K}} \quad \& \quad \frac{T_3}{T_4} = \left(\frac{P_3}{P_4} \right)^{\frac{K-1}{K}} \quad K = \frac{C_p}{C_v}$$

$$\text{با توجه به اینکه } \frac{T_2}{T_1} = \frac{T_3}{T_4} \text{ لذا } P_2 = P_3, P_1 = P_4$$




$$\eta = 1 - \frac{T_1(\frac{T_4}{T_1} - 1)}{T_2(\frac{T_3}{T_2} - 1)} = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{K-1}{K}}$$

اگر نسبت فشار ایجاد شده در کمپرسور را $r_p = \frac{P_2}{P_1}$ بنامیم آنگاه مطابق رابطه خواهیم داشت



$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - (r_p)^{\frac{1-K}{K}}$$



نمودار P-V

نمودار T-S


شکل ۲-۸ بلوک دیاگرام و نمودارهای P-V و T-S سیکل برایتون

همانطور که مشاهده شد بازده سیکل برایتون به نسبت فشار وابسته بود به طوری که با افزایش نسبت فشار، بازده افزایش می‌یابد.
نکته:

اگر در سیکل کارنو به جای فرآیندهای ۲-۱ و ۳-۴ که در طی آن فرآیند ثابت می‌باشد، فرآیندهای فشار ثابت جایگزین کنیم، سیکل برایتون به دست می‌آید.

نکته:

سیکل برایتون از نظر داخلی برگشت‌پذیر بوده ولی از نظر خارجی برگشت‌پذیر نیست. لذا بازده آن از سیکل کارنو کمتر می‌باشد.



همان‌طور که اشاره شد با افزایش نسبت فشار، بازده افزایش می‌یابد. ولی با افزایش نسبت فشار، دمای خروجی از کمپرسور نیز افزایش می‌یابد و بدین ترتیب دمای نقطه ۳ (حداکثر دمای سیکل) یعنی ورودی توربین هم افزایش می‌یابد. با افزایش نسبت تراکم دمای حداکثر سیکل T_{max} افزایش می‌یابد. از نظر نقطه عمل دمای ورودی به توربین در محدوده خاصی قرار می‌گیرد (محدودیت T_{max}) بنابراین به طور دلخواه نمی‌توان نسبت فشار را افزایش داد. برای هر توربین T_{MAX} ای وجود دارد که دمای ورودی توربین نباید بیشتر از این مقدار شود. برای هر T_{MAX} در سیکل نسبت فشار بهینه‌ای وجود دارد که در آن کار خالص خروجی W_{net} ماکزیمم بوده و از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$r_p = \left[\frac{T_{max}}{T_{min}} \right]^{\frac{K}{2(K-1)}}$$

در طرحهای متداول نسبت فشار در توربینهای گازی از حدود ۱۱ تا ۱۶ است. هوا در توربینهای گازی دو عمل مهم انجام می‌دهد: اکسیژن لازم را برای محفظه سوخت فراهم می‌آورد و همچنین به عنوان خنک‌کن عمل می‌کند و دمای اجزا مختلف را در حدود مطمئن نگه می‌دارد. برای خنک‌کنندگی، هوای بیشتر از حد مورد نیاز برای تکمیل احتراق سوخت مکیده می‌شود. در توربینهای گازی، نسبت جرمی هوا - سوخت برابر با ۵۰ یا بیشتر است. بنابراین در تحلیل سیکل اگر رفتار گازهای احتراق را مانند هوا بگیریم، خطای چندانی مرتکب نمی‌شویم. همچنین آهنگ جریان جرمی در توربین از آهنگ جریان جرمی در کمپرسور بیشتر است و اختلاف آنها با آهنگ جریان جرمی سوخت برابر است. از این رو فرض آهنگ جریان جرمی ثابت در تمام سیکل همان نتایج مربوط به توربین گازی با سیکل باز را می‌دهد. دو تا از موارد مهم کاربرد توربینهای گازی عبارتند از: پیشراندن هوایپیما و تولید قدرت در نیروگاهها. قدرت حاصل از توربین درست به همان اندازه‌ای است که برای به کار اندختن کمپرسور و ژنراتور کوچکی که وسایل کمکی را به کار می‌اندازد. دود خروجی با سرعت زیاد رانش لازم را برای پیشراندن هوایپیما تامین می‌کند. از توربینهای گازی به عنوان نیروگاههای قدرت ساکن برای تولید برق استفاده می‌شود. این توربینها به صورت واحدهای جداگانه‌ای هستند یا همراه با مولدۀای قدرت بخاری در سمت دما بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این نیروگاهها (نیروگاههای ترکیبی) دود حاصل از توربینهای گازی به عنوان منبع گرما برای بخار آب عمل می‌کند. از توربینهای گازی با سیکل بسته در نیروگاهها هسته‌ای نیز استفاده می‌شود. در این موارد علاوه بر هوا از گازهایی با مشخصه‌های مطلوب‌تر (مانند هلیم) نیز می‌توان استفاده کرد. بیشتر کشتیهای جهان غرب برای پیشرانی و تولید برق از توربینهای گازی استفاده می‌کنند. توربینهای گازی $LM 2500$ جنرال الکتریک که در کشتیها به کار می‌روند فقط دارای بازده ۳۷ درصد هستند. توربینهای گازی $WR-21$ جنرال الکتریک مجهز به سرماشی میانی و بازیابی دارای بازده گرمایی ۴۳٪ هستند و $29040hp$ قدرت دارند. بازیابی نیز دمای دود را از $600^{\circ}C$ به $350^{\circ}C$ کاهش داده است. هوا قبل از ورود به خنک‌کن میانی $3atm$ متراتکم می‌شود. توربین گازی در مقایسه با توربین بخاری و سیستمهای پیشران دیزلی با اندازه و وزن یکسان قدرت پیشرانی تولید می‌کند و دارای اطمینان پذیری بالاتر، عمر بیشتر و عملکرد ساده‌تری است. زمان راهاندازی موتور از ۴ ساعت که برای موتورهای مجهز به سیستم پیشران بخاری است به کمتر از ۲ دقیقه برای توربینهای گازی کاهش یافته است. بیشتر سیستمهای پیشران جدید دریایی از توربینهای گازی همراه با موتورهای دیزل استفاده می‌کنند، زیرا مصرف سوخت توربینهای گازی با سیکل ساده زیاد است. در سیستمهای ترکیبی دیزل-توربین گازی، برای تولید قدرت با بازده کم و عملیات گشت‌زنی از دیزل و برای سرعتهای زیاد از توربین گازی استفاده می‌شود. در




نیروگاههای مجهر به توربین گازی، نسبت کار کمپرسور به کار توربین به نام نسبت پس کار خیلی زیاد است. معمولاً بیشتر از نصف کار خروجی توربین برای کار انداختن کمپرسور مصرف می‌شود. اگر بازده‌های آدیاباتیک کمپرسور و توربین کم باشند وضع از این هم بدترمی‌شود. این کاملاً برخلاف نیروگاههای بخاری است که در آنها نسبت پس کار فقط چند درصد است. البته این جای تعجب ندارد زیرا در نیروگاههای بخاری به جای گاز، مایع متراکم می‌شود و کار در جریان برگشت پذیر پایا با حجم مخصوص سیال عامل متناسب است. نیروگاهی که نسبت پس کار بالای دارد برای تامین قدرت اضافی کمپرسور احتیاج به توربین بزرگتری دارد. بنابراین برای قدرت خالص خروجی یکسان، توربینهای گازی بزرگتر از توربینهای نیروگاههای بخاری هستند. انحراف سیکلهای واقعی گازی از سیکلهای ایده‌آلی سیکل گازی واقعی با سیکل ایده‌آلی برایتون در چند مورد تفاوت دارد. یکی این که مقداری افت فشار در فرایندهای جذب گرما و دفع گرما اجتناب‌ناپذیر است. مهمتر این که به علت برگشت‌ناپذیریها کار داده شده واقعی به کمپرسور بیشتر است و کار خروجی واقعی از توربین کمتر است. انحراف رفتار کمپرسور و توربین از رفتار ایده‌آلی تک انتروپی را با استفاده از بازده توربین و کمپرسور مطابق آنچه که در مقدمه کتاب ارائه شده است، تحلیل کرد.

نسبت پس کار

نسبت پس کار از رابطه روبه رو بدست می‌آید:


$$\frac{\text{کار کمپرسور}}{\text{کار توربین}}$$

معمولًا مقدار نسبت پس کار بیش از ۵۰٪ است، یعنی حداقل ۵۰ درصد کار مفید توربین صرف چرخش کمپرسور می‌شود. به همین دلیل بازده این سیکلهای توربین گازی معمولاً پایین است.



نکته:

در عمل در محفظه احتراق هوای متراکم با سوخت ترکیب شده و سپس محترق می‌شوند. بدلیل وجود احتراق گازهای خروجی از محفظه احتراق شامل دود می‌باشند. این گازهای داغ شامل دود وارد توربین شده و پس از انجام کار بر روی توربین از آن خارج و به محیط برگردانده می‌شود. لذا سیکل توربینهای گازی باز می‌باشد.




سیکل باز برایتون

راههای افزایش بازده سیکل برایتون :

۱- سیکل برایتون همراه با بازیاب^۳:

در عمل معمولاً دمای گازهای خروجی از توربین (نقطه ۴) زیاد می‌باشد. خروج این گازهای داغ به محیط باعث هدر رفتن انرژی زیادی به محیط خواهد شد. اگر بتوان از این گرمای گازهای ورودی به محفظه احتراق استفاده نمود بازده افزایش می‌یابد.



شکل ۸-۳: سیکل برایتون همراه با بازیاب

با استفاده از بازیاب می‌توان از گرمای گازهای داغ نقطه ۴ استفاده نمود. بهترین بازیاب، بازیابی است که تمام گرمای نقطه ۴ را به نقطه ۵ تحویل دهد. یعنی

$$T_5 = T_4$$

ولی در عمل برای انتقال گرمای باید اختلاف دما بین سیال گرم و سیال سرد وجود داشته باشد لذا $T_4 < T_5 < T_5$ می‌باشد. با کمک بازده بازیاب می‌توان T_5 و T_4 را به هم ارتباط داد.

$$\eta = \frac{h_5 - h_2}{h_4 - h_2} \approx \frac{T_5 - T_2}{T_4 - T_2}$$

با نصب بازیاب گرمای Q_H کاهش و لذا $\frac{W_{net}}{Q_H} =$ بازده افزایش خواهد یافت. توجه شود که در اینحالت قدرت خروجی از سیکل W_{net} تغییری نخواهد کرد.

مثال:

نیروگاه ساکنی با سیکل برایتون را در نظر بگیرید. این سیکل دارای نسبت فشار ۸ می‌باشد. اگر دمای ورودی کمپرسور برابر ۳۰۰ کلوین و ورودی توربین ۱۳۰۰ کلوین باشد مطلوب است:
الف- دمای گاز در خروجی کمپرسور و توربین
ب- نسبت پس کار و بازده

$$T_1 = 300K \rightarrow P_{r1} = 1.386, \quad h_1 = 300.19$$

ورودی کمپرسور ←

خروجی کمپرسور ←

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{P_{r2}}{P_{r1}} \rightarrow 8 = \frac{P_{r2}}{1.386} \rightarrow P_{r2} = 11.09 \xrightarrow{\text{Table A.17}} \begin{cases} T_2 = 540K \\ h_2 = 544.35 \end{cases}$$

²Regeneration



$$T_3 = 1300 K \rightarrow \begin{cases} P_{r_3} = 330.9 \\ h_3 = 1395.97 \end{cases}$$

ورودی توربین ←

خروجی توربین ←

$$\frac{P_3}{P_4} = \frac{P_{r_3}}{P_{r_4}} \Rightarrow 8 = \frac{330.9}{P_{r_4}} \Rightarrow P_{r_4} = 41.36 \xrightarrow{A-17} \begin{cases} T_4 = 770 K \\ h_4 = 789.11 \text{ kJ/kg} \end{cases}$$

$$\frac{w_C}{w_T} = ?$$

$$w_C = h_2 - h_1 = 544.35 - 300.19 = 244.16$$

$$w_T = h_3 - h_4 = 1395.97 - 789.11 = 606.88$$

$$w_{net} = w_T - w_C = 362.7$$

$$q_H = h_3 - h_2 = 1395.97 - 544.35 = 851.62$$

$$\eta = \frac{w_{net}}{q_H} \Rightarrow \eta = \% 42.6$$

$$\frac{w_C}{w_t} = \frac{244.16}{606.86} = 0.4$$

نسبت پس کار

ب) اگر بازده کمپرسور ۸۰٪ و بازده توربین ۸۵٪ باشد، دمای خروجی کمپرسور و توربین و بازده را بیابید.

$$\eta_{کمپرسور} = \frac{\text{ایده آل}}{\text{واقعی}} = \frac{w_{2s} - h_1}{h_{2a} - h_1} \rightarrow 0.8 = \frac{544.35 - 300.19}{h_{2a} - 300.19} \xrightarrow{A.17} h_{2a} = 605.39 \rightarrow T_{2a} = 598 \text{ k}$$

در حالیکه دمای کمپرسور در حالت قبل ۵۴۰ کلوین بود.

$$\eta_{توربین} = \frac{\text{واقعی}}{\text{ایده آل}} = \frac{h_3 - h_{4a}}{h_3 - h_{4s}} \rightarrow 0.85 = \frac{1395.97 - h_{4a}}{1395.97 - 789.11} \rightarrow h_{4a} = 880.14 \xrightarrow{A.17} T_{4a} = 853 \text{ k}$$

در حالیکه دمای توربین در حالت قبل ۷۷۰ کلوین بود.

حال مقدار کار واقعی توربین و کمپرسور را محاسبه می کنیم :

$$0.8 = \frac{244.16}{w_{اقعی}} \rightarrow w_{اقعی} = 305.2 \text{ کلوکالری}$$

$$0.85 = \frac{w_{اقعی}}{606.8} \rightarrow w_{اقعی} = 515.83 \text{ کلوکالری}$$

نسبت پس کار و بازده به ترتیب عبارتند از

$$\frac{w_C}{w_T} = \frac{305.2}{515.83} = 0.6$$

$$\Rightarrow \eta = \frac{w_{net}}{q_H} = \frac{515.83 - 305.2}{790.6} = \% 26.6$$

ج) حال اگر دمای ورودی به کمپرسور ۳۰۰ کلوین و دمای ورودی به توربین ۱۳۰۰ کلوین و بازده کمپرسور ۸۰٪ و بازده بازیاب ۸۵٪ باشد ، مقدار بازده کل را حساب کنید.



$$T_1 = 300K \rightarrow P_{r1} = 1.386, \quad h_1 = 300.19 \quad \text{ورودی کمپرسور} \leftarrow$$

خروجی کمپرسور در حالت ایده‌آل \leftarrow

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{P_{r2}}{P_{r1}} \rightarrow 8 = \frac{P_{r2}}{1.386} \rightarrow P_{r2} = 11.09 \xrightarrow{\text{Table A.17}} \begin{cases} T_2 = 540 K \\ h_2 = 544.35 \end{cases}$$

خروجی کمپرسور در حالت واقعی

$$\eta = \frac{w_{\text{عمل}}}{w_{\text{واقعی}}} = \frac{h_{2s} - h_1}{h_{2a} - h_1} \rightarrow 0.8 = \frac{544.35 - 300.19}{h_{2a} - 300.19} \rightarrow h_{2a} = 605.39 \rightarrow T_{2a} = 598 k$$

$$T_3 = 1300 K \rightarrow \begin{cases} P_{r3} = 330.9 \\ h_3 = 1395.97 \end{cases} \quad \text{ورودی توربین} \leftarrow$$

خروجی توربین در حالت ایده‌آل \leftarrow

$$\frac{P_3}{P_4} = \frac{P_{r3}}{P_{r4}} \Rightarrow 8 = \frac{330.9}{P_{r4}} \Rightarrow P_{r4} = 41.36 \xrightarrow{\text{A-17}} \begin{cases} T_4 = 770 K \\ h_4 = 789.11 kJ/kg \end{cases}$$

خروجی توربین در حالت واقعی

$$\eta = \frac{w_{\text{واقعی}}}{w_{\text{عمل}}} = \frac{h_3 - h_{4a}}{h_3 - h_{4s}} \rightarrow 0.85 = \frac{1395.97 - h_{4a}}{1395.97 - 789.11} \rightarrow h_{4a} = 880.14 \rightarrow T_{4a} = 853 k$$

حل برای بازیاب: با حل آن دمای ورودی به محفظه احتراق بدست می‌آید (شکل ۳-۸).

$$\eta = \frac{h_5 - h_2}{h_4 - h_2} \Rightarrow 0.8 = \frac{h_5 - 605.39}{880.14 - 605.39} \Rightarrow \begin{cases} h_5 = 825.19 kJ/kg \\ T_5 \approx 805 k \end{cases}$$

قبل دمای ورودی به محفظه احتراق K 590 بود ولی با نصب بازیاب دمای ورودی به محفظه احتراق K 805 می‌شود.

حال کار مورد نیاز کمپرسور، خروجی توربین و بازده را می‌باییم.

$$w_C = h_2 - h_1 = 605.39 - 300.19 = 305.2$$

$$w_T = h_3 - h_4 = 1395.97 - 880.14 = 515.83$$

$$\Rightarrow w_{net} = w_T - w_C = 515.83 - 305.2 = 210.63$$

$$\frac{w_C}{w_T} = \frac{305.2}{515.83} = 0.591$$

$$q_H = h_3 - h_5 = 1395.97 - 825.19 \Rightarrow q_H = 570.78$$

$$\eta = \frac{w_{net}}{q_H} = \frac{210.63}{570.76} \Rightarrow \eta = \%36.9$$

سه حالت بررسی شده را در جدول زیر مقایسه می‌کنیم:

	ایده‌آل	واقعی	واقعی با بازیاب
بازده کمپرسور	%100	%80	%80
بازده توربین	%100	%85	%85
بازده بازیاب	-	-	%80
نسبت پس کار	%40	%60	%60
بازده کل	%42.6	%26.6	%36.9




۲ - سیکل برایتون با سرمایش میانی^۳ و بازگرمایش^۴ :

همانطور که اشاره شد در این سیکل‌ها کمپرسور بیش از ۵۰٪ کار خروجی توربین را مصرف می‌کند و به همین دلیل بازده این سیکل‌ها پایین می‌باشد. ولی با تکنیک‌هایی می‌توان کار مصرفی کمپرسور را کاهش و کار تولیدی توربین را افزایش داد.

$$\frac{W_{net}}{Q_H} = \frac{W_T - W_C}{Q_H}$$

همانطور که می‌دانیم کار توربین و کار کمپرسور از رابطه $\int \vartheta dp$ بدست می‌آید. طبق این رابطه، کار به حجم مخصوص وابسته است. بنابراین برای کاهش کار کمپرسور باید حجم مخصوص گاز را در طی فرآیند تراکم پایین نگه داشت. به این منظور عموماً کمپرسورها به صورت دو یا سه مرحله‌ای ساخته می‌شوند، به طوری که بین هر مرحله گاز سرد خواهد شد. برای افزایش کار توربین طبق رابطه $\int \vartheta dp$ باید حجم مخصوص گاز طی فرآیند انبساط بالا نگه داشته شود. به این منظور توربین‌ها چند مرحله‌ای بوده و در بین مراحل سیال را گرم می‌کنند.



کمپرسور همراه با سرمایش میانی

توربین همراه با بازگرمایش

مطابق با روابط موجود در ترمودینامیک I بهترین فشاری که می‌توان سیال را برای سرمایش و یا گرمایش استخراج کرد از روابط زیر حاصل می‌شود:

$$P_2 = P_3 = \sqrt{P_1 P_4}$$

در این صورت کار کمپرسورهای مرحله اول و دوم کاهش و یا توربین‌های مرحله اول و دوم افزایش می‌یابد.

$$W_{\text{مرحله دوم}} = W_{\text{مرحله اول}}$$

وجود سرمایش میانی باعث کاهش کار کمپرسور می‌شود. $\downarrow W_C$

وجود بازگرمایش باعث افزایش کار توربین می‌شود. $\uparrow W_T$

در نتیجه قدرت خالص خروجی یعنی $\uparrow\downarrow W_{net} = W_T - W_C$ افزایش می‌یابد.

Q_H با به کارگیری سرمایش میانی و بازگرمایش، افزایش دو چندانی خواهد داشت؛ زیرا وجود سرمایش میانی باعث کاهش دمای هوای خروجی از کمپرسور می‌شود و بنابراین باید سوخت بیشتری در محفظه احتراق سوزانده شود. علاوه بر این وجود بازگرمایش نیز باعث افزایش Q_H خواهد شد. در کل بازده با وجود بازگرمایش و سرمایش میانی کاهش خواهد یافت.

$$\eta = \frac{W_{net}}{Q_H} \downarrow$$

حال اگر بازیاب در این سیکل استفاده شود بازده افزایش می‌یابد. زیرا نصب بازیاب باعث $\downarrow Q_H$ و وجود بازگرمایش و سرمایش میانی باعث $\uparrow W_{net}$ و لذا بازده $\uparrow\uparrow \eta$ افزایش می‌یابد.

$$\eta \uparrow\uparrow = \frac{W_{net}}{Q_H \downarrow} \uparrow$$

³ Intercooling

⁴ Reheating


مثالسیکل گازی با باز گرمایش و سرمایش میانی

سیکل گازی ایده آلی با دو مرحله تراکم و دو مرحله انبساط دارای نسبت فشار کلی ۸ است. هوا در دمای 300 K وارد هریک از طبقات کمپرسور و با دمای 1300 K وارد هریک از طبقات توربین می‌شود. نسبت پس کار و بازده گرمایی این سیکل گازی را بیابید. با این فرض که

الف) هیچ بازیاب وجود ندارد.

ب) از بازیاب ایده آل با کارآبی ۱۰۰ درصد استفاده می‌شود.

حل: نمودار T-S سیکل گازی ایده‌آلی در شکل ۴-۸ نشان داده شده است. توجه می‌کنیم که سیکل دارای مرحله انبساط، دو مرحله تراکم و بازیابی است.



شکل ۴-۸ سیکل برایتون همراه با بازیاب، بازگرمایش و سرمایش میانی

نسبت فشار کلی سیکل برابر ۸ است یعنی

$$\frac{P_4}{P_1} = 8, \frac{P_6}{P_9} = 8$$

تحلیل: برای تراکم و انبساط دو مرحله‌ای، وقتی هر دو طبقه کمپرسور و توربین دارای نسبت فشار یکسانند، کار داده شده به کمپرسور به حداقل و کار خروجی از توربین به حداقل می‌رسد. از این رو،

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{P_4}{P_3} = \sqrt{8} = 2.83$$

$$\frac{P_6}{P_7} = \frac{P_8}{P_9} = \sqrt{8} = 2.83$$

هوا با دمای یکسان وارد هریک از طبقات کمپرسور می‌شود و هر طبقه دارای بازده آدیابتیک است (در این حالت ۱۰۰ درصد). بنابراین دما (و آنتالپی) هوا در خروجی هر مرحله تراکم یکسان است. همین بحث را برای توربین می‌توان مطرح کرد. از این رو:

$$T_1 = T_3 \quad \& \quad h_1 = h_3, \quad T_6 = T_8 \quad \& \quad h_6 = h_8$$

در خروجی‌ها:

$$T_2 = T_4 \quad \& \quad h_2 = h_4, \quad T_7 = T_9 \quad \& \quad h_7 = h_9$$

در این شرایط کار داده شده به هریک از طبقات کمپرسور یکسان است و کار خروجی از هر طبقه توربین نیز یکسان است



الف) با نبود بازیاب، نسبت پس کار و بازده گرمایی با استفاده از داده های جدول A-17 به صورت زیر تعیین می شوند:

$$T_1 = 300 \text{ K} \xrightarrow{\text{A-17}} h_1 = 300.19 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}, P_{r1} = 1.386$$

$$P_{r2} = \frac{P_2}{P_1} P_{r1} \rightarrow P_{r2} = \sqrt{8}(1.386) = 3.92 \xrightarrow{\text{A-17}}$$

$$T_2 = 403.3 \text{ K}, h_2 = 404.31 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$T_6 = 1300 \text{ K} \xrightarrow{\text{A-17}} h_6 = 1395.97 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}, P_{r6} = 330.9$$

$$P_{r7} = \frac{P_7}{P_6} P_{r6} \rightarrow P_{r7} = \frac{1}{\sqrt{8}}(330.9) = 117 \xrightarrow{\text{A-17}}$$

$$T_7 = 1006.4 \text{ K}, h_7 = 1053.33 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

بنابراین کار ورودی کمپرسور

$$w_{comp} = 2(h_2 - h_1) = 2(404.31 - 300.19) = 208.24 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

کار خروجی از توربین

$$w_{tur} = 2(h_6 - h_7) = 2(1395.97 - 1053.33) = 685.28 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

کار خالص خروجی از سیکل

$$w_{net} = w_{tur} - w_{comp} = 685.28 - 208.24 = 477.04 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

گرمای ورودی به سیکل: لازم به ذکر است چون بازیاب وجود ندارد پس عملان نقطه ۴ همان نقطه ۵ خواهد بود.

$$q_{in} = (h_6 - h_4) + (h_8 - h_7) = (1395.97 - 404.31) + (1395.97 - 1053.33) = 1334.30 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

نسبت پس کار و بازده به ترتیب عبارتند از

$$r_{bw} = \frac{w_{comp}}{w_{tur}} = \frac{208.24}{685.28} = 0.304 \text{ or } 30.4\%$$

$$\eta = \frac{w_{net}}{q_{in}} = \frac{477.04}{1334.30} = 0.358 \text{ or } 35.8\%$$

مقایسه این نتایج با آنچه که در مثال قبل به دست آمد (تراکم و انبساط یک مرحله ای) نشان می دهد که تراکم چند مرحله ای با سرمایش میانی و انبساط چند مرحله ای با بازگرمایش باعث بهبود نسبت پس کار می شود (از $\% 30/40$ به $\% 35/7$ درصد کاهش می یابد) اما بازده گرمایی را آسیب می رساند (از $42/6$ به $35/7$ درصد کاهش می یابد). بنابراین سرمایش میانی و بازگرمایش در نیروگاههای گازی توصیه نمی شوند مگر اینکه همراه با بازیابی باشند.

ب) وارد کردن یک بازیاب ایدهآل (بدون افت فشار، کارآیی ۱۰۰ درصد) تأثیری بر کار کمپرسور و کار توربین ندارد. بنابراین کار خالص خروجی و نسبت پس کار در سیکل گازی بستگی به وجود بازیاب ندارد ولی بازیاب با پیش گرمایش هوای خروجی از



کمپرسور با استفاده از گازهای داغ خروجی از توربین، گرمای ورودی مورد نیاز را کاهش می‌دهد. در بازیاب ایده‌آل، هوا فشرده قبل از ورود به محفظه احتراق تا دمای خروجی از توربین (T_9) گرم می‌شود از طرفی قبل از $T_7=T_9$ از طرفی با نصب بازیاب ایده‌آل $T_5=T_9$ بنابراین خواهیم داشت $T_5=T_7$ با توجه به فرضهای استاندارد هوا، $h_5=h_7=h_9$ برابر خواهد بود.

گرمای داده شده و بازده گرمایی در این حالت عبارتند از:

$$q_{\text{حرارتی}} = (h_6 - h_5) + (h_8 - h_7)$$

$$= (1395.97 - 1053.33) + (1395.97 - 1053.33) = 685.28 \frac{kJ}{kg}$$


$$\eta = \frac{w_{net}}{q_{in}} = \frac{477.04}{685.28} = 0.696 \text{ or } 69.6\%$$

یعنی بازده گرمایی در نتیجه بازیابی، در مقایسه با حالت بدون بازیابی دو برابر می‌شود. تأثیر کلی تراکم و انبساط دو مرحله‌ای با سرمایش میانی، بازگرمایش و بازیابی بر بازده گرمایی این است که آن را به ۶۳ درصد می‌رساند.

	ایده‌آل	ایده‌آل همراه با تراکم و انبساط چندمرحله‌ای	ایده‌آل همراه با تراکم و انبساط چندمرحله‌ای به همراه بازیاب
بازده بازیاب	-	-	% ۱۰۰
کار خالص	۳۶۲	۴۷۷	۴۷۷
گرمای ورودی	۸۵۲	۱۳۳۴	۶۸۵
نسبت پس کار	% ۴۰	% ۳۰.۴	% ۳۰.۴
بازده کل	% ۴۲.۶	% ۳۵.۷	% ۶۳

سیکل‌های ایده‌آل پیشرانی جتی^۵

در موتور هوایی‌ها از توربینهای گازی خیلی استفاده می‌شود زیرا سبک و فشرده‌اند و نسبت قدرت به وزن در آنها زیاد است. توربینهای گازی هوایی‌ها دریک سیکل باز به نام سیکل پیشرانی جتی کار می‌کنند. سیکل پیشرانی ایده‌آلی جتی با سیکل ساده ایده‌آلی برایتون از این نظر تفاوت می‌کند که گازها در سیکل پیشرانی جتی تا فشار محیط در توربین منبسط نمی‌شوند بلکه تا فشاری منبسط می‌شوند که قدرت تولید شده توسط توربین درست به همان اندازه‌ای است که برای کارانداختن کمپرسور و سایر وسایل کمکی از قبیل یک مولد کوچک و پمپ‌های هیدرولیکی مورد نیاز است. یعنی کار خالص خروجی از سیکل پیشرانی جتی صفر است. گازهایی که با فشار نسبتاً زیاد از توربین خارج می‌شوند در نازل شتاب می‌گیرند و رانش لازم برای پیشراندن هوایی‌ها را تامین می‌کنند(شکل ۸-۵).



شکل ۵-۸ سیکل ایده آل موتور جت

همچنین توربینهای گازی هواپیما در نسبتها فشار زیاد (معمولًا بین ۱۰^۴ و ۲۵^۴) کار می‌کنند و سیال ابتدا از پخش کن عبور می‌کند و در آنجا قبل از ورود به کمپرسور سرعتش کم می‌شود و فشارش افزایش می‌یابد. هواپیما با شتاب‌گیری سیال در جهت مخالف حرکت هواپیما پیشرانده می‌شود. این کار یا توسط جرم بزرگی از سیال که شتاب کم دارد انجام می‌شود (موتور ملخ دار)^۶ یا توسط جرم کوچکی از سیال که شتاب زیادی دارد (موتور جت^۷ یا موتور توربوجت^۸) یا توسط هر دو روش انجام می‌شود (موتور توربوجپاپ^۹). طرحواره موتور توربوجت ونمودار T-S سیکل ایده الی توربوجت در شکل ۴-۸ نشان داده شده است. با کاهش یافتن سرعت هوا در پخش کن فشار آن کمی افزایش می‌یابد. هوا در کمپرسور متراکم می‌شود و در محفظه احتراق با سوخت مخلوط می‌شود. مخلوط در محفظه احتراق با فشار ثابت می‌سوزد. گازهای احتراق با فشار و دمای زیاد تا اندازه‌ای در توربین منبسط می‌شوند و قدرت کافی برای کار انداختن کمپرسور و سایر وسایل کمکی را تولید می‌کنند. سرانجام گازها در نازل تا فشار محیط منبسط می‌شوند و با سرعت زیاد از هواپیما خارج می‌شوند. در حالت ایده ال کار توربین با کار کمپرسور برابر است. همچنین فرایندها در پخش کن، کمپرسور، توربین و نازل تک انتربوی فرض می‌شوند. ولی در تحلیل سیکل های واقعی ، برگشت ناپذیری های مربوط به این وسایل را باید در نظر گرفت. برگشت ناپذیری ها باعث می‌شوند رانش موتور توربوجت کاهش یابد. رانش ایجاد شده در موتور توربوجت نیروی نامتوازنی است که توسط اختلاف بین تکانه‌ی هوایی که با سرعت کم وارد موتور می‌شود و تکانه دودی که با سرعت زیاد از موتور خارج می‌شود به وجود می‌آید و آن را از قانون دوم نیوتون می‌توان تعیین کرد. فشار در ورودی و خروجی موتور توربوجت برابرند (برابر با فشار محیط) از این رو رانش خالص موتور عبارت است از:

$$F = (\dot{m}V)_{exit} - (\dot{m}V)_{inlet} = \dot{m}(V_{exit} - V_{inlet})$$


که در آن خروجی V سرعت خروجی دود و ورودی V سرعت ورودی هوا نسبت به هواپیما است. بنابراین برای هواپیمایی که در هوای ساکن حرکت می‌کند ورودی V سرعت هواپیماست. در واقع آهنگهای جریان جرمی گازها در خروجی و ورودی موتور با هم متفاوتند و اختلاف آنها با آهنگ احتراق سوخت برابر است. اما نسبت هوا-سوخت در موتورها با پیشرانی جتی معمولاً خیلی زیاد و اختلاف فوق الذکر خیلی کوچک است. از این رو \dot{m} در معادله‌ی بالا را به عنوان آهنگ جریان جرمی هوا در موتور می‌گیرند. برای هواپیمایی که با سرعت ثابت حرکت می‌کند از رانش برای غلبه بر درگاه هوا استفاده می‌شود و نیروی خالص موثر بر بدنه هواپیما صفر است. هواپیماهای تجاری با پرواز در ارتفاعات زیاد در مسافت‌های طولانی در سوخت صرفه جویی می‌کنند. زیرا هوا در ارتفاعات بالا رقیق است و نیروی درگاه کمتری را بر هواپیما وارد می‌کند. قدرت تولیدی حاصل از رانش موتور را قدرت پیشران^{۱۰}

⁶ Propeller-driven engine⁷ Jet⁸ Turbojet⁹ Turboprop¹⁰ Propulsive power




\dot{W}_P می‌گویند که عبارت است از نیروی پیشرانی (رانش) ضرب در فاصله ای که این نیرو در زمان واحد بر هواپیما اثر می‌کند یعنی برابر است با رانش ضرب در سرعت هواپیما. کارخالص تولید شده توسط موتور توربوجت صفر است. از این رو نمی‌توانیم بازده موتور توربوجت را به صورت بازده توربینهای گازی ساکن تعریف کنیم. بلکه باید از تعریف کلی بازده استفاده کنیم. یعنی نسبت خروجی مطلوب به ورودی مورد نیاز. خروجی مطلوب در موتور توربوجت قدرت تولیدی \dot{W}_P برای پیشراندن هواپیماست و ورودی مورد نیاز انرژی گرمایی سوخت رهاشده در فرایند احتراق \dot{Q}_{in} است. نسبت این دو کمیت را بازده پیشرانی^{۱۱} می‌گویند. بازده پیشرانی معیاری برای نحوه تبدیل انرژی رهاشده در فرایند احتراق به انرژی پیشرانی است. قسمت باقیمانده انرژی رهاشده به صورت انرژی جنبشی دود نسبت به نقطه ثابتی روی زمین و به صورت افزایشی انتالپی هوای خروجی از توربین ظاهر می‌شود.

$$\eta_P = \frac{\text{توان پیشرانی}}{\text{حرارت ورودی}} = \frac{\dot{W}_P}{\dot{Q}_{in}}$$



موتور توربوفن




موتور توربوبрап


سیکل موتورهای چهار زمانه

موتورهای رفت و برگشتی

موتور رفت و برگشتی، برخلاف سادگی اشن (که اساساً یک وسیله سیلندر-پیستونی است) یکی از اختراعات نادری است که تنوع زیاد و گسترده کاربردی وسیعی دارد، و نیروی محرکه بسیاری از اتومبیل‌ها، کامیونها، هواپیماهای سبک، کشتی‌ها و مولدهای برق و بسیاری از وسایل دیگر. اجزا اصلی موتور رفت و برگشتی در شکل نشان داده شده‌است.



پیستون بین دو وضعیت ثابت به نام مرکز مرگ بالا^{۱۲}- مکان پیستون منتظر با کمترین حجم در سیلندر- و مرکز مرگ پایین^{۱۳}- مکان پیستون منتظر با کمترین حجم در سیلندر- رفت و برگشت می‌کند. فاصله بین TDC و BDC بیشترین فاصله‌ای است که پیستون در یک حرکت می‌پیماید، و به آن کورس موتور^{۱۴} می‌گویند. هوا یا مخلوط هوا-سوخت از طریق سوپاپ سوخت به داخل سیلندر مکیده می‌شود و گازهای احتراق از طریق سوپاپ دود از سیلندر خارج می‌شوند. حجم مینیمم در سیلندر وقتی برقرار می‌شود که پیستون در TDC است و آن را حجم خلاصی^{۱۵} می‌گویند.



حجم جابه‌جاشده توسط پیستون را وقتی پیستون بین TDC و BDC حرکت می‌کند، حجم جابه‌جاشی^{۱۶} می‌گویند. نسبت حجم ماکزیمم در سیلندر به حجم مینیمم (حجم خلاصی) را نسبت تراکم موتور^{۱۷} می‌گویند.

$$r = \frac{v_{max}}{v_{min}} = \frac{v_{BDC}}{v_{TDC}}$$

توجه کنید که نسبت تراکم یک نسبت حجمی است و نباید آن را با نسبت فشار $\frac{P_2}{P_1} = r_p$ اشتباه کرد.

واژه دیگری که در ارتباط با موتورهای رفت و برگشتی اغلب از آن استفاده می‌شود فشار میانگین موثر^{۱۸} است. MEP یک فشار خیالی است که اگر در تمام کورس قدرت بر پیستون اثر کند کار خالص تولیدشده ناشی از آن برابر است با کاری که در یک سیکل واقعی ایجاد می‌شود. از فشار میانگین موثر به عنوان پارامتری برای مقایسه عملکرد موتورهای رفت و برگشتی با اندازه‌ی یکسان استفاده می‌شود. موتور با

¹² Top Dead Centet (TDC)

¹³ Below Dead Center (BDC)

¹⁴ Stroke

¹⁵ Clearance Volume

¹⁶ Displacement Volume

¹⁷ Compression Ratio

¹⁸ Mean Effective Pressure (MEP)




بالاتر کار خالص بیشتری را در هر سیکل می‌دهد. بنابراین بهترکار می‌کند. موتورهای رفت و برگشتی بر حسب نحوه فرایند احتراق در سیلندر تحت عنوان موتورهای اشتعال-جرقه ای^{۱۹} و موتورهای اشتعال-تراکمی^{۲۰} دسته بندی می‌شوند. در موتورهای SI احتراق مخلوط هوا-سوخت توسط شمع جرقه‌زن^{۲۱} شروع می‌شود. در موتورهای CI اشتعال مخلوط هوا-سوخت بر اثر تراکم مخلوط تا دمای بالاتر از دمای خود-اشتعال روی می‌دهد. در دو قسمت بعد درباره‌ی سیکل اتو و سیکل دیزل، که به ترتیب سیکل‌های ایده‌آلی برای موتورهای رفت و برگشتی SI و CI هستند، بحث می‌کنیم


سیکل اتو^{۲۲} سیکل ایده‌آلی برای موتورهای اشتعال-جرقه‌ای

سیکل اتو یک سیکل ایده‌آلی برای موتورهای رفت و برگشتی اشتعال جرقه‌ای است و به نام نیکولاس الف. اتو نامیده می‌شود. اتو در سال ۱۸۷۶ در المان با استفاده از سیکلی که بودرشاس فرانسوی در سال ۱۸۶۲ پیشنهاد کرده بود، موتور چهار زمانه‌ای را با موفقیت ساخت. در بیشتر موتورهای اشتعال-جرقه‌ای، پیستون چهار کورس کامل در دو سیلندر مکانیکی را در سیلندر انجام می‌دهد. میل لنگ در هر سیکل ترمودینامیکی دو دور کامل می‌زند. این موتورها را احتراق داخلی چهار زمانه^{۲۳} می‌گویند. طرحواره هر کورس و همچنین نمودار U-P برای هر موتور واقعی اشتعال-جرقه‌ای چهار زمانه در شکل ۶-۸ نشان داده شده است در ابتدا سوپاپ‌های سوخت^{۲۴} و دود^{۲۵} هردو بسته‌اند و پیستون در پایین ترین مکان خود (BDC) قراردارد. در کورس تراکم^{۲۶} پیستون به طرف بالا حرکت کرده و مخلوط هوا-سوخت را متراکم می‌کند. کمی قبل از این که پیستون به بالاترین مکان خود (TDC) برسد، شمع جرقه می‌زند و مخلوط مشتعل می‌شود و فشار و دمای سیستم

سیکل واقعی موتورهای بنزینی



سیکل ایده‌آل اتو



شکل ۶-۸

افزایش می‌یابد. گاز با فشار زیاد پیستون را به طرف پایین می‌راند و پیستون نیز میل لنگ را می‌چرخاند و در کورس انبساط^{۲۷} (کورس قدرت) کار مفید ایجاد می‌کند. در انتهای این کورس پیستون در پایینترین مکان خود (تکمیل سیکل مکانیکی اول) قراردارد و سیلندر پر از گازهای احتراق است. اکنون پیستون بار دیگر به طرف بالا حرکت می‌کند، دود را از طریق سوپاپ دود بیرون می‌راند، کورس تخلیه^{۲۸}، و برای بار دوم به

¹⁹ Spark-ignition (SI)

²⁰ Compression-ignition (CI)

²¹ Spark Plug

²² Otto Cycle

²³ Four Stroke

²⁴ Intake Valve

²⁵ Exhaust Valve

²⁶ Compression Stroke


²⁷ Power Stroke

²⁸ Exhaust Stroke



طرف پایین حرکت می‌کند و مخلوط تازه هوای سوخت را از طریق سوپاپ سوخت می‌مکد (کورس مکش^{۲۹}) توجه کنید که فشار داخل سیلندر در کورس مکش کمی پایین‌تر از آن است.

در موتورهای دوزمانه^{۳۰} تمام چهار عمل تشریح شده در بالا فقط در دو کورس انجام می‌شوند. کورس قدرت و کورس تراکم در این موتورها محفظه لنگ آب‌بندی شده است و از حرکت رو به پایین پیستون برای تراکم مخلوط هوای سوخت در محفظه لنگ استفاده می‌شود



همچنین به جای سوپاپ‌های سوخت و تخلیه دریچه‌هایی در پایین دیواره سیلندر قرار گرفته‌اند. در کورس قدرت پیستون ابتدا از جلوی دریچه دود کنار می‌رود و می‌گذارد که کمی دود خارج شود و سپس از جلوی دریچه سوخت کنار می‌رود و می‌گذارد مخلوط هوای سوخت وارد شود و بیشتر دود باقیمانده به خارج از سیلندر رانده می‌شود. مخلوط هوای سوخت با حرکت رو به بالای پیستون در کورس تراکم متراکم شده و سپس توسط شمع جرقه‌زن مشتعل می‌شود. بازده موتور دوزمانه معمولاً کمتر از بازده موتور چهارزمانه است و این ناشی از خروج غیرکامل دود و خروج کمی از مخلوط هوای سوخت همراه با دود است. ولی این موتورها نسبتاً ساده و ارزان‌اند و نسبت قدرت به وزن و نسبت قدرت به حجم در آنها زیاد است و از این رو در کاربردهایی که اندازه کوچک و وزن کم می‌خواهیم مانند موتورسیکلت‌ها، اره‌های زنجیری، و ماشینهای چمن‌زن مناسب‌اند. برای وزن و جابه‌جایی معینی موتور دوزمانه با طرح مناسب در مقایسه با نوع چهارزمانه قدرت خیلی بیشتری می‌تواند تولید کند زیرا موتورهای دوزمانه در هر چرخش موتور (نه به طور یک در میان) تولید قدرت می‌کنند.

با استفاده از فرض‌های استاندارد هوای تحلیل سیکل اتو بسیار ساده می‌شود. این سیکل


از چهار فرایند برگشت پذیر داخلی زیر تشکیل شده است.

۱- تراکم تک انتروپی

۲- جذب گرمادر حجم ثابت

۳- انبساط تک انتروپی

۴- ادفع گرمادر حجم ثابت




سیکل اتو در سیستم بسته انجام می‌شود و با صرف نظر از تغییرات انرژیهای جنبشی و پتانسیل قانون اول برای هر یک از فرایندها بر مبنای جرم واحد در دو فرایند انتقال گرما هیچ کاری انجام نمی‌شود زیرا هر دو در حجم ثابت روی میدهند. بازده گرمایی سیکل ایده‌الی اتو بستگی دارد به نسبت تراکم موتور و نسبت گرمایهای ویژه سیال عامل.

$$\eta = 1 - \frac{1}{r^{k-1}} \quad r = \frac{V_1}{V_2}$$

با افزایش نسبت تراکم بازده افزایش می‌یابد. این موضوع برای موتورهای احتراق داخلی واقعی اشتعال جرقه‌ای نیز صحت دارد

²⁹ Intake Stroke

³⁰ Two- Stroke




برای یک نسبت تراکم معین بازده گرمایی موتور واقعی اشتعال جرقه‌ای کمتر از بازده گرمایی سیکل اتوی است و این ناشی از برگشت ناپذیریها مانند اصطکاک و سایر عواملی چون احتراق ناقص است. از شکل بالا می‌بینیم که منحنی بازده گرمایی در نسبت‌های تراکم پایین نسبتاً شیب دار است اما وقتی نسبت تراکم تقریباً به ۸ می‌رسد این منحنی صاف می‌شود. بنابراین افزایش بازده گرمایی بر حسب نسبت تراکم زیاد چندان مشخص نیست. همچنین در نسبت‌های تراکم زیاد دمای مخلوط هوای-سوخت در فرایند تراکم از دمای خود-اشتعال سوخت، دمایی که سوخت در آن بدون کمک شمع مشتعل می‌شود، بیشتر می‌شود و باعث می‌شود سوخت در نقطه یا نقاطی قبل از اینکه شعله به آن برسد مشتعل شود و به سرعت بسوزد و تمام گاز تقریباً به طور آنی مشتعل شود. این اشتعال زودرس سوخت به نام خود اشتعال ایجاد سرو صدایی می‌کند که به آن کوبش موتور^{۳۱} می‌گویند. خوداشتعال در موتورهای اشتعال جرقه‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت زیرا عملکرد را پایین می‌آورد و می‌تواند به موتور صدمه بزند. با جلوگیری از خوداشتعال می‌توان حد بالایی را برای نسبت‌های تراکم در موتورهای احتراق داخلی اشتعال جرقه‌ای در نظر گرفت. افزایش بازده گرمایی موتورهای بنزینی با استفاده از نسبت‌های تراکم بالاتر تا حدود ۱۲ بدون مشکل خود اشتعال با استفاده از ترکیب‌های بنزینی با مشخصه‌های ضدکوبش مانند مخلوط بنزین با تتراتیل سرب امکان پذیرشده است.

تتراتیل سرب در دهه ۱۹۲۰ به بنزین اضافه شد. زیرا ارزاترین روش برای افزایش عدد اکتان^{۳۲}، معیار عدم گرایش سوخت برای کوبش، است. البته بنزین سرب دار اثر بسیار نامطلوب جانی دارد. فراورده‌ها حاصل از احتراق این نوع بنزین برای سلامتی خطناکند و محیط زیست را آلوده می‌کنند. در تلاشی برای مبارزه با آلودگی حکومت ایالات متحده سیاست سرب زدایی از بنزین را در اواسطه دهه ۱۹۷۰ اتخاذ کرده است. در این رابطه تصفیه کنندگان روش‌های پیش رفت‌های برای بهبود مشخصه‌های ضدکوبش بنزین ابداع کرده‌اند.


بیشتر اتومبیلهایی که از سال ۱۹۷۵ تا به حال طراحی شده‌اند از بنزین بدون سرب استفاده می‌کنند و نسبت‌های تراکم در آنها پایین است تا از کوبش موتور جلوگیری شود. بر اثر کاهش نسبت‌های تراکم بازده گرمایی موتورهای اتومبیل تا اندازه‌ای کاهش یافته است. اما به علت پیشرفت در زمینه‌های دیگر، کاهش وزن کلی اتومبیل طرح اثرویدینامیکی وغیره، اتومبیلهای امروزی اقتصاد سوخت بهتری دارند و برای مصرف هرگالن سوخت، مسافت بیشتری طی می‌کنند. این نمونه‌ای است از این که مهندسان چگونه بین پارامترهای مختلف سازش می‌دهند و بازده فقط یکی از پارامترهای طراحی است. بازده گرمایی موتورهای واقعی اشتعال جرقه‌ای بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است.

سیکل دیزل: سیکل ایده‌آلی برای موتورهای اشتعال-تراکمی


سیکل ایده‌آلی برای موتورهای رفت و برگشتی CI سیکل دیزل است. موتور CI ابتدا توسط رولف دیزل در دهه ۱۹۸۰ مطرح شد. خیلی شبیه موتور SI که در قسمت قبل تشریح شد و تفاوت اصلی آنها در نحوه اگاز احتراق است. در موتورهای اشتعال جرقه‌ای (که به آنها موتورهای بنزینی نیز می‌گویند) مخلوط هوای-سوخت تا دمایی که کمتر از دمای خوداشتعال سوخت است متراکم شده و فرایند احتراق با جرقه‌زنی شمع شروع می‌شود. در موتورهای CI (که به آنها موتورهای دیزل نیز می‌گویند) هوای تا دمایی که بالاتر از دمای خوداشتعال سوخت است متراکم شده و با تزریق سوخت به داخل این هوای داغ اشتعال آغاز می‌شود. بنابراین در موتورهای دیزل به جای شمع جرقه‌زن و کاربوراتور، از سوخت‌پاش استفاده می‌شود.



در موتورهای بنزینی مخلوط هوا-سوخت در کورس تراکم می‌شود و با توجه به مسئله خوداشتعال یا کوبش موتور، نسبتهای تراکم مقدار محدودی دارند. در موتورهای دیزل، در کورس تراکم فقط هوا مترکم می‌شود و مشکل خوداشتعال وجود ندارد. بنابراین موتورهای دیزل را برای نسبتهای تراکم خیلی بالاتر معمولاً بین ۱۲ و ۲۴ می‌توان طراحی کرد. موتورهای دیزل دارای این امتیاز نیز هستند که قادر شرایط سخت مربوط به بنزین می‌باشند و از سوختهای با تصفیه کمتر و ارزان‌تر در آنها می‌توان استفاده کرد. فراینده سوخت‌پاشی در موتورهای دیزل با نزدیکشدن پیستون به TDC شروع می‌شود و تا قسمت اول کورس قدرت ادامه می‌یابد. بنابراین فراینده تراکم در این موتورها در مدت طولانی‌تری روی می‌دهد و در نتیجه فراینده تراکم در سیکل ایده‌آل دیزل به صورت فرایند جذب گرما در فشار ثابت تقریب زده می‌شود. در حقیقت این تنها فراینده است که در طی آن سیکل‌های اتو و دیزل تفاوت دارد. سه فرایند دیگر در هر دو سیکل ایده‌آل یکسانند. یعنی، فراینده ۱-۲ تراکم تک‌انتروپی است و ۳-۴-۱ دفع گرما در حجم ثابت است.



باتوجه به این که سیکل دیزل در وسیله سیلندر-پیستونی که یک سیستم بسته است انجام می‌شود، مقدار گرمای داده شده به سیال عامل در فشار ثابت و گرمای دفع شده از آن را در حجم ثابت می‌توان بیان کرد. کمیت جدیدی به نام نسبت انقطاع^{۳۳} r_c را که نسبت حجم سیلندر قبل از فرایند احتراق به حجم سیلندر پس از فرایند احتراق است، تعریف می‌کنیم.



بالاستفاده از این تعریف و رابطه‌های تک انتروپی گاز ایده‌آل برای فرایندهای ۱-۲-۳-۴ رابطه بازده گرمایی به شکل زیر می‌آید که در آن r_c نسبت تراکم است:

^{۳۳} Cutoff Ratio




$$\eta = 1 - \frac{1}{r^{k-1}} \left[\frac{r_c^k - 1}{k(r_c - 1)} \right]$$

$$r_c = \frac{v_3}{v_2}$$

می‌توان دید که تحت فرض‌های استاندارد هوای سرد، بازده سیکل دیزل و بازده سیکل اتوازن‌ظرکمیت داخل کروشه باهم تفاوت دارند. این کمیت همیشه بزرگتر از ۱ است. بنابراین وقتی سیکل‌های اتو و دیزل در نسبتها ای تراکم یکسان کار می‌کنند، بازده اتو بیشتر می‌باشد

$$\eta_{\text{اتو}} > \eta_{\text{دیزل}}$$

همچنین با کاهش نسبت انقطاع، بازده سیکل دیزل افزایش می‌یابد.



در حالتهای حدی $r_c = 1$ کمیت داخل کروشه برابر با واحد می‌شود و بازده سیکلهای اتو و دیزل یکسان می‌شوند. توجه کنید که موتورهای دیزل در نسبتها ای تراکم خیلی بیشتر کار می‌کنند و از این رو معمولاً از موتورهای اشتعال جرقه‌ای (بنزینی) کارآمدترند. موتورهای دیزل سوخت را نیز کاملتر می‌سوزانند زیرا در مقایسه با موتورهای اشتعال جرقه‌ای، معمولاً با دور کمتری کار می‌کنند. بازده گرمایی موتورهای دیزل از ۳۵ درصد است. بازده بیشتر و هزینه‌های سوخت کمتر در موتورهای دیزل از عواملی است که در کاربردهای با قدرت نسبتاً زیاد مانند موتورهای لوکوموتیو، مولدهای قدرت اضطراری، کشتیهای بزرگ و کامیونهای سنگین، از موتورهای دیزل استفاده می‌شود.

فصل نهم

سیکل‌های قدرت بخاری و ترکیبی

دانشگاه آزاد اسلامی




نوع دیگری از سیکل های قدرت سیکلهای بخاری است. سیال عامل در بخشی از سیکل قدرت بخاری در حالت مایع و در بخشی از سیکل در حالت بخار قرار دارد. در سکل های قدرت گازی سیال عامل در تمام سیکل در فاز گازی شکل باقی میماند. سیکل ایدهآل در این نوع از سیکل ها، سیکل رانکین میباشد. این سیکل در حالت پایه شامل چهار جزء میباشد.

۱- پمپ^۱ که در آن فشار سیال افزایش مییابد. فرایند ثابت = S

۲- بویلر^۲ که در آن دمای سیال افزایش مییابد. فرایند ثابت = P

۳- توربین^۳ که در آن فشار سیال کاهش مییابد. در این فرایند دما هم کاهش مییابد. فرایند ثابت = S

۴- کندانسور^۴ که در آن دمای سیال کاهش مییابد. فرایند ثابت = P



شکل ۱-۹ سیکل رانکین و نمودار $T-S$ مربوطه

بازده این سیکل از رایطه زیر بدست میآید.

$$\left[\begin{array}{l} q_H = h_3 - h_2 \\ q_L = h_4 - h_1 \\ w_p = h_2 - h_1 \\ w_T = h_3 - h_4 \\ w_{net} = w_T - w_p \end{array} \right] \rightarrow \eta = 1 - \frac{q_L}{q_H} \quad or \quad \eta = \frac{w_{net}}{q_H}$$

انحراف سیکل های قدرت بخاری واقعی از سیکل های ایدهآلی

سیکل قدرت بخاری واقعی با سیکل ایدهآل رانکین تفاوت دارد شکل (۲-۹) و این اختلاف ناشی از برگشت ناپذیری ها در اجزاء مختلف است. اصطکاک سیال و دفع ناخواسته گرما به اطراف دو منبع عمدہ برگشت ناپذیری هستند. اصطکاک سیال باعث افت فشار در بویلر، در کندانسور و در لوله کشی بین اجزاء مختلف است. در نتیجه بخار آب در فشار کمی پایین تر از بویلر خارج میشود. همچنین فشار در ورودی توربین کمی پایین تر از فشار در خروجی بویلر است و این ناشی از افت فشار در لوله هاست. افت فشار در کندانسور معمولاً خیلی کم است. برای جبران این افتهای فشار، باید آب را تا فشاری که به اندازه کافی بالاتر از فشار مورد نیاز در سیکل های ایدهآلی است پمپ کرد. در نتیجه به پمپ بزرگتر و کار ورودی بیشتری نیاز داریم.



منبع عده دیگر برگشت‌ناپذیری دفع گرما از بخار آب به اطراف است که ضمن جریان بخار آب در اجزاء مختلف روی می‌دهد و برای کار خالص خروجی یکسان، گرمای بیشتری باید در بویلر به بخار آب داده شود تا این اتفاقات ناخواسته‌ی گرما جبران شود. بنابراین بازده سیکل کاهش می‌یابد.


برگشت‌ناپذیریها که در پمپ و توربین روی می‌دهند از اهمیت خاصی برخوردارند. به علت برگشت‌ناپذیری‌ها، پمپ کار ورودی بیشتری می‌خواهد و توربین کار خروجی کمتری می‌دهد. در شرایط ایده‌آل، جریان در این وسایل به طور تک آنتروپوی است. انحراف پمپها و توربین‌های واقعی از حالت تک آنتروپوی را با استفاده از بازده‌های آدیابتیک، با تعریف زیر می‌توان با دقت در نظر گرفت.

$$\eta_p = \frac{W_s}{W_a} = \frac{h_{2s} - h_1}{h_{2a} - h_1}$$

$$\eta_t = \frac{W_a}{W_s} = \frac{h_4 - h_{4a}}{h_4 - h_{4s}}$$

که در آن حالت‌های $2a$ و $4a$ به ترتیب حالت‌های خروجی واقعی پمپ و توربین و $2s$ و $4s$ متناظر با حالت تک آنتروپوی هستند.
(شکل ۲-۹)

در تحلیل سیکل‌های قدرت بخاری واقعی عوامل دیگری را نیز باید در نظر گرفت. مثلاً، مایع در کندانسور معمولاً فرو سرد می‌شود تا از کاویتاسیون (تبخیر و چگالش سریع سیال در سمت فشار پایین پروانه، که می‌تواند به پروانه صدمه بزند) جلوگیری شود. در یاتاقان‌های قطعات متحرک، اتفاقات اضافی بر اثر اصطکاک ایجاد می‌شود. بخار آبی که در طی سیکل به بیرون نشست می‌کند و هوایی که وارد کندانسور می‌شود دو تا از منابع دیگر اتفاق‌اند. سرانجام قدرت مصرفی توسط وسایل کمکی از قبیل فن‌ها که هوای کوره را تأمین می‌کنند نیز باید در ارزیابی عملکرد نیروگاه‌های واقعی در نظر گرفته شوند.



شکل ۲-۹

نکته

۱- برای جلوگیری از بروز پدیده کاویتاسیون نباید مایع همراه با بخار به پمپ وارد شود. ورودی پمپ در حالت ایده‌آل باید مایع اشباع باشد ولی در عمل مایع مترکم است.

۲- کار پمپ در حالت ایده‌آل را می‌توان از رابطه زیر بدست آورد:

$$W_{Pump} = v \times (P_{\text{ورودی خروجی}} - P_{\text{ورودی}})$$



- ۳- اگر توربین و پمپ ایده‌آل نباشند می‌توان از روابط زیر استفاده کرد:


$$\text{TURBINE} \Rightarrow \eta_{\text{Turbine}} = \frac{h_3 - h_4}{h_3 - h_{4s}} \rightarrow h_4 = h_3 - (h_3 - h_{4s}) \times \eta_{\text{Turbine}}$$

$$\text{PUMP} \Rightarrow h_2 = \frac{v_1(P_2 - P_1)}{\eta_{\text{Pump}}} + h_1$$

تأثیر برگشت‌ناپذیری بر بازده گرمایی سیکل قدرت بخاری با مثال زیر توضیح داده شده است.

مثال = یک نیروگاه بخاری را در نظر بگیرید. بخار آب در شرایط $T = 350^{\circ}\text{C}$ و $P = 3 \text{ MPa}$ وارد توربین می‌شود و در فشار ۷۵ kPa چگالیده می‌شود. اگر بازده توربین ۸۷٪ و بازده پمپ ۸۵٪ باشد، بازده گرمایی سیکل و قدرت خالص خروجی را با شرط دبی

$$\dot{m} = 15 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \text{ بدست آورید.}$$



حل

توربین

$$P_3 = 3 \text{ MPa}, \quad T_3 = 350^{\circ}\text{C} \Rightarrow h_3 = 3115.3 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}, \quad S_3 = 6.7428 \frac{\text{kJ}}{\text{kg.K}}$$

$$P_4 = 75 \text{ kPa}, \quad S_{4s} = S_3 = 6.7428 \Rightarrow X_{4s} = 0.886, \quad h_{4s} = 2403.2 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\eta_{\text{Turbine}} = \frac{h_3 - h_4}{h_3 - h_{4s}} \rightarrow h_4 = h_3 - (h_3 - h_{4s}) \times \eta_{\text{Turbine}} \rightarrow h_4 = 3115.3 - (3115.3 - 2403.2) * 0.87 = 2495.773$$

در اینجا می‌توان دمای واقعی خروجی از توربین را بدست آورد:

$$h_4 = 2495.773 \quad \& \quad P_4 = 75 \text{ Kpa} \rightarrow T_4 = 91.8^{\circ}\text{C}$$

کار توربین برابر است با

$$w_T = h_3 - h_4 = 3115.3 - 2495.773 = 620 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

کندانسور

$$P_1 = 75 \text{ Kpa} \quad \& \quad v_1 = 0.001037 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \rightarrow h_1 = 348.39 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$q_L = h_4 - h_1 = 2495.773 - 348.39 = 2147.3 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

پمپ

$$h_2 = \frac{v_1(P_2 - P_1)}{\eta_{\text{Pump}}} + h_1 = \frac{0.001037 \times (3000 - 75)}{0.85} = 351.96 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$w_p = h_2 - h_1 = 351.96 - 348.39 = 3.56 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

بویلر

$$q_H = h_3 - h_2 = 3115.3 - 351.96 = 2763.34 \frac{kJ}{kg}$$

بازده

$$\eta = 1 - \frac{q_L}{q_H} = 1 - \frac{2147.3}{2763.34} = 0.223$$

قدرت خالص خروجی

$$\dot{W}_{net} = \dot{m} \times (w_T - w_c) = 15 \times (620 - 3.56) = 9.24 kW$$

اگر سیکل ایده‌آل بود داشتیم:

تفاوت در خروجی توربین و پمپ بوده و بنابراین خروجی این دو جزء باید دوباره حساب شوند.

$$h_2 = \frac{v_1(P_2 - P_1)}{\eta_{Pump}} + h_1 = 348.39 + \frac{0.001037 \times (3000 - 75)}{1} = 351.42 \frac{kJ}{kg}$$

$$q_H = h_3 - h_2 = 3115.3 - 351.42 = 2763.84 \frac{kJ}{kg}$$

$$q_L = h_4 - h_1 = 2403.2 - 348.39 = 2054.81 \frac{kJ}{kg}$$

$$\eta = 1 - \frac{q_L}{q_H} = 1 - \frac{2054.81}{2763.84} = 0.2565$$

راههای افزایش بازده سیکل رانکین

به طور کلی هر عاملی که باعث افزایش دمای متوسطی که در طی آن گرما داده می‌شود ($T_H \uparrow$) و یا کاهش دمای متوسطی که در طی آن گرما دفع می‌شود ($T_L \downarrow$) راندمان را افزایش می‌دهد.
بدین منظور راههای زیر پیشنهاد شده است:

(۱) کاهش فشار کندانسور (عیب: افزایش میزان رطوبت (قطرات آب) در خروجی توربین)

(۲) افزایش فشار بویلر (عیب: افزایش میزان رطوبت در خروجی توربین)

(۳) افزایش دمای حداکثر سیکل (مزیت: کاهش میزان رطوبت در خروجی توربین)


۱- کاهش دادن فشار کندانسور (کاهش دمای متوسط پایین)

بخار آب در کندانسور به صورت مخلوط اشباع است و دمای آن برابر با دمای اشباع متناظر با فشار در کندانسور است. بنابراین،

کاهش فشار کارکرد کندانسور باعث می‌شود دمای بخار آب و دمایی که تحت آن گرما دفع می‌شود کاهش یابد.

تأثیر کاهش فشار کندانسور بر بازده سیکل رانکین در نمودار $T-S$ شکل (۳-۹) نشان داده شده است. برای مقایسه، حالت توربین را ثابت گرفته ایم. مساحت سایه خورده در این نمودار، افزایش کل خالص خروجی را بر اثر کاهش دادن فشار کندانسور از (p_4) تا

(p'_4) نشان می‌دهد. گرمایی ورودی مورد نیاز افزایش می‌یابد (مساحت زیر منحنی $2-2'$) اما این افزایش خیلی کم است. از این رو تأثیر کلی کاهش فشار کندانسور این است که بازده گرمایی سیکل افزایش می‌یابد.




شکل ۳-۹

برای استفاده از بازده افزایش یافته در فشارهای کم، کندانسورهای نیروگاه های بخاری معمولاً خیلی کمتر از فشار اتمسفر کار می کند. این مشکل خاصی نیست زیرا سیکل های قدرت بخاری در حلقه بسته کار می کنند. ولی، یک حد پایینی برای فشار در کندانسور وجود دارد. این فشار نمی تواند از فشار اشباع متناظر با دمای محیط خنک کن کمتر باشد. مثلاً کندانسوری را در نظر بگیرید که توسط رودخانه 15°C نزدیک نیروگاه خنک می شود. اگر اختلاف دمای 10°C را برای انتقال گرمای مؤثر در نظر بگیریم، دمای بخار آب در کندانسور باید بیشتر از 25°C باشد، از این رو فشار در کندانسور باید بیشتر از 3.2 kpa (فشار اشباع با دمای 25°C) باشد.

البته، کاهش دادن فشار کندانسور اثرات جانبی دارد. مثلاً امکان نشت هوا به داخل کندانسور را فراهم می آورد. مهمتر این که، محتوی رطوبت بخار آب را در طبقات نهایی توربین افزایش می دهد. مطابق شکل ۳-۹ نقطه ۴ نسبت به نقطه ۳ کیفیت کمتری دارد لذا آب بیستری همراه با بخار در خروجی وجود دارد. وجود رطوبت زیاد در توربین خیلی نامطلوب است زیرا بازده توربین را کاهش داده و پره های توربین را فرسوده می کند.

۲- فوق گرمایش بخار آب تا دماهای زیاد (افزایش دمای متوسط بالا)

با فوق گرمایش بخار آب در دماهای زیاد می توان دمای متوسطی را که تحت آن به بخار آب گرما داده می شود افزایش داد بدون این که فشار در بویلر افزایش یابد. تأثیر فوق گرمایش بر عملکرد سیکل های قدرت بخاری در نمودار $T-S$ شکل (۴-۹) نشان داده شده است. مساحت سایه خورده در این نمودار افزایش کار خالص و مساحت کل زیر منحنی ۳-۳ افزایش گرمای ورودی را نشان می دهد. از این رو بر اثر فوق گرمایش بخار آب، کار خالص و گرمای ورودی افزایش می یابند. تأثیر کلی این افزایش ها این است که بازده گرمایی افزایش می یابد، زیرا دمای متوسطی که تحت آن گرما داده می شود افزایش می یابد.



شکل ۴-۹ تأثیر فوق گرمایش بخار آب تا دماهای بالاتر بر سیکل ایده آلی رانکین




فوق گرمایش بخار آب تأثیر بسیار مطلوب دیگری نیز دارد . همانطور که از نمودار دیده می شود ، این عمل باعث کاهش محتوی رطوبت بخار آب در خروجی توربین می شود (کیفیت در حالت $4'$ از کیفیت در حالت 4 بیشتر است). البته، با توجه به ملاحظات متالورژیکی، دمای فوق گرمایش بخار آب محدودیت دارد. در حال حاضر بالاترین دمای مجاز در ورودی توربین $620^{\circ}C$ است. هر گونه افزایش این مقدار بستگی به بقیه مواد موجود یا بستگی به یافتن مواد جدیدی دارد که بتواند دماهای بالاترین را تحمل کنند. در این رابطه سرامیکها خیلی مورد توجه اند.

۳- افزایش فشار بویلر(افزایش دمای متوسط بالا)

راه دیگر برای افزایش دمای متوسط در فرآیند جذب گرما این است که فشار کارکرد بویلر افزایش یابد. این عمل باعث می شود دمای جوش افزایش یابد. در نتیجه دمای متوسطی که تحت آن به بخار آب گرما داده می شود افزایش می یابد و بازده سیکل زیاد می شود.

تأثیر افزایش فشار بویلر بر عملکرد سیکل های قدرت بخاری در نمودار شکل (۵-۹) نشان داده شده است. توجه کنید که برای دمای معین ورودی به توربین، سیکل به سمت چپ تغییر مکان می دهد و محتوی رطوبت بخار در آب خروجی توربین افزایش می یابد. البته همانطور که در قسمت بعد توضیح می دهیم، توسط بازگرمایش بخار آب می توان این اثر جانبی نامطلوب را از بین برد.




شکل ۵-۹ نمودار در حالت افزایش فشار بویلر

راههای عملی برای افزایش بازده سیکل رانکین

الف- سیکل رانکین همراه بازگرمایش

برای کاهش میزان میزان رطوبت در خروجی توربین از این سیکل استفاده می شود. علاوه بر اینکه بازگرمایش باعث افزایش حجم مخصوص بخار شده و بالطبع توان خروجی توربین نیز افزایش می یابد..



شکل ۶-۹ سیکل رانکین همراه با بازگرمایش

اگر در سیکل فوق از گرمکن استفاده نشود خروجی سیکل در نقطه' 4 خواهد بود. ولی اگر در سیکل از گرمکن استفاده شود آنگاه خروجی سیکل در نقطه 6 خواهد بود. نقطه 6 نسبت به نقطه 4 کیفیت بیشتر و میزان قطرات آب کمتری دارد. بنابراین استفاده از بازگرمایش باعث کاهش قطرات آب در خروجی توربین می‌شود. ولی بازگرمایش باعث افزایش میزان گرمای لازم خواهد شد.

$$q_h = (h_3 - h_2) + (h_5 - h_4)$$

نهایتاً

$$\eta \downarrow = \frac{w_{net}}{q_h} \uparrow$$

ب) سیکل ایده‌آلی بازیابی رانکین

بررسی دقیق نمودار $T-S$ سیکل رانکین که در شکل ۱-۹ رسم شده است، نشان می‌دهد که در فرآیند ۳-۲ گرما در دمای نسبتاً پایین به سیال عامل داده می‌شود (زیرا دمای خروجی از پمپ پایین و خروجی از بویلر بالاست و بنابراین گرمای زیادی باید توسط بویلر تأمین شود) و در نتیجه دمای متوسطی که تحت آن گرما داده می‌شود (و از این رو بازده سیکل) کاهش می‌یابد.

برای رفع این مشکل، به دنبال روش‌هایی می‌گردیم که به موجب آن دمای مایع خروجی از پمپ (به نام آب تغذیه) قبل از ورود به بویلر افزایش یابد. یکی از این روش‌ها این است که آب تغذیه را تا دمای بالایی به طور تک آنتروپوی متراکم کنیم (مانند آنچه که در سیکل کارنو انجام می‌شود) ولی این عمل نیازمند فشارهای خیلی زیاد است و بنابراین عملی نیست. امکان دیگر این است که توسط یک مبدل گرمایی با جریان ناهمسو، که در توربین کار گذاشته می‌شود، گرما را از بخار آب در حال انساط به آب تغذیه انتقال دهیم، یعنی از بازیابی استفاده کنیم. این راه حل نیز عملی نیست زیرا طراحی این مبدل مشکل است و ضمناً باعث افزایش محتوی رطوبت بخار آب در طبقات آخر توربین می‌شود.

در عمل بازیابی در نیروگاه‌های بخاری با استخراج بخار آب از نقاط مختلف توربین انجام می‌شود. این بخار آب، که با انساط بیشتر در توربین می‌تواند کار بیشتری تولید کند، برای گرمایش آب تغذیه به کار می‌رود. وسیله‌ای را که آب تغذیه در آن توسط بازیابی گرم می‌شود بازیاب^۵ یا گرمکن آب تغذیه^۶ می‌گویند.

بازیابی نه تنها بازده سیکل افزایش می‌دهد، بلکه روش مناسبی برای هوایگیری آب تغذیه (خروج هوایی که به داخل کندانسور نشست می‌کند) و جلوگیری از خوردگی بویلر است.


⁵Regenerator⁶Feed water



گرمکن آب تغذیه اساساً یک مبدل گرمایی است که در آن گرما از بخار آب به آب تغذیه، از طریق اختلاط دو جریان سیال(گرمکن های باز آب تغذیه) یا بدون اختلاط آنها (گرمکن های بسته آب تغذیه)، منتقل می شود.

گرمکن باز:

گرمکن باز (یا گرمکن با تماس مستقیم) اساساً یک محفظه اختلاط است، که در آن بخار آب استخراج شده از توربین با آب تغذیه موجود در پمپ مخلوط می شود. در حالت ایده‌آلی، مخلوط به صورت مایع اشباع در فشار گرمکن از آن خارج می شود. طرحواره نیروگاه بخاری با یک گرمکن باز (که به آن سیکل بازیابی تک مرحله ای نیز می گویند) در شکل (۷-۹) نشان داده شده‌اند. در سیکل ایده‌آلی بازیابی رانکین، بخار آب در فشار بویلر وارد توربین می شود (حالت ۵) و به طور تک‌آنتروپی تا یک فشار متوسط منبسط می شود (حالت ۶). قسمتی از بخار آب در این حالت استخراج شده، و به طرف گرمکن آب تغذیه هدایت می شود، و بقیه بخار آب به طور تک‌آنتروپی تا فشار کندانسور منبسط می شود (حالت ۷). این بخار آب به صورت مایع اشباع در فشار کندانسور از کندانسور خارج می شود (حالت ۱). سپس آب چگالیده که به آن آب تغذیه نیز می گویند وارد یک پمپ تک آنتروپی می شود، و در آنجا تا فشار گرمکن متراکم شده (حالت ۲) و به طرف گرمکن هدایت می شود و در آنجا با بخار آب استخراج شده از توربین مخلوط می شود. بخار آب استخراج شده به اندازه‌ای است که مخلوط به صورت مایع اشباع در فشار گرمکن از گرمکن خارج می شود (حالت ۳). یک پمپ ثانویه، فشار آب را تا فشار بویلر افزایش می دهد (حالت ۴). با گرمایش آب درون بویلر تا حالت ورودی توربین (حالت ۵) سیکل تکمیل می شود.



شکل ۷-۹: شماتیک گرمکن باز

در تحلیل نیروگاه‌های بخاری، بهتر است با کمیتهایی که برای جرم واحد بخار آبی که در بویلر جریان دارد کار کنیم. برای هر کیلو گرم بخار آب خروجی از بویلر y کیلوگرم در توربین تا اندازه‌ای منبسط شده، و در حالت ۶ استخراج می شود. ($1-y$) کیلوگرم با قیمانده تا فشار کندانسور به طور کامل منبسط می شود. بنابراین آهنگهای جریان جرمی در اجزاء مختلف با هم تفاوت دارند. مثلاً اگر آهنگ جریان جرمی در بویلر \dot{m} باشد در کندانسور $(1-y)$ خواهد بود. این جنبه سیکل بازیابی رانکین را در تحلیل سیکل و در تفسیر مساحت‌ها در نمودار $T-S$ باید در نظر گرفت. با توجه به شکل (۷-۹) بر هم کنش گرما و کار در سیکل بازیابی رانکین با یک گرمکن آب تغذیه را برای جرم واحد بخار آبی که در بویلر جریان دارد به صورت زیر می توان بیان کرد:

$$q_h = h_5 - h_4$$

$$q_l = (1-y)(h_7 - h_1)$$

$$w_T = h_5 - yh_6 - (1-y)h_7$$

$$w_p = w_{pump(1)} + w_{pump(2)}$$

$$\eta = \frac{W_{net}}{q_h} = \frac{W_t - W_p}{q_h}$$

که در آن

$$y = \frac{\dot{m}_6}{\dot{m}_5}$$

$$w_{1p} = (1-y) \times v(p_2 - p_1)$$


$$w_{2p} = v(p_4 - p_3)$$

بازده گرمایی سیکل رانکین بر اثر بازیابی افزایش می‌یابد، زیرا بازیابی، با افزایش دمای آب قبل از ورود به بویلر دمای متوسطی را که تحت آن گرما در بویلر به بخار آب داده می‌شود افزایش می‌دهد. با افزایش تعداد گرمکن‌های آب تغذیه، بازده سیکل بیشتر افزایش می‌یابد. بسیاری از نیروگاه‌های بزرگی که امروزه کار می‌کنند از هشت گرمکن استفاده می‌کنند. تعداد بهینه گرمکنها با ملاحظات اقتصادی تعیین می‌شود. استفاده از گرمکن اضافی قابل توجه نیست مگر این که صرفه‌جویی در هزینه‌های سوخت بر اثر استفاده از گرمکن بیشتر از هزینه خود گرمکن باشد.

گرمکن بسته:

نوع دیگر گرمکن آب تغذیه که اغلب در نیروگاه‌های بخاری به کار می‌رود گرمکن بسته آب تغذیه است، که در آن گرما از بخار آب استخراج شده به آب تغذیه داده می‌شود بدون اینکه اختلاطی روی دهد. در اینجا دو جریان ممکن استدر فشارهای متفاوت باشند، زیرا باهم مخلوط نمی‌شوند. طرحواره نیروگاه بخاری با یک گرمکن بسته آب تغذیه و نمودار $T-S$ سیکل شکل (۸-۹) نشان داده شده‌اند. در گرمکن بسته ایده‌آلی، آب تغذیه تا دمای خروجی بخار آب استخراجی گرم شده، و به صورت مایع اشباع در فشار استخراج از گرمکن خارج می‌شود. در نیروگاه‌های واقعی، آب تغذیه در زیر دمای خروجی بخار آب استخراجی از گرمکن خارج می‌شود زیرا حداقل چند درجه اختلاف دما برای هرگونه انتقال گرما لازم است.

بخار آب چگالیده سپس به خط آب تغذیه پمپ می‌شود، یا به طرف گرمکن دیگری هدایت می‌شود، و یا از طریق وسیله‌ای به نام تله به طرف کندانسور هدایت می‌شود. تله می‌گذارد مایع وارد یک ناحیه کم فشار شود اما بخار آب را گیر می‌اندازد. آنتالپی بخار آب در این فرآیند فشار شکنی ثابت می‌ماند.



شکل ۸-۹: شماتیک گرمکن بسته




در حالت ایدهآل در گرمکن بسته $T_3 = T_6$ برقرار خواهد بود.
گرمکن های باز و بسته را می توان به صورت زیر باهم مقایسه کرد:
گرمکن های ساده و ارزان اند و مشخصه های انتقال گرمای خوبی دارند و آب تغذیه را به حالت اشباع می رسانند. اما برای هر گرمکن، یک پمپ لازم است تا آب تغذیه را پمپ کند. گرمکن های بسته آب تغذیه، به علت شبکه لوله کشی داخلی پیچیده تر و گران ترند. انتقال گرما در گرمکن های بسته نیز کمتر است زیرا دو جریان با هم تماس مستقیم ندارند. ولی، برای هر گرمکن احتیاج به پمپ جداگانه ای نیست زیرا بخار آب استخراجی و آب تغذیه می توانند در فشارهای مختلف باشند. بیشتر نیروگاه های بخاری از ترکیب گرمکن های باز و بسته استفاده می کنند.

همانطور که مشاهده می شود سیال عامل با دمای پایین T_5 وارد بویلر شده و در آنجا گرم می شود و سپس با دمای نسبتاً بالایی T_6 خارج می شود. اختلاف های دمای $T_5 - T_6$ باعث می شود متوسط این دو دما بیشتر از متوسط دمای T_2 و T_3 شکل ۱-۹ بوده و لذا بازده افزایش می یابد.
نکته: هدف گرمکن باز و بسته کاهش Q_H می باشد.

مثال:

با توجه به شکل سیکل زیر بازده را بدست آورید؟



$$T_5 = T_6$$



$$9 \begin{cases} p_9 = 15 \text{ MPa} \\ T_9 = 600^\circ\text{C} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h_9 = 3582.3 \text{ kJ/kg} \\ s_9 = 6.6776 \end{cases}$$

$$10 \begin{cases} s_{10} = s_9 = 6.6776 \\ p_1 = 4 \text{ MPa} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h_{10} = 3154 / 3 \text{ kJ/kg} \end{cases}$$

$$11 \begin{cases} p_{11} = 4 \text{ MPa} \\ T_{11} = 600^\circ\text{C} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h_{11} = 3674 / 4 \text{ kJ/kg} \\ s_{11} = 7 / 3688 \end{cases}$$

$$12 \begin{cases} s_{12} = s_{11} = 7.3688 \\ p_{12} = 0.5 \text{ MPa} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h_{12} = 3014.3 \text{ kJ/kg} \end{cases}$$

$$13 \begin{cases} s_{13} = s_{11} = 7.3688 \\ p_{13} = 10 \text{ KPa} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h_{13} = 2335.8 \text{ kJ/kg} \end{cases}$$

$$1 \begin{cases} p_1 = 10 \text{ KPa} \\ \text{saturation liquid} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1 = v_f = 0.001010 \\ h_1 = h_f = 191.83 \text{ kJ/kg} \end{cases}$$

$$2 \begin{cases} p_2 = 0.5 \text{ MPa} \\ - \end{cases} \Rightarrow \{ h_2 = h_1 + v_1(p_2 - p_1) \Rightarrow h_2 = 191.83 + 0.001010(500 - 10) = 192.32 \text{ kJ/kg} \}$$

$$3 \begin{cases} p_3 = 0.5 \text{ MPa} \\ \text{saturation liquid} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_3 = 0.001093 \\ h_3 = 640.23 \text{ kJ/kg} \end{cases}$$


$$4 \begin{cases} p_4 = 15 \text{ MPa} \\ - \end{cases} \Rightarrow \{ h_4 = h_3 + v_3(p_4 - p_3) \Rightarrow h_4 = 640.23 + 0.001093(15000 - 500) \Rightarrow h_4 = 6560.08 \text{ kJ/kg} \}$$

$$6 \begin{cases} p_6 = 4 \text{ MPa} \\ \text{saturation liquid} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_f = 0.001252 \\ h_f = 1087.31 \text{ kJ/kg} \\ T_6 = 250^\circ\text{C} \end{cases}$$

$$7 \{ p_7 = 15 \text{ MPa} \Rightarrow \{ h_7 = h_6 + v_6(p_7 - p_6) \Rightarrow h_7 = 1087.31 + 0.001252(15000 - 4000) \Rightarrow h_7 = 1101.08 \}$$

$$5 \begin{cases} p_5 = 15 \text{ MPa} \\ T_5 = 250^\circ\text{C} \end{cases} \Rightarrow \{ h_5 = 1089.7 \text{ kJ/kg} \}$$


قانون اول برای گرمکن بسته




$$\begin{aligned} y h_{10} + (1-y)h_4 &= y h_6 + (1-y)h_8 \\ \Rightarrow y &= 0.173 \end{aligned}$$



قانون اول برای گرمکن باز



قانون اول برای محفظه اختلاط






همزایی^۷

در تمام سیکلهای که تا به حال بررسی شده‌اند، تنها هدف سیکل این بود که قسمتی از گرمای داده شده به سیال عامل تبدیل به کار شود، که با ارزش‌ترین شکل است. قسمت باقیمانده گرما به صورت گرمای بلاستفاده به رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، اقیانوس‌ها، یا به اتمسفر داده می‌شود، زیرا کیفیت آن آنقدر پایین است که استفاده عملی ندارد. دفع مقدار زیادی گرما بهایی است که برای تولید کار می‌پردازیم، زیرا کار الکتریکی یا مکانیکی تنها شکل انرژی است که بسیاری از وسائل صنعتی (مانند فن) می‌توانند با آن کار کنند. صنایعی که از مقادیر بزرگ گرمای فرآیند استفاده می‌کنند مقدار زیادی انرژی الکتریکی مصرف می‌کنند. بنابراین احساس اقتصادی و مهندسی ایجاب می‌کند از قابلیت تبدیل به کار موجود برای تولید قدرت استفاده کنیم نه این که آن را هدر دهیم. نتیجه این طرز فکر، یک واحد صنعتی است که برق تولید می‌کند و ضمناً گرمای فرآیند مورد نیاز بعضی از فرآیندهای صنعتی را نیز تأمین می‌کند. این واحد صنعتی را نیروگاه همزایی می‌گویند. به طور کلی، **همزایی** یعنی تولید بیش از یک شکل انرژی مفید (مانند گرمای فرآیند و قدرت الکتریکی) از منبع انرژی یکسان.

در نیروگاه همزایی، از سیل بخاری (سیکل رانکین) یا سیکل گازی (سیکل برایتون) می‌توان استفاده کرد. طرحواره ایده‌آلی نیروگاه همزایی مجهر به توربین بخاری فاقد کندانسور است (شکل ۹-۹). بنابراین هیچ گرمایی از این نیروگاه به صورت گرمای بلاستفاده دفع نمی‌شود. به عبارت دیگر، تمام انرژی داده شده به بخار آب در بویلر صرف گرمای فرآیند یا قدرت الکتریکی می‌شود. از این رو بهتر است ضریب تأسیساتی^۸ نیروگاه همزایی را، با تعریف زیر در نظر بگیریم:

$$\epsilon_u = \frac{\text{گرمای فرآیند} + \text{کار خالص خروجی}}{\text{کل گرما ورودی}} = \frac{W_{\text{net}} + Q_p}{Q_{\text{in}}} = 1 - \frac{Q_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}}$$

که در آن Q_{out} گرمای دفع شده در کندانسور است. به عبارت دقیقتر، \dot{Q}_{out} شامل تمام گرماهای دفع شده ناخواستع از لوله کشی وسایر اجزاء نیز می‌باشد، اما مقدار آنها معمولاً ناچیز است.




شکل ۹-۹ نیروگاه همزایی ایده‌آل

ضریب تأسیساتی نیروگاه همزایی نشان داده شده در بالا برابر ۱۰۰٪ بوده ولی در عمل ضریب تأسیساتی در رنج ۸۰٪ قرار می‌گیرد.

نیروگاه همزایی بخاری که در بالا توصیف شد در بالا عملی نیست زیرا آن را برای تغییرات قدرت و بارهای گرمای فرآیند نمی‌توان تنظیم کرد. طرحواره عملی‌تر (ولی پیچیده‌تر) برای نیروگاه همزایی در شکل (۱۰-۹) نشان داده شده است. در شرایط عادی، قسمتی از بخار آب در فشار متوسط از پیش تعیین شده p_6 از توربین استخراج می‌شود. بقیه بخار آب تا فشار p_7 کندانسور منبسط می‌شود و سپس در فشار ثابت خنک می‌شود. گرمایی که از کندانسور دفع می‌شود گرمای بلاستفاده سیکل است.

⁷ Cogeneration

⁸ Utilization Factor



واحد همزایی یا پاره قابل تنظیم


شکل ۱۰-۹ سیکل عملی همزایی

در موقع تقاضای زیاد برای گرمایی فرآیند، تمام بار به سوی واحدی گرمایش فرآیند هدایت می‌شود و هیچ قسمتی از آن وارد کندانسور نمی‌شود گرمایی بلااستفاده در این حالت صفر است $\dot{m}_7 = 0$. اگر این مقدار کافی نباشد، مقداری از بخار آب که از بویلر خارج می‌شود توسط شیر انبساط یا شیر کاهنده فشار دستخوش فرآیند فشار شکنی می‌شود و فشار آن تا فشار استخراج از توربین p_6 پایین می‌آید و به سوی واحد گرمایش فرآیند هدایت می‌شود. ماکزیمم گرمایش فرآیند وقتی است که تمام بخار آب خروجی از بویلر از شیر کاهنده فشار عبور می‌کند $\dot{m}_6 = \dot{m}_5$ هیچ قدرتی در این حالت تولید نمی‌شود. وقتی تقاضایی برای گرمایی فرآیند وجود ندارد، تمام بخار آب از توربین و کندانسور می‌گذرد ($\dot{m}_5 = \dot{m}_6 = 0$) و نیرو گاه همزایی به صورت نیروگاه معمولی بخاری کار می‌کند. آهنگ‌های گرمایی ورودی، گرمایی دفع شده و تولید گرمایی فرآیند و همچنین قدرت تولیدی در این نیروگاه همزایی را به صورت زیر می‌توان بیان کرد:

$$\begin{aligned}\dot{Q}_{in} &= \dot{m}_3(h_4 - h_3) \\ \dot{Q}_{out} &= \dot{m}_7(h_7 - h_1) \\ \dot{Q}_p &= \dot{m}_5h_5 + \dot{m}_6h_6 - \dot{m}_8h_8 \\ W &= (\dot{m}_4 - \dot{m}_5)(h_4 - h_6) + \dot{m}_7(h_6 - h_7)\end{aligned}$$

سیکل‌های قدرت گازی-بخاری (برايتون - رانکین)^۹

سیکل توربین گازی (برايتون) معمولاً در دمای بالایی کار می‌کند. دمای ورودی گاز به توربین بخار برابر C^{620° و این در حالی است که این عدد برای توربین‌های گازی برابر C^{1425° می‌باشد. ولی خروجی توربین‌های گازی معمولاً نسبت به محیط بالا بوده و معمولاً در رنج بالای C^{500° قرار می‌گیرد. در سیکل‌های ترکیبی از این خروجی با دمای بالا استفاده می‌کند. معمولترین سیکل ترکیبی، سیکلی است که از ترکیب سیکل برايتون و سیکل رانکین تشکیل شده است. شکل ۱۰-۱۰ این سیکل را نمایش می‌دهد. در این سیکل خروجی توربین گازی با دمای بالا (سیکل بالایی) به عنوان منبع انرژی گرمایی برای سیکل بخار (سیکل پایینی) عمل می‌کند. امروزه از این سیکل‌ها در اقصی نقاط مختلف استفاده می‌شود.



شکل ۱۰-۱۰ سیکل ترکیبی

فصل دهم

سیکل تبريد

دالگاههارا و اسلان



یخچالها و پمپهای گرمایش

می‌دانیم که گرما در جهت کاهش دما جریان می‌یابد، یعنی از ناحیه‌های دما بالا به طرف ناحیه‌های دما پائین. این فرآیند در طبیعت بدون احتیاج به هیچ وسیله‌ای روی می‌دهد. ولی، فرآیند معکوس آن نمی‌تواند خود به خود روی دهد. انتقال گرمایش ناحیه دما پائین به ناحیه دما بالا نیازمند وسیله خاصی به نام یخچال است. یخچال‌ها وسایلی سیکلی‌اند، و سیال عاملی را که در سیکل‌های تبرید به کار می‌روند مبرد می‌گویند. در شکل ۱۱-۱۰ الف، طرحواره یخچال نشان داده شده است. در این شکل، Q_L مقداری گرمایش جذب شده از فضای سرد شده با دمای Q_H است، Q_H مقداری گرمایش دفع شده به فضای گرم با دمای T_H است و W_{out} کار خالص داده شده به یخچال است. همان طور که در یادآوری بحث شد، Q_H ، Q_L ، W_{out} مقداری گرمایش را نشان می‌دهند و از اینرو کمیت‌های مثبت اند. وسیله دیگری که گرمایش را از محیط دما پائین به محیط دما بالا انتقال می‌دهد پمپ گرمایش است. یخچال‌ها و پمپهای گرمایش اساساً وسایل یکسانی هستند، و فقط وظیفه آنها باهم تفاوت دارد. کار یخچال این است فضای تبرید شده را با جذب گرمایش از آن دردمای پائین نگه می‌دارد. دفع این گرمایش به محیط با دمای بالاتر فقط قسمتی از عملیات یخچال است، نه هدف آن. ولی کار پمپ گرمایش این است که فضای گرم شده را در دمای بالا نگه می‌دارد. این عمل جذب گرمایش از یک منبع دما پائین، مانند آب سرد یا هوای سرد بیرون در زمستان، وبا انتقال آن به محیط گرمتر مانند یک خانه انجام می‌شود(شکل ۱۱-۱-ب) عملکرد یخچال‌ها و پمپهای گرمایش بر حسب ضریب عملکرد (COP) (بیان می‌شود). این ضریب به صورت زیر تعریف می‌شود.

$$COP_{Ref} = \frac{Q_L}{W_{in}} \quad (1-10)$$

$$COP_{HP} = \frac{Q_H}{W_{in}} \quad (2-10)$$


رابطه‌های بالا، با قرار دادن، Q_H ، Q_L و W_{in} ، به ترتیب، به جای Q_H ، Q_L ، W_{in} ، می‌توان به شکلی آهنگی نیز بیان کرد.
توجه کنید که COP_{HR} ، COP_R می‌توانند بزرگتر از ۱ باشند.

$$\text{مقایسه معادله‌های } 1-10 \text{ و } 2-10 \text{ نشان می‌دهد که برای مقادیر ثابت } Q_H \text{، } Q_L \quad (3-10)$$

$$COP_{HP} = COP_R + I$$

این رابطه نشان می‌دهد که $I > COP_{HR}$ کمیت مثبتی است. یعنی پمپ گرمایش در بدترین حالت، به صورت گرمکن مقاومتی کار می‌کند، و همان مقدار انرژی را که مصرف می‌کند به خانه می‌دهد. ولی در واقع قسمتی از Q_H از طریق لوله‌کشی و سایر وسایل به هوای بیرون دفع می‌شود، و وقتی هوای بیرون خیلی سرد است، COP_R ممکن است کمتر از واحد باشد. وقتی این حالت روی می‌دهد، سیستم به شیوه گرمایش سوختی (گاز طبیعی، پروپان، نفت، وغیره) یا به شیوه گرمکن مقاومتی کار می‌کند. ظرفیت گرمایش سیستم تبرید یعنی، آهنگ جذب گرمایش افزایشی تبرید شده اغلب بر حسب تن تبرید^۱ بیان می‌شود. ظرفیت سیستم تبریدی که ۱ تن ($2000lbm$) آب مایع $0^\circ C$ ($32^\circ F$) را در 24 ساعت به یخ $0^\circ C$ تبدیل می‌کند 1 تن است. یک تن تبرید معادل با $\frac{BTU}{min}$ یا $211 \frac{kJ}{min}$ است. بار سرمایی یک ساختمان مسکونی به مساحت $200mm^2$ در گستره 3 تن تبرید (۱۰kw) است.

¹ Ton of Refrigerator



شکل ۱۰-۱-۱ وظیفه یخچال این است که گرما (Q_L) را از محیط سرد بگیرد
وظیفه پمپ گرما این است که گرما (Q_H) را از محیط گرم بدهد

سیکل تبرید تراکمی ایده‌آل

جایگزینی توربین توسط یک وسیله فشارشکن، مانند شیرانبساط یا لوله مویین، برای تبخیر کامل مبرد قبل از تراکم آن می‌توان بسیاری از مشکلات عملی مربوط به سیکل کارنوی معکوس را حل کند. سیکل حاصل را سیکل تبرید تراکمی ایده‌آلی گویند، و طرحواره آن در نمودار $T-S$ شکل ۱۰-۲ نشان داده شده است. سیکل تبرید تراکمی متداول‌ترین سیکلی است که در یخچال‌ها، سیستم‌های تهویه مطبوع، و پمپ‌های گرما به کار می‌رود.

این سیکل از چهار فرآیند تشکیل شده است:

۱- تراکم تک آنتروپی در کمپرسور


۲- دفع گرما با فشار ثابت در کندانسور

۳- فشار شکنی در وسیله انبساط


۴- جذب گرما با فشار ثابت در اوپراتور

در سیکل تبرید تراکمی ایده‌آلی، مبرد در حالت ۱ به صورت بخار اشباع وارد کمپرسور می‌شود و به طور تک آنتروپی تا فشار کندانسور متراکم می‌شود. در این تراکم تک آنتروپی، دمای مبرد خیلی بیشتر از دمای محیط اطراف می‌شود. مبرد سپس در حالت ۲ به صورت بخار فوق گرم وارد کندانسور می‌شود و بر اثر دفع گرما به اطراف، در حالت ۳ به صورت مایع اشباع از کندانسور خارج می‌شود. دمای مبرد در این حالت هنوز بیشتر از دمای اطراف است.

مبرد مایع اشباع در حالت ۳ با عبور از شیر انبساط یا لوله مویین تا فشار اوپراتور دستخوش فشارشکنی می‌شود. دمای مبرد در این فرآیند به کمتر از دمای محیط سردشده می‌رسد. مبرد در حالت ۴ به صورت مخلوط اشباع با کیفیت کم وارد اوپراتور می‌شود، و با جذب گرما از محیط تبرید شده کاملاً تبخیر می‌شود. مبرد به صورت بخار اشباع از اوپراتور خارج و دوباره وارد کمپرسور شده، و سیکل تکمیل می‌شود.

شکل ۲-۱۰ طرحواره و نمودار $T-S$ سیکل تبرید تراکمی ایده‌آلی

در یخچال‌های خانگی، محفظه فریزر که در آن گرما توسط مبرد جذب می‌شود به عنوان اواپراتور عمل می‌کند. کویل‌های پشت یخچال، که در آن گرما به هوای آشپزخانه دفع می‌شود، به عنوان کندانسور عمل می‌کنند (۳ - ۱۰).




شکل ۳-۱۰ یخچال معمولی خانگی

میدانیم که مساحت زیر منحنی فرآیند در نمودار $T-S$ انتقال گرما را برای فرآیندهای برگشت پذیر داخلی نشان می‌دهد. مساحت زیر منحنی، فرآیند ۴ - ۱ گرمای جذب شده توسط مبرد را در اواپراتور نشان می‌دهد، و مساحت زیر منحنی فرآیند ۲ - ۳ گرمای دفع شده در کندانسور را نشان می‌دهد.

توجه کنید که برخلاف سیکل‌های ایده‌آلی که قبلاً بحث شدند، سیکل تبرید تراکمی ایده‌آل یک سیکل برگشت‌پذیر داخلی نیست زیرا شامل فرآیند برگشت‌ناپذیر فشارشکنی است. به همین دلیل، از این سیکل به عنوان مدل بهتری برای سیکل تبرید تراکمی واقعی استفاده می‌شود. اگر یک توربین تک‌آنتروپی جایگزین وسیله فشار شکن شود، مبرد در حالت ۴، به جای حالت ۴، وارد اواپراتور می‌شود. در نتیجه، ظرفیت تبرید افزایش می‌یابد (به اندازه مساحت زیر منحنی فرآیند ۴ - ۴ در شکل ۳-۱۰) و کار



خالص داده شده کاهش می‌یابد (به اندازه مقدار کار خروجی از توربین). البته، جایگزینی شیر انبساط توسط توربین عملی نیست زیرا بهره حاصل از آن نمی‌تواند افزایش هزینه و پیچیدگی‌های مربوط را توجیح کند.



تمام چهار جزء مربوط به سیکل تبرید تراکمی وسایل با جریان پایا هستند، و از این رو تمام چهار فرآیند تشکیل‌دهنده سیکل را به صورت فرآیندهای پایا می‌توان تحلیل کرد. تغیرات انرژی جنبشی و پتانسیل مبرد در مقایسه با جمله‌های کار و انتقال گرما معمولاً کوچک‌اند، و از آنها می‌توان صرف نظر کرد. بنابراین، معادله انرژی جریان پایا بر مبنای جرم واحد به شکل زیر است

$$(q_{in} - q_{out}) + (w_{in} - w_{out}) = h_e - h_i$$

کندانسور و اوپراتور فاقد برهم کنش کار هستند، و کمپرسور را می‌توان تقریباً آدیباتیک گرفت. بنابراین، ضریب عملکرد (COP) یخچال‌ها و پمپ‌های گرما را که بر مبنای سیکل تبرید تراکمی کار می‌کنند می‌توان به صورت زیر بیان کرد

$$COP_R = \frac{q_L}{W_{in}} = \frac{h_i - h_4}{h_2 - h_i} \quad (7-10)$$

$$COP_{HR} = \frac{q_H}{W_{in}} = \frac{h_2 - h_3}{h_2 - h_i} \quad (8-10)$$

$$h_4 = h_f @ p_4, \quad h_1 = h_g @ p_1$$

تبرید تراکمی به سال ۱۸۳۴ بر می‌گردد، یعنی، وقتی ژاکوب پرکینز انگلیسی اختراع خود را، که ماشین یخ‌ساز با سیکل بسته بود واژ اتر یا سایر سیالات فرار به عنوان مبرد استفاده می‌کرد، به ثبت رساند. مدلی از این ماشین ساخته شد، اما به تولید انبوه نرسید در سال ۱۸۵۰، الکساندر توئینگ شروع به طراحی و ساخت ماشین‌های یخ‌ساز با سیکل تراکمی کرد که در آنها از اتیل اتر، که به عنوان مبرد تجاری در سیستم‌های تراکمی به کار می‌رود، استفاده می‌شد. در ابتدا، سیستم‌های تبرید تراکمی بزرگ بودند و عمدتاً برای یخ‌سازی، مشروب سازی، و سرخانه‌ها به کار می‌رفتند. آنها فاقد کنترل اتوماتیک بودند و توسط موتور بخاری کار می‌کردند در دهه ۱۹۸۰، انواعی که با موتورهای الکتریکی کوچکتر کار می‌کردند و مجهز به کنترل اتوماتیک بودند جایگزین وسایل قدیمی شدند، و سیستم‌های تبرید در قصابی‌ها و منازل مورد استفاده قرار گرفتند. تا سال ۱۹۳۰، ادامه تغیرات باعث شد سیستم‌های تبرید نسبتاً کارآمد، مطمئن، کوچک، وارزان تولید شوند.

مثال

یخچال از مبرد R-134a به عنوان سیال عامل استفاده می‌کند و بر مبنای سیکل تراکمی ایده‌آل بین ۰/۱۴ و ۰/۸ مگا پاسکال کار می‌کند اگر آهنگ جریان جرمی مبرد $0/05 \text{ Kg/s}$ باشد مطلوب است :


الف) آهنگ دفع گرما از فضای تبرید شده و قدرت داده شده به کمپرسور؟

ب) آهنگ دفع گرما به محیط؟

ج) COP یخچال؟



حل : نمودار $T-S$ سیکل تبرید در شکل ۲-۱۰ نشان داده شده است. این سیکل تبرید تراکمی ایده‌آلی است که شامل اجزاء با جریان پایاست. بنابراین کمپرسور تک آنتروپی است و مبربد به صورت مایع اشباع از کندانسور خارج شده، و به صورت بخار اشباع وارد کمپرسور می‌شود.



نمودار سیکل تبرید تراکمی ایده‌آلی برای مثال

تحلیل: از جدول های مبرد A11-A13، ۱۳۴a آنتالپی مبرد در چهار حالت عبارتند از :

$$\left. \begin{array}{l} P_1 = 0.14 \text{ MPa} \\ \text{Saturation Vapor} \end{array} \right\} \rightarrow h_1 = h_{g@0.14 \text{ MPa}} = 236.04 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\rightarrow S_1 = S_{g@0.14 \text{ MPa}} = 0.9322 \frac{\text{kJ}}{\text{kg.k}}$$

$$\left. \begin{array}{l} P_2 = 0.8 \text{ MPa} \\ s_2 = s_1 \end{array} \right\} h_2 = 272.05 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$P_3 = 0.8 \text{ MPa} \rightarrow h_3 = h_{f@0.8 \text{ MPa}} = 93.42 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_4 \cong h_3 \rightarrow h_4 = 93.42 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad (\text{فرآیند فشار شکن})$$

(ب) آهنگ دفع گرما از فضای تبرید شده و قدرت داده شده به کمپرسور از تعریف های آنها تعیین می شود:

$$Q_L = m(h_1 - h_4) = (0.05 \frac{\text{kg}}{\text{s}}) \left[(236.04 - 93.42) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right] = 7.13 \text{ kW}$$

$$W_{in} = m(h_2 - h_1) = (0.05 \frac{\text{kg}}{\text{s}}) \left[(272.05 - 236.04) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right] = 1.80 \text{ kW}$$

(ب) آهنگ دفع گرما از مبرد به محیط از رابطه زیر بدست می‌آید

$$Q_H = m(h_2 - h_3) = (0.05 \frac{\text{kg}}{\text{s}}) \left[(272.05 - 93.42) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right] = 8.93 \text{ kW}$$

آن را از رابطه زیر نیز میتوان تعیین کرد

$$Q_H = Q_L + W_{in} = 7.13 + 1.80 = 8.93 \text{ kW}$$

(ج) ضریب عملکرد یخچال، از تعریف آن،




$$COP_R = \frac{Q_L}{W_{in}} = \frac{7.13\text{kw}}{1.80\text{kw}} = 3.96$$

یعنی، این یخچال برای هر واحد انرژی الکتریکی مصرفی در حدود ۴ واحد انرژی را از فضای تبرید شده جذب می‌کند.

سیکلهای تبرید تراکمی واقعی

سیکل تبرید تراکمی واقعی با سیکل ایده‌آلی چند تفاوت دارد، و این تفاوت‌ها عمدتاً ناشی از برگشت ناپذیری‌هایی است که در اجزاء مختلف روی می‌دهند. دو تا از عوامل برگشت ناپذیری عبارتند از اصطکاک سیال (که باعث افت فشار می‌شود) و انتقال گرما به (یا از) اطراف. نمودار $T-S$ سیکل تراکمی واقعی در شکل ۴-۱۰ نشان داده است.



شکل ۴-۱۰


در سیکل ایده‌آلی، مبرد به صورت بخار اشباع از اوپراتور خارج، و وارد کمپرسور می‌شود. ولی در عمل، نمی‌توان حالت مبرد را دقیقاً کنترل کرد. بلکه بهتر است سیستمی طراحی شود که مبرد را در ورودی کمپرسور تا اندازه‌ای فوق گرم کند. مبرد قبل از ورود به کمپرسور کاملاً تبخیر می‌شود. همچنین، خط اتصال بین اوپراتور و کمپرسور معمولاً خیلی بلند است؛ از این‌رو افت حاصل از اصطکاک سیال و انتقال گرما از اطراف به مبرد می‌تواند خیلی زیاد باشد. تاثیر فوق گرمایش، جذب گرما در خط اتصال، و افتهای فشار در اوپراتور و خط اتصال این است که حجم مخصوص افزایش می‌یابد و از این رو قدرت مورد نیاز کمپرسور افزایش می‌یابد زیرا کار جریان پایا متناسب با حجم مخصوص است.

فرآیند تراکم در سیکل ایده‌آلی از نوع برگشت پذیر داخلی و آدیبااتیک، (تک آنتروپی) است. ولی، فرآیند تراکم واقعی شامل اثرات اصطکاکی است، که آنتروپی را افزایش می‌دهند و همچنین باعث افزایش انتقال گرما می‌شوند، و این افزایش بر حسب اینکه در چه جهتی باشد، باعث افزایش یا کاهش آنتروپی می‌شود. بنابراین، در فرآیند تراکم واقعی، آنتروپی مبرد، بر حسب این که کدام اثر غالب است، ممکن است افزایش یابد (فرآیند ۲'-۱) یا کاهش یابد (فرآیند ۱'-۲'). فرآیند تراکم (۱'-۲') حتی می‌تواند مطلوب‌تر از فرآیند تراکم تک آنتروپی باشد زیرا حجم مخصوص مبرد، واژ این رو کار ورودی مورد نیاز در این حالت کوچک‌تر است. بنابراین، در صورتی که عملی و اقتصادی باشد، مبرد را باید در فرآیند تراکم خنک کرد.

در حالت ایده‌آلی، فرض می‌شود مبرد به صورت مایع اشباع در فشار خروجی کمپرسور از کندانسور خارج می‌شود. ولی در حالتهای واقعی، مقداری افت فشار در کندانسور - کمپرسور - شیر انبساط وجود دارد. همچنین، نمی‌توان به سهولت فرآیند چگالش را با آن چنان دقیقی انجام داد که مبرد در انتهای فرآیند به صورت مایع اشباع باشد، و فرستادن مبرد به شیر انبساط قبل از چگالش کامل آن کار مطلوبی نیست. بنابراین مبرد قبل از ورود به شیر انبساط کمی فروسرد می‌شود. ولی، هیچ وقت اهمیتی به



این موضوع نمی‌دهیم زیرا مبرد در این حالت با آنتالپی کمتری وارد اوپراتور می‌شود و می‌تواند گرمای بیشتری را از فضای تبرید شده جذب کند. شیر انبساط و اوپراتور معمولاً خیلی نزدیک به هم قرار می‌گیرند، و بنابراین افت فشار در خط اتصال کوچک است.



شکل ۵-۱۰ طرحواره و نمودار $T-S$ سیکل تبریدتراکمی واقعی

انتخاب مبرد مناسب

برای طراحی سیستم تبرید، مبردهای مختلفی را می‌توان انتخاب کرد، از قبیل کلروفلورکربن (CFC ها)، آمونیاک، هیدروکربن ها (پروپان، اتان، اتیلن، و غیره)، دی‌اکسیدکربن، هوا (درتهویه مطبوع هوایما)، و حتی آب (در کاربردهای بالای نقطه انجماد). انتخاب مناسب مبرد به شرایط موجود بستگی دارد از بین این مبردها، CFC هایی مانند R-502، R-134a، R-22، R-12، R-11 مجاوز از ۹۰ درصد بازار را در ایالات متحده به خود اختصاص داده‌اند.

اتیل اتر اولین مبرد تجاری بود که در سال ۱۸۵۰ در سیستم‌های تراکمی به عنوان مبرد به کار رفت، و پس از آن آمونیاک، دی‌اکسیدکربن، متیل کلراید، دی‌اکسید گوگرد، بوتان، پروپان، ایزوپوتان، بنزین، و کلوفلورکربن‌ها مورد استفاده قرار گرفتند.

آمونیاک یک مبرد صنعتی و تجاری است که خیلی مورد استقبال قرار گرفته است، ولی سمی است. مزایای آمونیاک بر سایر مبردها عبارتند از قیمت کم، ضرایب عملکرد بالاتر (و از این رو هزینه کمتر برای انرژی)، خواص ترمودینامیکی مطلوب‌تر و ضرایب انتقال گرمای بیشتر (در نتیجه، مبدل‌های کرمایی کوچکتر و ارزان‌تری مورد نیازاند)، آشکارسازی بهتر در موقع نشت، و عدم تاثیر بر لایه اوزون. عیب عمدۀ آمونیاک، سمی بودن آن است، که باعث می‌شود در مصارف خانگی به کار نرود. آمونیاک در وسائل تبرید خوراکی‌ها، مانند میوه‌جات تازه، سبزیجات، گوشت، ماهی، در تبرید نوشیدنی‌ها و فرآورده‌های لبی مانند پنیر، در فریز کردن بستنی و سایر مواد غذایی، در تولید یخ، و در ایجاد سرما با دمای پایین در صنایع داروسازی و دیگر فرآیندها خیلی به کار می‌رود.

شایان ذکر است که مبردهای اولیه‌ای که در مناطق تجاری و مسکونی به کار می‌رفتند از قبیل دی‌اکسید گوگرد، اتیل کلراید، و متیل کلراید خیلی سمی بودند. اعلام چند مورد نشتی و بیماری‌های شدید و مرگ و میر ناشی از آنها در دهه ۱۹۲۰ باعث شد مردم استفاده از این مبردها را تحریم یا محدود کنند، و در نتیجه به مبردهای مطمئن در مصارف خانگی احساس نیاز می‌شد. به دنبال درخواست شرکت سرماساز، آرمایشگاه تحقیقاتی جنرال موتور مبرد R-21، اولین عضو گروه CFC را در سال ۱۹۲۸ در عرض سه روز تولید کرد. تیم تحقیقاتی از میان CFC های تولید شده، R-21 را به عنوان مناسب‌ترین مبرد برای استفاده‌های تجاری در نظر گرفت و نام تجاری "فرئون" را به گروه CFC داد. تولید تجاری R-11 و R-12 R-22 توسط یک شرکت وابسته به جنرال موتور، و همچنین توسط شرکت E. I. du pont de Nemours در سال ۱۹۳۱ شروع شد. تنوع و قیمت پایین CFC ها باعث شد که آنها را به عنوان مبرد انتخاب کنند. از CFC ها در ائروس‌ل‌ها، عایق‌های فوم دار، و صنایع الکترونیک به عنوان حللاً ها برای تمیز کردن تراشه‌های کامپیوتر استفاده می‌شود.

در چیزهای آب با ظرفیت زیاد که در سیستم‌های تهویه مطبوع در ساختمان‌ها به کار می‌روند عمدتاً از R-11 استفاده می‌شود. از R-12 در یخچال‌ها و فریزهای خانگی، و در سیستم تهویه اتومبیل استفاده می‌شود. R-22 در سیستم تهویه مطبوع پنجره‌ای،



در پمپهای گرما، در سیستم‌های تهویه مطبوع ساختمان‌های تجاری، و در سیستم‌های بزرگ تبرید صنعتی به کار می‌رود، و رقیب مهمی برای آمونیاک است. $R-502$ (ترکیبی از $R-115$ و $R-22$) مبردی است که در سیستم‌های تبرید تجاری، مانند سیستم‌هایی که در سوپرمارکت‌ها کار می‌کنند، عمدها از آن استفاده می‌شود و در سیستم‌هایی که با تراکم یک مرحله‌ای کار می‌کنند دماهای پایینی را در اوپرаторها به وجود می‌آورند.

بحран اوزن باعث شده است در صنایع تبرید و تهویه مطبوع تحولی به وجود آیدو درباره مبردها تجدید نظر شود: در اواسط دهه ۱۹۷۰ متوجه شدند که CFC ‌ها باعث تخرب لایه محافظ اوزون می‌شوند و نتیجه تشعشع ماوراءبنفس بیشتری وارد اتمسفر زمین می‌شود، و ضمناً از فرار تشعشع مادون قرمز از زمین جلوگیری می‌شود و بنابراین، CFC ‌ها در اثر گلخانه‌ای، که باعث گرم کردن کره زمین می‌شود، سهم دارند. در نتیجه بر طبق پیمان‌های بین‌المللی استفاده از بعضی CFC ‌ها منع شده است. CFC ‌های کاملاً هالوژنه ($R-11$, $R-12$, $R-115$, $R-12$) در تخرب لایه اوزن بیشترین سهم را دارند. سهم مبردهایی که کاملاً هالوژنه نیستند، از قبیل $R-22$ در تخرب لایه اوزن تقریباً ۵ درصد سهم $R-12$ است. CFC ‌هایی تولید شده اند که لایه اوزن را تخرب نمی‌کنند و ضمناً در اثر گلخانه‌ای سهمی ندارند. اخیراً مبرد بدون کلر $R-134a$ -جایگزین $R-12$ شده است.

دو پارامتر مهمی را که در انتخاب مبرد باید در نظر گرفت عبارتند از دماهای دو محیط (فضای تبرید شده و اطراف) که مبرد با آنها تبادل گرما دارد.

برای ایجاد انتقال گرما با آهنگ معقول بین مبرد و محیطی که مبرد با آن انتقال گرما دارد اختلاف دمای 5 تا $10^\circ C$ – باید وجود داشته باشد مثلاً اگر بخواهیم فضای تبرید شده در $10^\circ C$ – بماند، دمای مبرد در ضمن جذب گرما در اوپرатор باید تقریباً $20^\circ C$ – باشد. کمترین فشار در سیکل تبرید در اوپرатор روی می‌دهد، و این فشار باید بیشتر از فشار اتمسفر باشد تا از نشت هوا به داخل سیستم تبرید جلوگیری شود. بنابراین، در این حالت خاص، مبرد در $20^\circ C$ – باید دارای فشار اشباع $1 atm$ یا بالاتر باشد. آمونیاک و $R-134a$ دو تا از این مواد هستند. دما (وازانی رفشار) مبرد در کنداسور بستگی به محیطی دارد که گرما به آن دفع می‌شود. اگر مبرد توسط آب خنک کن، به جای هوا، در کنداسور خنک شود، دماهای پایین‌تری را در کنداسور (وازانی رفشار) را می‌توان به دست آورد. ولی استفاده از آب خنک کن توجیه اقتصادی ندارد، مگر در سیستم‌های تبرید بزرگ صنعتی. دمای مبرد را در کنداسور نمی‌توان به کمتر از دمای محیط خنک کن (تقریباً $20^\circ C$ برای یخچال خانگی) رساند، و اگر بخواهیم فرآیند دفع گرما تقریباً تکملاً باشد، فشار اشباع مبرد در این دما باید خیلی از فشار بحرانی آن باشد. اگر هیچ مبردی نتواند به تنها‌ی شرایط دمایی را برقرار کند، از دو یا تعداد بیشتری سیکل تبرید با مبردهای مختلف که به طور سری قرار گرفته‌اند می‌توان استفاده کرد. این سیستم تبرید را سیستم زنجیره‌ای می‌گویند.

سایر مشخصاتی که یک مبرد باید دارا باشد عبارتند: غیر سمی، غیرخورنده، اشتعالناپذیر، و به طور شیمیایی پایدار؛ داشتن آنتالپی تبخر بالا (که آهنگ جریان جرمی را به حداقل می‌رساند) و البته قابل دسترسی با قیمت کم. در پمپهای گرما، دما (فشار) مینیمم مبرد می‌تواند خیلی بیشتر باشد زیرا معمولاً از محیط‌هایی گرما می‌گیرند که خیلی بالاتر از دماهایی هستند که در سیستم‌های تبرید با آنها مواجه می‌شویم.

پمپهای گرما

قیمت خرید و هزینه نصب پمپهای گرما معمولاً بیشتر از سایر سیستم‌های گرمایشی است، اما در طولانی مدت در بعضی مناطق صرفه‌جویی مالی را به همراه دارند زیرا هزینه گرمایش را پایین می‌آورند. مقبولیت پمپهای گرما، علی‌رغم هزینه‌های اولیه نسبتاً زیادشان، رو به افزایش است. در حدود یک سوم تمام خانه‌های تک خانوار که در سال ۱۹۸۴ در ایالات متحده ساخته شده‌اند با پمپ گرما گرم می‌شوند.



متداول‌ترین منبع انرژی برای پمپهای گرما هوای اتمسفر است (سیستم‌های هوای هوا به هوا)، ولی از آب و خاک نیز استفاده می‌شود. مسئله اصلی در سیستم‌های هوایی برفک است، که وقتی دما در آب و هوای مربوط به کمتر از $2^\circ C$ تا $5^\circ C$ می‌رسد تشکیل می‌شود برفک روی کوبیل‌های اوپرатор خیلی نامطلوب است زیرا شدیداً مانع انتقال گرما می‌شود. البته، با معکوس کردن سیکل پمپ گرما (با راه اندازی آن به صورت سیستم تهویه مطبوع) می‌توان برفک زدایی کرد. تشکیل برفک باعث می‌شود بازده سیستم کاهش یابد.



سیستم های آبی معمولاً از چاه آب با عمق های تا $80m$ با دمای بین 5 تا $18^{\circ}C$ استفاده می کنند، و مشکل برفک را ندارد. آنها عموماً دارای COP های بالاترند اما پیچیده ترند و نیازمند منابع بزرگ آب، مانند آب زیرزمینی هستند. سیستم های خاکی نیز تقریباً پیچیده‌اند زیرا احتیاج به لوله کشی طولانی در اعمقی دارند که دمای خاک در آنجا نسبتاً ثابت باشد. COP پمپ های گرما، بر حسب نوع سیستم و دمای منبع، معمولاً از $1/5$ تا 4 است. اخیراً، پمپ های گرمایی تولید شده‌اند که از موتورهای الکتریکی با سرعت متغیر کارمی کنند و دو برابر قبل در انرژی صرفه جویی می کنند.

ظرفیت و بازده پمپ های گرما در دماهای پایین افت می کنند. بنابراین اغلب پمپ های گرمایی احتیاج به سیستم گرمایشی کمکی مانند گرمکن های مقاومتی و کوره های نفتی یا گازی دارند. چون دمای آب و خاک خیلی افت و خیز ندارد، برای سیستم های آبی یا خاکی ممکن است احتیاجی به سیستم گرمایشی کمکی نباشد. اما پمپ گرما باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا مانع از بارگرمایی را تأمین کند.

پمپ های گرما و سیستم های تهویه مطبوع دارای اجزاء مکانیکی یکسان‌اند. بنابراین داشتن دو سیستم جداگانه برای تأمین لازمه گرمایشی و سرمایشی ساختمان اقتصادی نیست. از یک سیستم تنها می‌توان در زمستان به عنوان سیستم تهویه مطبوع استفاده کرد. اینکار با افزودن یک شیرمعکوس به سیکل انجام می‌شود(شکل ۶-۱۰). بر اثر این تغییر کندانسور پمپ گرما (که در داخل قرار دارد) در تابستان به صورت اوپراتور سیستم تهویه مطبوع کار می‌کند. همچنین اوپراتور پمپ گرما (که در خارج قرار دارد) به عنوان کندانسور سیستم تهویه مطبوع کار می‌کند. چنین مشخصه‌ای باعث مقبولیت پمپ های گرمایش زیاد و در فصل سرما احتیاج به سیستم های دوتایی پنجه‌های استفاده می‌شود. در مناطقی که در فصل گرمایش به بار سرمایش زیاد و در فصل سرما احتیاج به بار نسبتاً کمی دارند، مانند بخش های جنوبی ایالات متحده، از پمپ های گرمایش خیلی استفاده می‌کنند. در این نواحی، پمپ گرمایش می‌تواند تمام نیازهای سرمایشی و گرمایشی ساختمان های مسکونی یا تجاری را تأمین کند. در مناطقی که بار گرمایش زیاد، و بار سرمایش کم است، مانند بخش های شمالی ایالات متحده، پمپ های گرمایش خیلی استفاده می‌شود.




شکل ۶-۱۰ از پمپ گرمایش برای سرمایش در تابستان برای سرمایش استفاده می‌شود



سیکل های تبرید تراکمی

سیکل کارنو (استانداردی برای مقایسه سیکلهای قدرت) و سیکل کارنوی معکوس (استانداردی برای مقایسه سیکلهای تبرید) همسانند، با این تفاوت که سیکل کارنوی معکوس در جهت معکوس کار می‌کند. این موضوع می‌رساند که سیکل قدرتی را که در فصل‌های قبل بررسی شدن فقط با معکوس کردن آنها می‌توان به عنوان سیکلهای تبرید مورد استفاده قرار داد. در حقیقت، سیکل تبرید تراکمی اساساً سیکل رانکین تغییر یافته‌ای است که به طور معکوس کار می‌کند. در این قسمت درباره سیکل معکوس برایتون، که آن را سیکل تبرید گازی می‌گویند، بحث می‌کنیم. سیکل تبرید گازی نشان داده شده در شکل ۷-۱۰ را در نظر بگیرید. اطراف در دمای T_0 ، وضای تبرید شده در دمای ثابت T_L است. گاز در فرآیند ۲-۱ متراکم می‌شود. سپس گاز پر فشار در حالت ۲ با دفع گرما به اطراف در فشار ثابت تا دمای T_0 خنک می‌شود. سپس در یک توربین منبسط می‌شود و در طی آن دمای گاز تا T_4 افت می‌کند. (آیا می‌توان با استفاده از شیر انبساط، به جای توربین، همین کار را انجام داد؟). سرانجام، گاز سرد از فضای تبرید شده گرما می‌گیرد و دمای آن به T_1 می‌رسد.



شکل ۷-۱۰ سیکل تبرید گازی ساده

تمام فرآیندهایی که در بالا تشریح شدند برگشت‌پذیرند داخلی‌اند و سیکل انجام شده سیکل تبرید گازی ایده‌آل است. در نمودار $T-S$ مساحت زیر منحنی فرآیند ۱-۴-۳-۲-۱ کار خالص ورودی را نشان می‌دهد؛ مساحت بسته COP_R نسبت این مساحت‌ها است، و آن را به صورت زیر می‌توان بیان کرد.

$$COP_R = \frac{q_L}{W_{in}} = \frac{q_L}{W_{com.in} - W_{T,out}}$$

که در آن:


$$\begin{aligned} q_L &= h_1 - h_4 \\ W_{T,out} &= h_3 - h_4 \\ W_{com.in} &= h_2 - h_1 \end{aligned}$$

سیکل تبرید گازی از سیکل کارنوی معکوس منحرف می‌شود زیرا فرآیندهای انتقال گرما تکدما نیستند. در حقیقت، دمای گاز در فرآیندهای انتقال گرما خیلی تغییر می‌کند. بنابراین، سیکلهای تبرید گازی در مقایسه با سیکل کارنوی معکوس دارای ضرایب عملکرد پایین‌تری هستند.

سیکلهای تبرید گازی، برخلاف ضرایب عملکرد نسبتاً پایینی که دارند، دارای دو مشخصه مطلوب‌اند: دارای اجزاء ساده سبک‌تری هستند که آنها را برای استفاده در سرمایش هوایی مناسب می‌سازند و با تجهیز به بازیابی، از آنها می‌توان در مایع‌سازی گازها و کاربردهای کربوژنیک استفاده کرد. در شکل ۷-۸، سیستم خنک‌کن هوایی با سیکل باز نشان داده شده است. هوای اتمسفر توسط کمپرسور متراکم می‌شود، توسط هوای اطراف خنک می‌شود، و در یک توربین منبسط می‌شود. هوای سرد خروجی از توربین مستقیماً به داخل کابین هدایت می‌شود.




در شکل سیکل گازی با بازیابی نشان داده است. سرمایش با بازیابی توسط تجهیز سیکل به یک مبدل گرمایی، با جریان ناهمسو، انجام می‌شود. بدون بازیابی، کمترین دمای ورودی به توربین برابر با T_0 (دمای اطراف یا دمای هر محیط خنک‌کن دیگر است. با بازیابی، گاز پر فشار قبل از انسپاک در توربین تا دمای T_4 خنک می‌شود. پایین آوردن دمای ورودی به توربین باعث می‌شود دمای خروجی از توربین (که مینیمم دما در سیکل است) کاهش یابد. با تکرار این فرآیند می‌توان دماهای بسیار پایین را ایجاد کرد.



شکل ۱۰-۸ سیکل خنک کن هوایپیما با سیکل باز

سیستم‌های تبرید جذبی^۲

وقتی منبع انرژی گرمایی ارزانی با دمای $100^{\circ}C$ تا $200^{\circ}C$ در دسترس است، تبرید جذبی شکل دیگری از تبرید است که از نظر اقتصادی قابل توجه است. انرژی ژئوترمال، انرژی خورشیدی، و گرمای دفع شده از نیروگاه‌های همزایی یا بخاری، و حتی گاز طبیعی وقتی با قیمت نسبتاً پایین در دسترس است از جمله منابع انرژی گرمایی ارزان‌اند. سیستم‌های تبرید جذبی همان‌طور که از نام آنها بر می‌آید، با جذب مبرد توسط یک محیط انتقال سرو کار دارند. متدائل‌ترین سیستم تبرید جذبی سیستم آمونیاک – آب است، که در آن آمونیاک NH_3 به عنوان مبرد و آب H_2O به عنوان محیط انتقال عمل می‌کنند. سیستم‌های جذبی دیگری وجود دارند که با سیستم‌های آب-کلورولیتیم به عنوان محیط انتقال و با آب به عنوان مبرد کار می‌کنند. از دو سیستم آخری در مواد محدود، مانند سیستم‌های تهویه که دمای مینیمم در آنها بالای نقطه انجماد آب است استفاده می‌شود.



شکل ۱۰-۹ سیستم تبرید جذبی



برای در ک اصول بنیادی تبرید جذبی، سیستم $NH_3 - H_2O$ ^۱ را که در شکل ۹-۱۰ نشان داده شده است بررسی می کنیم. ماشین آمونیاک – آب توسط فریناند کاری فرانسوی در سال ۱۸۵۹ اختراع شد. در عرض چند سال، ماشین هایی برمبنای این اصل در ایالات متحده ساخته شدند که عمدتاً در پخت سازی و نگهداری مواد غذایی به کار می رفتند. با توجه به شکل این سیستم خیلی شبیه سیستم تراکمی است، با این تفاوت که به جای کمپرسور از یک مکانیزم جذبی پیچیده شامل پمپ، مولد^۳، بازیاب^۴، شیر و یک سوکننده^۵ استفاده می شود پس از افزایش فشار NH_3 توسط اجزاء نشان داده در محدوده خط چین (این اجزاء فقط برای همین منظوراند) NH_3 در کنداسور با دفع گرما به اطراف خنک و چگالیده می شود تا فشار اوپراتور منبسط می شود و هنگام عبور از اوپراتور از فضای تبریدشده گرما می گیرد. بنابراین چیز تازه ای در اینجا نیست. مطلب مربوط می شود به آنچه که در محدوده خط چین روی می دهد.

بخار آمونیاک از اوپراتور خارج می شود و وارد جذب کننده (Absorber) می شود، و در آنجا در آب حل می شود و با آب واکنش می دهد و $NH_3 - H_2O$ تشکیل می شود. این یک واکنش گرماساز است و در طی آن گرما آزاد می شود. مقدار آمونیاکی که می توان در آب حل کرد با دما به طور معکوس متناسب است. بنابراین باید جذب کننده را سرد کرد تا دمای آن در حد امکان پایین باشد و مقدار NH_3 حل شده در آب به حد اکثر برسد. محلول $NH_3 - H_2O$ ، که سرشار از NH_3 است سپس به مولد پمپ می شود. با انتقال گرما از یک منبع به محلول، قسمتی از آن تبخیر می شود. بخار که سرشار از NH_3 است. از یک سوکننده عبور می کند و در آنجا آب آن گرفته شده و به مولد باز می گردد. بخار NH_3 خالص پر فشار به حرکت خود تا انتهای سیکل ادامه می دهد. محلول داغ $NH_3 + H_2O$ ، که می دارد سپس از بازیاب عبور می کند و در آنجا مقداری از گرمای خود را به محلول سرشار از NH_3 که از پمپ خارج می شود می دهد و تا فشار جذب کننده منبسط می شود.

سیستم های تبرید جذبی، در مقایسه با سیستم های تراکمی یک مزیت عمده دارند: به جای بخار مایع متراکم می شود. کار جریان پایا با حجم مخصوص متناسب است و از اینرو کار مورد نیاز برای سیستم های تبرید جذبی خیلی کم است (۱ درصد گرمای داده شده به مولد) و در تحلیل سیکل اغلب از آن صرف نظر می شود. این سیستم ها بر مبنای انتقال گرما از یک منبع خارجی کار می کنند. بنابراین سیستم های تبرید جذبی را اغلب سیستم ها با محرک گرمایی می گویند.

سیستم های تبرید جذبی، در مقایسه با سیستم های تبرید تراکمی، خیلی گران تر و پیچیده ترند و جای بیشتری می گیرند؛ کار آیی آنها کم است و از این رو برای دفع گرما بالاستفاده احتیاج به برج های خنک کن بزرگتری دارند و سرویس آنها نیز مشکل است بنابراین کمتر به کار می روند و فقط وقتی هزینه واحد انرژی گرمایی کم است و برنامه هم این است که این هزینه در مقایسه با واحد برق همچنان پایین نگه داشته شود از سیستم تبرید جذبی استفاده می شود.

COP سیستم های تبرید جذبی به صورت زیر تعریف می شود:

$$COP_R = \frac{Q_L}{Q_{gen} + W_{P,in}} \cong \frac{Q_L}{Q_{gen}}$$

COP سیستم های تبرید جذبی واقعی معمولاً کمتر از ۱ است.

سیستم های تهویه مطبوعی را که بر مبنای تبرید جذبی کار می کنند چیلهای جذبی^۶ می گویند، و اگر منبع گرمایی بتواند گرما را در دمای بالا به مولد (Generator) بدهد و افت دمای کمی داشته باشد، این چیلهایها به بهترین وجه کار می کنند. چیلهای جذبی نوعاً در دمای ورودی $116^\circ C$ (۲۴۰°F) دارای عملکرد بهینه اند. این چیلهایها در دمای های پایین تر کار می کنند اما با کاهش دمای منبع ظرفیت سرمایشی آنها سریعاً کاهش می یابد و برای هر $6^\circ C$ (۱۰°F) افت دمای منبع گرمادهنده تقریباً ۱۲/۵ درصد است.

COP نامی چیلهای جذبی یک طبقه در $116^\circ C$ (۲۴۰°F) برای ۰/۷۰ تا ۰/۶۵ است.

³ Generator


⁴ Regenerator

⁵ Rectifier

⁶ Absorption Chillers

فصل یازدهم

روابط بین خواص ترمودینامیکی






خواص ترمودینامیکی را در نظر بگیرید:

	P	فشار
قابل اندازه‌گیری در آزمایشگاه	T	دما
	v	حجم مخصوص
	h	انتالپی
قابلیت اندازه‌گیری در آزمایشگاه را ندارند	u	انرژی درونی
	s	انتروپی

با توجه به اینکه خواص h, u, s را نمی‌توان اندازه‌گیری کرد لذا باید روابطی ارائه کرد که به کمک آن خواص فوق قابل محاسبه باشد. در این فصل به این روابط اشاره می‌کنیم.

تابع $f = f(x)$ که تنها به متغیر x وابسته است را در نظر بگیرید. از شکل دیده می‌شود که این تابع ابتدا صاف است اما با افزایش شیب x نسبتاً تندی پیدا می‌کند. سرآشیبی منحنی معیاری برای وابستگی f به x است.



در اینجا با افزایش x میزان وابستگی f به x شدیدتر می‌شود. سرآشیبی منحنی در یک نقطه توسط شیب خط مماس بر منحنی در آن نقطه اندازگیری می‌شود و معادل است با مشتق تابع در آن نقطه. بنابراین مشتق تابع $f(x)$ نسبت به x آهنگ تغییر f را نسبت به x نشان می‌دهد.

$$\frac{df}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

اکنون تابعی را در نظر بگیرید که به دو یا چند متغیر وابسته باشد مانند $Z = Z(x, y)$ در اینجا مقدار Z در اینجا مقدار x و y بستگی دارد. یعنی با تغییر x یا y تابع Z تغییر می‌کند. گاهی اوقات می‌خواهیم وابستگی Z فقط به یک متغیر را بررسی کنیم. برای این کار یک متغیر را تغییر داده و بقیه را ثابت می‌گیریم و تغییر تابع را بررسی می‌کنیم. تغییرات $Z = Z(x, y)$ را نسبت به x وقتی y ثابت است مشتق جزئی نسبت به x می‌گویند و به صورت زیر بیان می‌شود:

$$\left(\frac{\partial Z}{\partial x} \right)_y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta Z}{\Delta x} \right)_y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{Z(x + \Delta x, y) - Z(x, y)}{\Delta x}$$

و نسبت به تغییر متغیر y



$$\left(\frac{\partial Z}{\partial y} \right)_x = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta Z}{\Delta y} \right)_x = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{Z(x, y + \Delta y) - Z(x, y)}{\Delta y}$$

حال اگر x و y هر دو را تغییر دهیم تابع Z به صورت زیر تغییر خواهد کرد.

$$dZ = \frac{\partial Z}{\partial x} dx + \frac{\partial Z}{\partial y} dy$$

دیفرانسیل d کلی یک تابع را نشان می‌دهد و تاثیر تمام متغیرها را نشان می‌دهد در حالی که ∂ تغییرات دیفرانسیلی جزئی را بر اثر تغییر یک متغیر تنها نشان می‌دهد.

سوال:

۰.۸۷ $\left(\frac{m^3}{kg} \right)$ هوا در شرایط $k = ۳۰۰$ را در نظر بگیرید. حالت گاز بر اثر یک آشفتگی تبدیل به ۳۰۲ می‌شود با استفاده از معادله حالت گاز فشار را تخمین بزنید؟

$$dZ = \left(\frac{\partial Z}{\partial x} \right)_y dx + \left(\frac{\partial Z}{\partial y} \right)_x$$

معادله بالا برای تغییرات دیفرانسیلی متغیرها دقت دارد. اما اگر این تغییرات کوچک باشند می‌توان از آن با دقت معمول نیز استفاده کرد. تغییرات T, V را به صورت زیر می‌توان بیان کرد:

$$dt \equiv \Delta T = (302 - 300)^\circ K = 2^\circ K$$

$$dV \equiv \Delta V = (0.87 - 0.86) \left(\frac{m^3}{kg} \right) = 0.01 \left(\frac{m^3}{kg} \right)$$

گاز ایده‌آل از رابطه $PV = RT$ پیروی می‌کند در نتیجه:

$$P = \frac{RT}{V}$$

توجه کنید که R ثابت است و $P = P(T, V)$ یعنی با تغییر T و V فشار تغییر می‌کند. تغییرات فشار را می‌توان به صورت زیر نوشت

$$\begin{aligned} dp &= \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T dV = \frac{R}{V} \cdot dT - \frac{RT}{V^2} dV \\ &= \left[0.287 \left(\frac{kPa \cdot m^3}{kg \cdot ^\circ K} \right) \right] \left[\frac{2k}{(0.865 \frac{m^3}{kg})} - \frac{301^\circ K \left(0.01 \frac{m^2}{kg} \right)}{(0.865 \frac{m^3}{kg})} \right] \\ &= 0.664 \text{ kPa} - 1.155 \text{ kPa} = -0.491 \text{ kPa} \end{aligned}$$

بنابراین فشار بر اثر آشفتگی به اندازه 0.491 kPa کاهش می‌باید. توجه داشته باشید اگر دما ثابت می‌ماند ($dT=0$) افزایش 0.001 در حجم مخصوص باعث می‌شود فشار به اندازه 1.55 kPa کاهش یابد ولی اگر حجم مخصوص ثابت بماند 2° آنگاه افزایش 2 درجه ای در دما باعث می‌شود فشار به اندازه 0.664 kPa افزایش می‌باید.



$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v dT = (\partial P)_v = 0.664 \text{ kPa}$	یعنی اگر در حجم ثابت دما به اندازه $2K$ تغییر کند فشار -0.664 kPa تغییر می‌کند
$\left(\frac{\partial P}{\partial v}\right)_T dv = (\partial p)_T = 1.55 \text{ kPa}$	یعنی اگر در دمای ثابت حجم به اندازه $0.01 \left(\frac{m^3}{kg} \right)$ تغییر کند فشار 1.55 kPa تغییر می‌کند
$dP = (\partial P)_v + (\partial P)_T = 0.664 - 1.55 = -0.491 \text{ kPa}$	بواسطه تغییر در حجم و فشار به طور همزمان فشار 0.491 kPa کاهش خواهد یافت

یادآوری

می‌دانیم که بعضی خواص مانند دما، فشار، حجم و جرم را می‌توان مستقیماً اندازگیری کرد. سایر خواص مانند چگالی و حجم مخصوص را می‌توان با چند رابطه ساده بدست آورد. اما خواصی مانند انرژی درونی و آنتالپی را به این سادگی نمی‌توان بدست آورد زیرا نمی‌توان آنها را مستقیماً اندازگیری کرد یا نمی‌توان آنها را از طریق روابط ساده به خواص قابل اندازگیری ارتباط داد. بنابراین باید روابط اصلی بین خواص ترمودینامیکی را بدست آورد و خواصی را که نمی‌توان اندازگیری کرد بر حسب این روابط اندازگیری کرد.

$$\text{If : } Z = Z(x, y) \longrightarrow dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \Rightarrow dz = M dx + N dy$$

که در آن:

$$M = \left(\frac{\partial Z}{\partial x} \right)_y, \quad N = \left(\frac{\partial Z}{\partial y} \right)_x$$

با محاسبه مشتق جزئی M نسبت به y و مشتق جزئی N نسبت به x داریم:

$$\left(\frac{\partial M}{\partial y} \right)_x = \frac{\partial^2 Z}{\partial x \partial y}, \quad \left(\frac{\partial N}{\partial x} \right)_y = \frac{\partial^2 Z}{\partial x \partial y}$$

برای خواص، ترتیب دیفرانسیل گیری اهمیتی ندارد زیرا آنها توابع نقطه‌ای پیوسته‌اند و دارای دیفرانسیل دقیق‌اند. بنابراین دو رابطه بالا همسانند بنابراین

$$\left(\frac{\partial M}{\partial y} \right)_x = \left(\frac{\partial N}{\partial x} \right)_y$$

این رابطه برای مشتق‌های جزئی است و از آن در آنالیز برای وارسی این که dZ دقیق است یا نه استفاده می‌شود. در ترمودینامیک این رابطه اساس معادله‌های ماکسول که در قسمت بعد بررسی می‌شوند را تشکیل می‌دهد. سرانجام دو رابطه مهم برای مشتق‌های جزئی به دست می‌آوریم رابطه تقابل و رابطه سیکلی.

$$\left(\frac{\partial x}{\partial z} \right)_y \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_y = 1 \quad \rightarrow \quad \left(\frac{\partial x}{\partial z} \right)_y = \frac{1}{\left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_y}$$

$$\left(\frac{\partial x}{\partial z} \right)_y \left(\frac{\partial x}{\partial y} \right)_z = - \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)_x \quad \rightarrow \quad \left(\frac{\partial x}{\partial z} \right)_y \left(\frac{\partial y}{\partial z} \right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_y = -1$$



رابطه اول را رابطه تقابل^۱ می‌گویند و نشان می‌دهد که مشتق جزئی که ترتیب آن معکوس شده است با معکوس آن مشتق برابر است. رابطه دوم را رابطه سیکلی^۲ می‌گویند و در ترمودینامیک اغلب از آن استفاده می‌شود.

سؤال

با استفاده از رابطه حالت گازهای ایده‌آل مطلوب است:

(الف) صحت رابطه‌ی سیکلی

(ب) صحت رابطه تقابل را در فشار ثابت نشان دهید

حل: معادله حالت گاز ایده‌آل $Pv=RT$ شامل سه متغیر T, P, v است. هر دو تا از اینها به عنوان متغیرهای مستقل و سومی را به عنوان متغیر وابسته می‌توان گرفت.

(الف) با جایگزینی x, y, z در معادله سیکلی بترتیب با p, T, v رابطه سیکلی برای یک گاز ایده‌آل بصورت زیر می‌توان نوشت:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_v = -1$$

حال باید رابطه بالا را اثبات کنیم. با توجه معادله حالت $Pv=RT$ داریم

که در آن:

$$P = P(v, T) = \frac{RT}{v} \rightarrow \left(\frac{\partial P}{\partial v} \right)_T = -\frac{RT}{v^2}$$

$$v = v(P, T) = \frac{RT}{P} \rightarrow \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P = \frac{R}{P}$$

$$T = T(P, v) = \frac{Pv}{R} \rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_v = \frac{v}{R}$$

با جایگذاری:

$$\left(-\frac{RT}{v^2} \right) \cdot \left(\frac{R}{P} \right) \cdot \left(\frac{v}{R} \right) = -\frac{RT}{Pv} = -1$$

که مشاهده می‌شود رابطه اثبات شد.

(ب) رابطه تقابل برای یک گاز ایده‌آل در فشار ثابت را به صورت زیر می‌توان بیان کرد:

$$\left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P = \frac{1}{\left(\frac{\partial T}{\partial v} \right)_P}$$

باید این رابطه را اثبات کنیم. با دیفرانسیل گیری و با جایگذاری:

$$\frac{R}{P} = \frac{1}{\frac{P}{R}} \rightarrow \frac{R}{P} = \frac{R}{P}$$

حکم ثابت شد.

روابط ماسکول

ابتدا یک رابطه از ریاضی را یادآوری می‌کنیم

¹ Reciprocity Relation

² Cyclic Relation



$$dz = M dx + N dy \rightarrow \begin{cases} \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial^2 Z}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial^2 Z}{\partial y \partial x} \end{cases} \Rightarrow \left(\frac{\partial M}{\partial y} \right)_x = \left(\frac{\partial N}{\partial x} \right)_y \rightarrow M_y = N_x$$

$$du = Tds - Pdv \Rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial v} \right)_s = - \left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_v$$

$$dh = Tds + v dp \Rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_s = \left(\frac{\partial v}{\partial S} \right)_P$$

$$da = -SdT - Pdv \Rightarrow - \left(\frac{\partial S}{\partial v} \right)_T = - \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_v$$

$$dg = -SdT + vdp \Rightarrow - \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T = \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P$$

بنابراین روابط ماسکول به صورت زیر خواهد بود

$$\left(\frac{\partial T}{\partial v} \right)_s = - \left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_v \quad - \left(\frac{\partial S}{\partial v} \right)_T = - \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_v$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_s = \left(\frac{\partial v}{\partial S} \right)_P \quad - \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T = \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P$$

معادله کلابیرون:

با استفاده از این معادله می‌توان تغییر آنتالپی منسوب به تغییر فاز را از روی P, T, ϑ بدست آورد. سومین رابطه ماسکول را در نظر بگیرید:

$$-\left(\frac{\delta S}{\delta v} \right)_T = -\left(\frac{\delta P}{\delta T} \right)_v$$

چون فشار در فرایند تغییر فاز برابر با فشار اشباع بوده و فقط به دمای اشباع وابسته است:

$$P_{sat} = f(T_{sat})$$

لذا عبارت $\frac{dP}{dT}$ نسبت به حجم مخصوص تغییر نخواهد کرد و برابر خواهد بود:

$$\left(\frac{\delta S}{\delta v} \right)_T = \left(\frac{dP}{dT} \right)_{sat} \longrightarrow \int_f^g \delta S = \int_f^g \frac{dP}{dT} dv \Rightarrow S_{fg} = \left(\frac{dP}{dT} \right)_{sat} \cdot v_{fg}$$

$$dh = Tds - vdp \Rightarrow \Delta h = T\Delta S \Rightarrow h_{fg} = T_{sat} \cdot S_{fg} \Rightarrow h_{fg} = T_{sat} \cdot \left(\frac{dP}{dT} \right)_{sat} \cdot v_{fg}$$

سؤال: با استفاده از معادله کلابیرون مقدار آنتالپی تبخیر مبرد R-134a را تخمین بزنید و آن را با مقدار داده شده در جدول مقایسه کنید؟

$$h_{fg} = TV_{fg} \left(\frac{dp}{dt} \right)_{sat}$$

که در آن از جدول الف-۱۱



$$v_{fg} = (v_g - v_f)_{@20^\circ C} = 0.0358 - 0.0008157 = 0.0350 \left(\frac{m^3}{kg} \right)$$

$$\left(\frac{dp}{dT} \right)_{sat. 20^\circ C} \equiv \left(\frac{\Delta p}{\Delta T} \right)_{sat. 20^\circ C} = \frac{P_{sat @ 24^\circ C} - P_{sat @ 16^\circ C}}{24^\circ C - 16^\circ C} = \frac{645.66 - 504.16 \text{ kPa}}{8^\circ C} = 17.69 \left(\frac{\text{kPa}}{^\circ C} \right)$$

زیرا $\Delta T^\circ C \equiv \Delta T^\circ K$ با جایگذاری:

$$h_{fg} = (293.15) \left(0.0350 \frac{m^3}{kg} \right) \left(17.69 \frac{\text{kPa}}{K} \right) \left(\frac{1 \text{ kJ}}{1 \text{ kPa} \cdot m^3} \right)$$

مقدار جدولی h_{fg} در $20^\circ C$ برابر با $(\frac{kj}{kg})$ است. اختلاف کوچک بین این دو مقدار ناشی از تقریبی است که در تعیین شیب منحنی اشاعر در $20^\circ C$ به کار رفته است.

رابطه‌های کلی برای C_p, C_v, dh, du, ds :

اصل موضوع حالت می‌گوید حالت یک سیستم تراکم‌پذیر ساده توسط دو خاصیت شدتی مستقل به طور کامل مشخص می‌شود. بنابراین با مشخص بودن هر دو خاصیت شدتی مستقل حداقل به طور نظری باید بتوانیم تمام خواص سیستم را محاسبه کنیم که برای خواصی که مستقیماً قابل اندازگیری نیستند مانند انرژی درونی، آنتالپی و آنتروپی نویدیخش است. اما محاسبه این خواص از روی خواص قابل اندازگیری بستگی به این دارد که رابطه‌های ساده و دقیقی بین این دو گروه خواص داشته باشیم. در این قسمت رابطه‌های کلی را برای تغییرات انرژی درونی، آنتالپی، آنتروپی بر حسب فشار، حجم مخصوص، دما و گرمایی ویژه بدست می‌آوریم. همچنین بعضی رابطه‌های کلی را که شامل گرمایی ویژه‌اند تعیین می‌کنیم. با این رابطه‌ها می‌توان تغییرات این خواص را تعیین کرد. مقدار خواص در حالت‌های داده شده را فقط پس از انتخاب یک حالت مرجع که کاملاً اختیاری است می‌توان تعیین کرد.

روابطی برای محاسبه تغییرات $\Delta u, \Delta h, \Delta s$ گازها

با استفاده از روابط ماکسول و کمی ساده سازی می‌توان به معادلات زیر رسید

تغییرات انرژی درونی

$$du = C_v dT + \left[T \cdot \frac{\delta P}{\delta T} \right]_v - P dv$$

تغییرات انتالپی

$$dh = C_p dT + \left[v - T \cdot \frac{\delta v}{\delta T} \right]_p dp$$

تغییرات انتروپی بر حسب دما و حجم

$$ds = \frac{C_v}{T} dT + \frac{\delta P}{\delta T} dv$$

تغییرات انتروپی بر حسب دما و فشار

$$dS = \frac{C_p}{T} dT - \frac{\delta v}{\delta T} dP$$

حال به عنوان مثال می‌توان روابط du, dh, ds را برای گاز ایده‌آل ساده کرد.



$$\begin{aligned} du &= C_v dT + \left[T \cdot \frac{\delta P}{\delta T} \right]_v - P dv \\ Pv = RT &\rightarrow P = \frac{RT}{v} \rightarrow \frac{\delta P}{\delta T} \Big|_v = \frac{R}{T} \\ du &= C_v dT + \left[\frac{RT}{v} - P \right] dv \rightarrow du = C_v dT + \underbrace{\left[\frac{Pv}{v} - P \right]}_0 dv \\ du = C_v dT &\Rightarrow u_2 - u_1 = \int_{T_1}^{T_2} C_v dT \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} dh &= C_p dT + \left[v - T \cdot \frac{\delta v}{\delta T} \right]_p dp \\ Pv = RT &\rightarrow v = \frac{RT}{P} \rightarrow \frac{\delta v}{\delta T} \Big|_p = \frac{R}{P} \\ dh &= C_p dT + \underbrace{\left[v - \frac{RT}{P} \right]}_0 dp \Rightarrow h_2 - h_1 = \int_{T_1}^{T_2} C_p dT \end{aligned}$$

همانطور که ملاحظه می‌شود انرژی درونی و آنتالپی برای گاز ایده‌آل فقط تابعی از دما می‌باشد به طوری که با تغییر دما (فشار بی‌تأثیر است) انرژی درونی و آنتالپی تغییر خواهد کرد.

$$\begin{aligned} ds &= \frac{C_p}{T} dT - \frac{\delta v}{\delta T} \Big|_P dP , \quad Pv = RT \rightarrow v = \frac{RT}{P} \rightarrow \frac{\delta v}{\delta T} \Big|_P = \frac{R}{P} \\ \rightarrow \quad \int_{S_1}^{S_2} ds &= \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_p}{T} dT - \int_{P_1}^{P_2} \frac{R}{P} dP \\ \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_p}{T} dT &= \int_{T_1}^{T_0} \dots + \int_{T_0}^{T_2} \dots = -\dot{S}_1 + \dot{S}_2 \\ \Rightarrow \quad S_2 - S_1 &= \dot{S}_2 - \dot{S}_1 - RL \ln \frac{P_2}{P_1} \end{aligned}$$

همانطور که ملاحظه می‌شود آنتروپی گاز ایده‌آل برخلاف آنتالپی و انرژی درونی که فقط تابعی از دما هستند، تابعی از فشار نیز هست.


گازهای حقيقی $\Delta u, \Delta h, \Delta s$

بارها گفته‌ایم که گازها در فشار کم مانند گازهای ایده‌آل رفتار کرده و از رابطه $Pv = RT$ پیروی می‌کنند. تعیین خواص گازهای ایده‌آل تقریباً ساده است زیرا خواص فقط به دما بستگی دارند. ولی گازها در فشارهای زیاد انحراف قابل توجهی از رفتار گاز ایده‌آل دارند و این انحراف را باید در نظر گرفت.

آنالپی گازهای حقيقی C_p, C_v, h, u به طور کلی به دما و همچنین به فشار بستگی دارد. از این رو تغییرات آنتالپی گازهای حقيقی در هر فرایند را از رابطه dh می‌توان به دست آورد.


$$h_2 - h_1 = \int_{T_1}^{T_2} C_p dT + \int_{P_1}^{P_2} \left[v - T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P \right] dp$$

که در آن T_1 به ترتیب فشار و دمای گاز در حالت‌های اولیه و نهایی است.



محاسبات را اینگونه در نظر می‌گیرند

فرض کنید گاز از حالت ۱ واقعی به حالت ۲ واقعی برود. برای محاسبه $h_2 - h_1$ واقعی فرایند ابتدا فرض می‌کنیم حالت ۱ و ۲ حالتی ایده‌آل هستند که در این صورت با علامت * نشان می‌دهیم



$$[(1) \rightarrow (2)] = [(1) \rightarrow (1)^*] + [(1)^* \rightarrow (2)^*] + [(2)^* \rightarrow (2)]$$

$$h_2 - h_1 = (h_1^* - h_1) + (h_2^* - h_1^*) + (h_2 - h_2^*)$$

$$\underbrace{h_2 - h_1}_{\substack{\text{خطای ناشی از ایده‌آل گرفتن نقطه ۲} \\ \text{حالت واقعی}}} = \underbrace{h_2^* - h_1^*}_{\substack{\text{خطای ناشی از ایده‌آل گرفتن نقطه ۱} \\ \text{حالت ایده‌آل}}} + \underbrace{h_2 - h_2^*}_{\substack{\text{خطای ناشی از ایده‌آل گرفتن گاز واقعی}}}$$

با کمی ساده سازی می‌توان این عبارت را به صورت زیر نوشت

$$\underbrace{h_2 - h_1}_{\substack{\text{خطای ناشی از ایده‌آل گرفتن گاز واقعی}}} = \underbrace{h_2 - h_1}_{\substack{\text{حالت ایده‌آل}}} - \frac{(\bar{R}T(Z_{h2} - Z_{h1}))}{\text{حالت واقعی}}$$

به همین ترتیب می‌توان این عبارت را برای انرژی درونی و انتروپی نیز نوشت.

لازم به ذکر است که مقادیر مربوط به گاز آیده‌آل را از جداول A-17 تا A-24 می‌خوانیم و مقادیر Z_h از نمودار A-29 و مقادیر Z از نمودار A-30 و مقادیر Z از نمودار A-15 بدست می‌آید.



$$\begin{aligned} \left(\overline{h}_2 - \overline{h}_1 \right)_{real} &= \left(\overline{h}_2 - \overline{h}_1 \right)_{ideal} - \overline{R} T (Z_{h_2} - Z_{h_1}) & * & \quad \overline{R} = 8.314 \text{ (KJ/mol·k)} \\ \left(h_2 - h_1 \right)_{real} &= \left(h_2 - h_1 \right)_{ideal} - R T (Z_{h_2} - Z_{h_1}) & * & \quad R = \frac{\overline{R}}{M} \text{ (KJ/mol·k)} \\ \left(\overline{u}_2 - \overline{u}_1 \right)_{real} &= \left(\overline{u}_2 - \overline{u}_1 \right)_{ideal} - \overline{R} (T_2 Z_2 - T_1 Z_1) \\ \left(u_2 - u_1 \right)_{real} &= \left(u_2 - u_1 \right)_{ideal} - R (T_2 Z_2 - T_1 Z_1) \\ \left(\overline{S}_2 - \overline{S}_1 \right)_{real} &= \left(\overline{S}_2 - \overline{S}_1 \right)_{ideal} - \overline{R} (Z_{s_2} - Z_{s_1}) \\ \left(S_2 - S_1 \right)_{real} &= \left(S_2 - S_1 \right)_{ideal} - R (Z_{s_2} - Z_{s_1}) \end{aligned}$$

سوال: تغییر آنتالپی mol گاز اکسیژن که از تغییر حالت از شرایط $220^{\circ}K$ و $3.0 Mpa$ و $300^{\circ}K$ و $10 Mpa$ مطلوب است:

ب) انحراف از گاز ایدهآل را بیابید؟

$$\left(\overline{h}_2 - \overline{h}_1 \right)_{re} = \left(\overline{h}_2 - \overline{h}_1 \right) - \overline{R} \cdot T_{cr} (Z_{h_2} - Z_{h_1})$$

$$T_1 = 220^{\circ}K \xrightarrow{A.19} \overline{h}_1 \text{ pr } = 64.4 \text{ (kj/kg)}$$

$$T_2 = 300^{\circ}K \xrightarrow{A.19} \overline{h}_2 \text{ pr } = 87.36 \text{ (kj/kg)}$$


$$O_2 \xrightarrow{A.1} \begin{cases} T_{cr} = 154.8^{\circ}K \\ P_{cr} = 5.08 \text{ Mpa} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{T}{T_{cr}}_1 = \frac{220}{154.8} = 1.42 \\ \frac{P}{P_{cr}}_1 = \frac{5}{5.08} = 0.98 \end{cases} \xrightarrow{A.29} Z_{h_1} = 0.35$$

$$\rightarrow \begin{cases} \frac{T}{T_{cr}}_2 = \frac{300}{154.8} = 1.94 \\ \frac{P}{P_{cr}}_2 = \frac{10}{5.08} = 1.97 \end{cases} \xrightarrow{A.29} Z_{h_2} = 0.48$$

$$\Rightarrow \left(\overline{h}_2 - \overline{h}_1 \right)_{re} = (8736 - 64.4)_{pr} - 8.314 \times 154.8 (0.48 - 0.35) \Rightarrow \left(\overline{h}_2 - \overline{h}_1 \right)_{re} = 2396 \text{ (kj/kg)}$$

فصل دوازدهم

مخلوط گازها



در این فصل مخلوط گازهایی را که واکنش نمی‌دهند مورد بررسی قرار می‌دهیم. بدینهی است که خواص مخلوط گازها به خواص تک تک گازهای تشکیل‌دهنده آن و همچنین به مقدار آن گاز در مخلوط بستگی دارد. برای تعیین خواص مخلوط باید ترکیب مخلوط، خواص آن و خواص اجزاء مشخص باشد.



$$\begin{aligned} O_2 &: 3\text{kg} \\ N_2 &: 5\text{kg} \\ CH_4 &: 12\text{kg} \end{aligned}$$

$$\text{تعداد مول مخلوط} = \sum_{i=1}^k N_i$$

$$\text{جرم کل مخلوط} = \sum_{i=1}^k m_i$$

دو راه برای توصیف ترکیب مخلوط وجود دارد:

۱) تعیین مول‌های هر جزء که به آن آنالیز مولی می‌گویند

۲) تعیین جرم هر جزء که به آن آنالیز جرمی می‌گویند

به تعداد $10^{22} \times 6.22$ ذره از یک ماده یک مول گویند و جرم این یک مول را جرم مولی M گویند

$$\frac{\text{جرم}}{\text{جرم مولی}} = \frac{m}{M} \rightarrow N = \frac{m}{M} \rightarrow M = \frac{m}{N}$$

کسر مولی و کسر جرمی

$$y_i = \frac{N_i}{N_m} = \frac{\text{مول جزء } i \text{ ام}}{\text{مول کل}}$$

$$mf_i = \frac{m_i}{m_m} = \frac{\text{جرم جزء } i \text{ ام}}{\text{جرم کل}}$$

واضح است که یک مخلوط از جند جزء تشکیل شده که هر کدام یک جرم مولی M_i مخصوص به خود دارند. حال با کمک رابطه زیر می‌توان جرم مولی مخلوط را بدست آورد.

$$\begin{aligned} M_m &= \frac{\text{جرم کل}}{\text{مول کل}} = \frac{m_m}{N_m} = \sum_{i=1}^k y_i M_i \\ R_m &= \frac{\bar{R}}{M_m} \quad \text{ثابت مخصوص مخلوط} \end{aligned}$$

m_i	جرم جزء i ام
m_t	جرم کل مخلوط
N_i	مول جزء i ام
N_t	مول کل مخلوط
M_i	جرم مولی جزء i ام
M_t	جرم مولی کل مخلوط
R_i	ثابت مخصوص جزء i ام
R_t	ثابت مخصوص کل مخلوط

مثال

کسر جرمی و مولی مخلوط گازهای نشان داده شده در شکل را بیابید؟ از جدول A.1 مقادیر جرم مولی را می‌یابیم



$$M_{O_2} = 32 \rightarrow N_{O_2} = \frac{m_{O_2}}{M_{O_2}} = \frac{3}{32} \text{ (Kmol)}$$

$$M_{N_2} = 28 \rightarrow N_{N_2} = \frac{m_{N_2}}{M_{N_2}} = \frac{5}{28} \text{ (Kmol)}$$

$$M_{CH_4} = 16 \rightarrow N_{CH_4} = \frac{m_{CH_4}}{M_{CH_4}} = \frac{12}{16} \text{ (Kmol)}$$

$$m_m = 3 + 5 + 12 = 20 \text{ (kg)} \quad * \quad N_m = \frac{3}{32} + \frac{5}{28} + \frac{12}{16} = 1.023 \text{ (Kmol)}$$

$$mf_{O_2} = \frac{m_{O_2}}{m_m} = \frac{3}{20} \quad * \quad mf_{N_2} = \frac{m_{N_2}}{m_m} = \frac{5}{20} \quad * \quad mf_{CH_4} = \frac{m_{CH_4}}{m_m} = \frac{12}{20}$$

$$y_{O_2} = \frac{N_{O_2}}{N_m} = \frac{3/32}{1.023} \quad * \quad y_{N_2} = \frac{N_{N_2}}{N_m} = \frac{5/28}{1.023} \quad * \quad y_{CH_4} = \frac{N_{CH_4}}{N_m} = \frac{12/16}{1.023}$$

ملاحظه می‌شود که

$$mf_{O_2} + mf_{N_2} + mf_{CH_4} = 1 \quad * \quad y_{O_2} + y_{N_2} + y_{CH_4} = 1$$

رفتار مخلوط گاز ایده‌آل و حقیقی:


پیش‌بینی رفتار مخلوط گازها معمولاً بر دو مدل است:

۱) قانون فشارهای جمع‌پذیر دالتون^۱

۲) قانون حجم‌های جمع‌پذیر آماگات^۲


۱) قانون فشارهای جمع‌پذیر دالتون

بر طبق این قانون فشار مخلوطی از گازها برابر است با مجموع فشارهای هر یک از اجزاء که به تنهاً در فشار و دمای مخلوط قرار گیرند.



۲) قانون حجم‌های جمع‌پذیر آماگات^۲

بر طبق این قانون حجم مخلوطی از گازها برابر است با مجموع حجم‌های هر یک از اجزاء که به تنهاً در فشار و دمای مخلوط قرار گیرند.



¹ Dalton

² Amagat



نکته: قوانین دالتون و آماگات برای مخلوط گازهای ایدهآل دقیقاً صحت دارد اما برایت مخلوط گازهای حقیقی تقریباً برقرارند و این ناشی از نیروهای درون مولکولی است که برای گازهای حقیقی با چگالی زیاد می‌تواند قابل توجه باشد. در گازهای ایدهآل این دو قانون همسانند و نتایج یکسان دارند.

مخلوط گازهای ایدهآل

با استفاده از رابطه گازهای ایدهآل برای اجزاء و مخلوط آنها می‌توان P_i, V_i را به y_i ارتباط داد:

<i>Component Pressure</i> = فشار جزیی	P_i
<i>Component Volume</i> = حجم جزیی	V_i
<i>Pressure Fraction</i> = کسر فشار	$\frac{P_i}{P_m}$
<i>Volume Fraction</i> = کسر حجم	$\frac{V_i}{V_m}$

$$\frac{P_{i(T_m, V_m)}}{P_m} = \frac{\frac{N_i R_u T_m}{V_m}}{\frac{N_m R_u T_m}{V_m}} = \frac{N_i}{N_m} = y_i \quad * \quad \frac{V_{i(T_m, P_m)}}{V_m} = \frac{\frac{N_i R_u T_m}{P_m}}{\frac{N_m R_u T_m}{P_m}} = \frac{N_i}{N_m} = y_i$$

$$\frac{P_i}{P_m} = \frac{V_i}{V_m} = y_i$$

و این بدان معناست که هر گاز به اندازه مولش فشار تولید می‌کند.

مخلوط گازهای حقیقی

قانون فشارهای جمع‌پذیر دالتون و قانون حجم‌های جمع‌پذیر آماگات را اغلب با دقت معقول برای گازهای حقیقی می‌توان به کار برد. ولی در اینجا فشارهای جزئی یا حجم‌های جزئی را باید از رابطه‌های تعیین کرد که انحراف هر جزء را از رفتار گاز ایدهآل در نظر می‌گیرند. برای این منظور یا از معادله‌های حالت دقیق تر (واندروالس‌بیتی، برجمان، وب، روین و ...) به جای معادله حالت گازهای ایدهآل استفاده می‌کنیم یا از ضریب تراکم‌پذیری که در آن $P_m \cdot V_m = Z_m \cdot N_m \cdot R_m \cdot T_m$ باشد استفاده کنیم.

از رابطه زیر بدست می‌آید

$$Z_m = \sum_{i=1}^k y_i \cdot z_i$$

که در آن Z_i برای هر یک از اجزاء در T_m و V_m (قانون دالتون) یا در P_m و T_m (قانون آماگات) ارزیابی می‌شود. به نظر میرسد با استفاده از هر دو قانون به نتایج یکسانی می‌رسیم اما این طور نیست.

به‌طور کلی اگر برای ارزیابی Z_i ‌ها در معادله بالا از قانون آماگات به جای قانون دالتون استفاده شود نتایج دقیق‌تری به‌دست می‌آید زیرا در قانون آماگات از فشار مخلوط استفاده می‌شود در نتیجه فشار مخلوط را برای داده شده کمتر از مقدار واقعی پیش‌بینی می‌کند. بنابراین قانون دالتون برای مخلوط‌های فشار پایین و قانون آماگات برای مخلوط‌های فشار بالا مناسب است. اما در مورد مخلوط



گازها این طور نیست. هنگام استفاده از ضرایب تراکم‌پذیری برای اجزاء مخلوط تاثیر مولکول‌های غیر مشابه بر یکدیگر در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه مقدار خاصیت پیش‌بینی شده با این روش می‌تواند با مقدار آزمایشی آن خیلی متفاوت باشد.
نکته: سه روش برای محاسبه Z وجود دارد:

۱) قانون دالتون:

$$Z_m = \sum y_i \cdot Z_i \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{T_m}{T_{cr})_i} = \\ \frac{V_m}{V_{cr})_i} = \end{cases} \Rightarrow Z_i =$$

۲) قانون آماگات:

$$Z_m = \sum y_i \cdot Z_i \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{T_m}{T_{cr})_i} = \\ \frac{P_m}{P_{cr})_i} = \end{cases} \Rightarrow Z_i =$$

۳) قانون کی^۳:

$$\begin{cases} (P_{cr})_m = \sum y_i \cdot P_{cr})_i \\ (T_{cr})_m = \sum y_i \cdot T_{cr})_i \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{T_m}{T_{cr})_m} = \\ \frac{P_m}{P_{cr})_m} = \end{cases} \Rightarrow Z_m =$$

با کمک این سه قانون Z_m بدست آمده و طبق رابطه $P_m \cdot V_m = Z_m \cdot N_m \cdot R_m \cdot T_m$ می‌توان رابطه بین فشار، دما و حجم را برای یک مخلوط واقعی بدست آورد. قانون کی از قوانین دالتون و آماگات دقیق‌تر است زیرا رفتار مولکول‌های غیر یکسان در مخلوط گاز را در نظر می‌گیرد.

سؤال

تانک صلبی مطابق شکل زیر وجود دارد در شرایط $k = 300$ و $Mpa = 15$ است. مطلوب است محاسبه حجم مخلوط از طریق:

$N_2 : 2 Kmol$
$CO_2 : 6 Kmol$
$T = 300^\circ K$
$P = 15 Mpa$

ج) قانون آماگات

ب) قانون کی

الف) معادله حالت گاز ایده‌آل

الف

$$P_m \cdot V_m = Z_m \cdot N_m \cdot \bar{R} \cdot T_m \rightarrow 15000 \times V_m = (6+2) \times 8.314 \times 300 \\ \Rightarrow V_m = 1.332 (m^3)$$

ب-



$$\begin{aligned} P_m \cdot V_m = Z_m \cdot N_m \cdot \bar{R} \cdot T_m &\rightarrow \begin{cases} P_{cr})_m = \sum y_i \cdot p_{cr})_i = y_{N_2} \cdot \overbrace{\bar{P}_{cr}}^{3.39}_{N_2} + y_{CO_2} \cdot \overbrace{\bar{P}_{CO_2}}^{7.39} = 6.39 \text{ MPa} \\ T_{cr})_m = \sum y_i \cdot T_{cr})_i = y_{N_2} \cdot \overbrace{\bar{T}_{cr}}^{126.2}_{N_2} + y_{CO_2} \cdot \overbrace{\bar{T}_{cr}}^{304.2}_{CO_2} = 259.7^\circ K \end{cases} \\ \frac{P_m}{P_{cr})_m} = \frac{15}{6.39} = 2.34 &\quad \& \quad \frac{T_m}{T_{cr})_m} = \frac{300}{259.7} = 1.15 \xrightarrow{\text{جذب}} Z_m = 0.49 \\ P_m \cdot V_m = Z_m \cdot N_m \cdot \bar{R} \cdot T_m &\rightarrow 15000 \times V_m = 0.49 \times (6+2) \times 8.314 \times 300 \Rightarrow V_m = 0.652(m^3) \end{aligned}$$

ج

$$z_{N_2} = \begin{cases} \frac{P_m}{P_{cr})_{N_2}} = \frac{15}{3.39} = 2.34 \\ \frac{T_m}{T_{cr})_{N_2}} = \frac{300}{126.2} = 2.37 \end{cases} \rightarrow z_{N_2} = 1.02 , \quad z_{CO_2} = \begin{cases} \frac{P_m}{P_{cr})_{CO_2}} = \frac{15}{7.39} = 2.02 \\ \frac{T_m}{T_{cr})_{CO_2}} = \frac{300}{304.2} = 0.98 \end{cases} \rightarrow z_{CO_2} = 0.3$$


$$Z_m = \sum y_i \cdot z_i = y_{N_2} \cdot z_{N_2} + y_{CO_2} \cdot z_{CO_2} = \left(\frac{2}{8} \times 1.02 \right) + \left(\frac{6}{8} \times 0.3 \right) = 0.48$$

$$P_m \cdot V_m = Z_m \cdot N_m \cdot \bar{R} \cdot T_m \rightarrow 15000 \times V_m = 0.49 \times (6+2) \times 8.314 \times 300 \Rightarrow V_m = 0.638(m^3)$$

محاسبه خواص ترمودینامیکی مخلوط
با کمک روابط زیر می‌توان خواص مخلوط را بدست آورد

$$\begin{aligned} U_m &= \sum_{i=1}^k U_i = \sum_{i=1}^k m_i u_i = \sum_{i=1}^k N_i u_i \\ H_m &= \sum_{i=1}^k H_i = \sum_{i=1}^k m_i h_i = \sum_{i=1}^k N_i h_i \\ u_m &= \frac{U_m}{m_m} = \sum_{i=1}^k m f_i \cdot u_i & * & \bar{u}_m = \frac{U_m}{N_m} = \sum_{i=1}^k y_i \cdot u_i \\ h_m &= \frac{H_m}{m_m} = \sum_{i=1}^k m f_i \cdot h_i & * & \bar{h}_m = \frac{H_m}{N_m} = \sum_{i=1}^k y_i \cdot h_i \\ C_p)_m &= \sum_{i=1}^k m f_i \cdot C_{p_i} & * & \bar{C}_P)_m = \sum_{i=1}^k y_i \cdot \bar{C}_{P_i} \\ \bar{C}_V)_m &= \sum_{i=1}^k m f_i \cdot C_{v_i} & * & \bar{C}_V)_m = \sum_{i=1}^k y_i \cdot \bar{C}_{V_i} \end{aligned}$$

سؤال: مقدار انتقال حرارت بر





قانون اول ترمودینامیک را برای حجم کنترل بالا می‌نویسیم

$$\dot{Q} + \sum \dot{m}_i h_i = \dot{W} + \sum \dot{m}_e h_e \xrightarrow{\dot{W}=0} \dot{Q} = \dot{m}(h_e - h_i)$$

بنابراین باید تغییرات انتالپی ورودی و خروجی را بیابیم

$$(\bar{h}_2 - \bar{h}_1)_{real} = (\bar{h}_2 - \bar{h}_1)_{ideal} - \bar{R} \cdot T_{cr} (Z_{h_2} - Z_{h_1})$$

$$\text{که در آن حالت اول و دوم به صورت} \begin{cases} T_1 = 220\text{ K} \\ P_1 = 10\text{ Mpa} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} T_2 = 160\text{ K} \\ P_2 = 10\text{ Mpa} \end{cases}$$

$$(\bar{h}_2 - \bar{h}_1)_{real} = (\bar{h}_2 - \bar{h}_1)_{ideal} - \bar{R} \cdot T_{cr} (Z_{h_2} - Z_{h_1})$$

$$\bar{h}_1 = \left(y_{N_2} \cdot \overbrace{\bar{h}_{N_2}}^{6391} + y_{O_2} \cdot \overbrace{\bar{h}_{O_2}}^{6404} \right) = 6394$$

$$\bar{h}_2 = \left(y_{N_2} \cdot \overbrace{\bar{h}_{N_2}}^{4648} + y_{O_2} \cdot \overbrace{\bar{h}_{O_2}}^{4657} \right) = 4650$$

$$(P_{cr})_m = y_{N_2} \cdot (P_{cr})_{N_2} + y_{O_2} \cdot (P_{cr})_{O_2} = 3.74$$

$$(T_{cr})_m = y_{N_2} \cdot (T_{cr})_{N_2} + Y_{O_2} \cdot (T_{cr})_{O_2} = 132.2$$

$$\begin{cases} \frac{P_m}{(P_{cr})_m} = \frac{10}{3.74} = 2.67 \\ \frac{T_m}{(T_{cr})_m} = \frac{220}{132.2} = 1.66 \end{cases} \xrightarrow{A-31} Z_{h_1} = 1$$

$$\begin{cases} \frac{P_m}{(P_{cr})_m} = \frac{10}{3.74} = 2.67 \\ \frac{T_m}{(T_{cr})_m} = \frac{16}{132.2} = 0.12 \end{cases} \xrightarrow{A-31} Z_{h_2} = 2.6$$

$$\rightarrow q = \bar{h}_2 - \bar{h}_1 = (6394 - 4650) - 8.314 \times 132.2 (2.6 - 1) \Rightarrow q = 3503 \left(\frac{kJ}{Kmol} \right)$$

فصل سیزدهم

مخلوط هوا و بخار

و السکاہ اڑا دا ملے



هوا مخلوطی از گاز نیتروژن، اکسیژن و مقادیر کمی از سایر گازها است. هوا اتمسفر معمولاً حاوی مقداری بخار آب (رطوبت) نیز هست که آن را هوا اتمسفریک^۱ می‌گویند. در مقابل هوا بخار آب باشد را هوا خشک^۲ می‌نامند. مقدار بخار آب (رطوبت) در هوا مقدار ثابتی نیست به طوری که تبخیر آب از سطح اقیانوسها، دریاچه‌ها، ریزش باران و حتی تبخیر آب از سطح بدن انسان می‌تواند رطوبت هوا را تغییر دهد. باتوجه به اینکه مخلوط هوا خشک و مرطوب در فرایندهای تهویه مطبوع دارای بیشترین کاربرد و با گستره دمایی بالا (از ۱۰C تا ۵۰C و فشار در حد 100Kpa) این مخلوط به عنوان یک مخلوط ایده‌آل عمل خواهد کرد.

برای مخلوط هوا و بخار خواهیم داشت:

$$m_v + m_a = \text{حجم هوا خشک} + \text{حجم بخار آب} = \text{حجم کل مخلوط هوا و بخار}$$

$$P_v + P_a = \text{فشار هوا خشک} + \text{فشار بخار آب} = \text{فشار کل مخلوط هوا و بخار}$$

دو راه برای بررسی میزان بخار موجود در هوا وجود دارد:

۱ - رطوبت مطلق

$$\omega = \frac{\text{حجم بخار آب}}{\text{حجم هوا خشک}} = \frac{m_v}{m_a} = \frac{p_v V / R_v T}{P_a v / R_a T} = \frac{P_v}{P_a} = \frac{R_a}{R_v} = 0.622 \frac{P_v}{P_a}$$

۲ - رطوبت نسبی

$$\phi = \frac{\text{حجم بخار در دمای } T}{\text{ماکریم جرم بخاری که می‌تواند در دمای } T \text{ موجود باشد}} = \frac{m_v}{m_g} = \frac{P_v}{P_g}$$

در این رابطه P_g برابر فشار اشباع متناظر با دمای T مخلوط است که از جداول دوفازی آب بدست می‌آید. اگر به طور مثال هوای منطقه خاصی با دمای 25°C رطوبت نسبی 30% باشد بدان معناست که در حال حاضر فقط 30% از مقدار ماکریممی که در هوا می‌تواند بخار وجود داشته باشد، بخار وجود دارد (به شرط اینکه دما 25°C باقی بماند). مطابق با رابطه بالا اگر رطوبت 30% فشار بخار موجود در هوا یه اندازه 30% فشار ماکریمم بخاری است که در هوا می‌تواند وجود داشته باشد. مقدار ماکریمم فشار از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$T_{\text{هوا}} = \sqrt{A.4} \Rightarrow P_{\text{sat}}$$

طریقه محاسبه آنتالپی هوا مرطوب

با توجه به اینکه مخلوط هوا و بخار در آن را ایده‌آل فرض می‌کنیم لذا آنتالپی مخلوط به صورت زیر بدست می‌آید.

$$H = H_a + H_v = m_a h_a + m_v h_v = m_a (h_a + \frac{m_v}{m_a} h_v) = m_a (h_a + \omega h_v) \Rightarrow$$

$$h \left(\frac{kJ}{kg_{dry air}} \right) = \frac{H}{m_a} = (h_a + \omega h_v)$$

$$h_a \left(\frac{kJ}{kg} \right) = 1.005 T (^o C)$$

$$h_v \left(\frac{kJ}{kg} \right) = 2500 + 1.82 T (^o C)$$

1 kg هوا خشک را در نظر بگیرید، طبق تعریف هوا خشک فاقد بخار آب است و از این رو رطوبت مخصوص آن صفر است. اکنون مقداری بخار آب به آن اضافه می‌کنیم رطوبت مخصوص افزایش می‌یابد این افزایش بیشتر بخار (رطوبت) همچنان افزایش

¹ Atmospheric Air


² Dry Air



می‌یابد تا جایی که هوا بیشتر نمی‌تواند رطوبت جذب کند در این حالت می‌گویند هوا از رطوبت اشباع شده (عامیانه: هوای شرجی) می‌گویند. از این مقطع به بعد هر مقدار بخاری که وارد هوا شود چگالیده (میغان) خواهد شد.

مقدار رطوبت هوا اشباع را می‌توان از رابطه $\omega = 0.622 \frac{P_v}{P_a} = P_g = P_{sat}$ بدست آورد. برای این منظور باید P_v یعنی فشار اشباع آب در آن دما را جایگزین کرد.

سؤال: اتفاقی به ابعاد $3 \times 5 \times 5$ حاوی هوا در دمای $25^\circ C$ و فشار 100 kPa و رطوبت نسبی ۷۵٪ است. فشار هوا خشک، فشار بخار آب و آنتالپی کل را بیابید؟



$$\phi = 75\% = \frac{P_v}{P_g}_{T=25} = (3.1698) \Rightarrow P_v = 2.38 \text{ kPa}$$

$$\xrightarrow{P=100\text{kPa}} P = P_v + P_a \Rightarrow P_a = 97.62 \text{ kPa}$$

$$\omega = \frac{0.622 \phi P_g}{P - \phi P_g} = \frac{0.622 \times 0.75 \times 3.169}{100 - 0.75 \times 3.169} = 0.0152$$

$$\frac{H}{m_a} = h_a + \omega h_v = 1.005T + 0.0152(2500 + 1.82T) = 63.8 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)$$

$$p_a \cdot v = m_a \cdot R_a \cdot T \rightarrow 97.62(5 \times 5 \times 3) = m_a \times 0.287(25 + 273) \rightarrow m_a = 85.61$$


$$H = 63.8 \times 85.61 = 5461.918 \text{ kJ}$$

دمای نقطه شبنم

هوای مرطوبی را در نظر بگیرید. می‌دانیم که این هوا دارای مقداری بخار آب است. اگر در فشار ثابت این هوا را سرد کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ با سرد کردن هوا بخار آب داخل هوا نیز سرد خواهد شد. آیا بخار را می‌توان تا هر دمایی سرد کرد؟ واضح است که اگر دمای بخار تا دمای اشباعش T_{sat} سرد شود شروع به میغان شدن می‌کند این پدیده برای هوا نیز اتفاق می‌افتد. بنابراین اگر در فشار ثابت هوا را تا جایی خنک کنیم که بخار آب به صورت مایع تغییر فاز دهد، دمایی حاصل می‌شود که به آن دمای نقطه شبنم^۳ گویند.

مه گرفتگی شیشه‌های خانه

در آب و هوای سرد بر روی سطوح داخلی شیشه‌ها چگالش رخ می‌دهد زیرا هوای نزدیک سطح شیشه دمای کمی دارد. هوای خانه‌ای با دمای $20^\circ C$ و با رطوبت نسبی ۷۵ درصد است. در چه دمای شیشه رطوبت موجود در هوا چگالش خود را روی سطوح داخلی شیشه شروع می‌کند؟



حل: توزیع دما در خانه معمولاً یکنواخت نیست. وقتی دمای بیرون در زمستان افت می‌کند دمای داخل در نزدیک دیوارها و پنجره‌ها کمتر از دمای وسایل داخل خانه است حتی اگر فشار کل و فشار بخار در تمام خانه ثابت باشد. در نتیجه هوای نزدیک دیوارها و پنجره‌ها دستخوش فرایند سرمایش با ثابت می‌شود تا رطوبت موجود در هوا شروع به چگالش کند. این حالت وقتی روی می‌دهد که هوا به نقطه‌ی شبنم از معادله‌ی زیر پیدا می‌شود:

$$T_{dp} = T_{sat}$$

که در آن

$$P_v = \phi P_{g@20^\circ C} = (0.75) \times (2.339 \text{ kPa}) = 1.754 \text{ kPa}$$


حال باید با مراجعه به جداول اشباع و با داشتن فشار دمای اشباع را بخوانیم

$$T_{dp} = T_{sat@1.754 \text{ kPa}} = 15.3^\circ C$$

بنابراین اگر بخواهیم از چگالش روی سطوح شیشه جلوگیری کنیم دمای سطح داخلی شیشه باید بیشتر از $15.3^\circ C$ باشد.

دمای اشباع آدیاباتیک و دمای حباب - خیس

راه دیگر برای تعیین رطوبت مطلق یا نسبی به فرآیند اشباع آدیاباتیک مربوط می‌شود، که در نمودار $s-T$ به طور ترسیمی نشان داده شده است. این سیستم از کanal عایق بلندی که شامل استخر آب است تشکیل شده است. هوای غیراشباعی با رطوبت مخصوص ω_1 (مجهول) و دمای T_1 در این کanal به طور پایا جریان دارد. با عبور هوا از روی آب مقداری آب تبخیر می‌شود و با جریان هوا مخلوط می‌شود. محتوی رطوبت هوا در این فرآیند افزایش می‌یابد و دمای هوا افت می‌کند زیرا قسمتی از گرمای نهان تبخیر آبی که بخار می‌شود از هوا گرفته می‌شود. اگر طول کanal به اندازه کافی باشد جریان هوا در دمای T_2 که آن را دمای اشباع آدیاباتیک می‌گویند به صورت هوا اشباع $(\phi = 100\%)$ است.



موازنۀ جرم:

(آهنگ جریان جرمی هوا خشک ثابت است) $\dot{m}_{a1} = \dot{m}_{a2} = \dot{m}_{a3}$

(آهنگ جریان جرمی بخار در هوا به اندازه آهنگ تبخیر \dot{m}_f افزایش می‌یابد):

$$\dot{m}_{w1} + \dot{m}_f = \dot{m}_{w2} \Rightarrow \dot{m}_a \omega_1 + \dot{m}_f = \dot{m}_a \omega_2$$

از این رو:

$$\dot{m}_f = \dot{m}_a (\omega_2 - \omega_1)$$

$$\omega_1 = \frac{C_p (T_2 - T_1) + \omega_2 h_{fg2}}{h_{g1} - h_{g2}}$$

$$\omega_2 = \frac{0.622 P_{g2}}{P_2 - P_{g2}}$$

نتیجه‌گیری


❖ هوای با دمای T و رطوبت نسبی ϕ را در نظر بگیرید. اگر به هوا در فشار ثابت رطوبت اضافه کنیم دمای هوا کاهش خواهد یافت و رطوبت نسبی ϕ افزایش می‌یابد تا نهایتاً به $\phi = 100\%$ برسد. دمای هوا در این حالت دمای حباب خیس یا به عبارتی دمای اشباع آدیاباتیک خواهد بود.

❖ لازم به ذکر است دمای نقطه شبنم به این صورت تعریف می‌شود: هوای با دمای T و رطوبت نسبی ϕ را در نظر بگیرید. اگر هوا را در فشار ثابت خنک کنیم رطوبت نسبی ϕ افزایش می‌یابد تا نهایتاً به $\phi = 100\%$ برسد. دمای هوا در این حالت دمای شبنم خواهد بود.




نمودار رطوبت سنجی (سایکرومتریک)

شکل کلی نمودار رطوبت سنجی در شکل زیر نشان داده است. دماهای حباب-خشک روی محور افقی و رطوبت مخصوص روی محور عمودی نشان داده شده است.



طرحواره نمودار رطوبت سنجی

برای هوای اشباع دماهای حباب-خشک، حباب-خیس و نقطه‌ی شبنم یکسانند. بنابراین برای تعیین دمای نقطه شبنم هوای اتمسفریک در هر نقطه‌ی نمودار کافی است یک خط افقی (خط ω ثابت یا خط P_V ثابت) از نقطه رسم شود تا منحنی اشباع را قطع کند. مقدار دما در این نقطه دمای شبنم خواهد بود.



مثال) هوای اتاقی در شرایط $T = 35^\circ\text{C}$, $P = 1\text{ atm}$ و با رطوبت نسبی 40% است. با استفاده از نمودار رطوبت سنجی، مطلوب است

الف) رطوبت مخصوص

ب) آنتالپی (بر حسب $\frac{KJ}{Kg}$ هوا خشک)


ج) دمای حباب-خیس

د) دمای نقطه شبنم

ه) حجم مخصوص هوای


حل: در یک فشار کلی معین حالت هوای اتمسفریک توسط دو خاصیت مستقل مانند دمای حباب-خشک و رطوبت نسبی به طور کامل مشخص می‌شود. سایر خواص را با خواندن مستقیم مقادیرشان در حالت داده شده می‌توان یافت.

تحلیل) با ترسیم یک خط افقی از حالت داده شده به سمت راست تا اینکه محور ω را قطع کند. شکل (13-16)، رطوبت مخصوص تعیین می‌شود. در نقطه تقاطع




(ب) با ترسیم خطی به موازات خطوط h ثابت از حالت داده شده تا اینکه مقیاس آنتالپی را قطع کند، آنتالپی جرم واحد هوای

$$h = 71.5 \frac{kJ}{kg}$$




ج) با ترسیم خطی به موازات خطوط T_{wb} ثابت از حالت داده شده تا اینکه خط اشباع را قطع کند دمای حباب- خیس تعیین

$$T_{wb} = 24^\circ C$$



د) با ترسیم یک خط افقی از حالت داده شده به سمت چپ تا اینکه خط اشباع را قطع کند، دمای این نقطه دمای شبنم خواهد


$$T_{dp} = 19.4^\circ C$$





۵) با توجه به فواصل بین حالت داده شده و خطوط γ ثابت در دو طرف نقطه، حجم مخصوص برای جرم واحد هوا خشک تعیین می‌شود. حجم مخصوص با درون‌بایی



$$\nu = 0.893 \frac{m^3}{Kg}$$



أنواع فرایندهای تهویه مطبوع

۱- گرمایش و سرمایش ساده (ثابت ω):


بسیاری از وسایل گرمایش ساختمان‌های مسکونی از بخاری، پمپ گرمکن مقاومت الکتریکی تشکیل شده است. در این وسایل هوا با گردش در مجرایی که از آن لوله‌های حامل گاز داغ یا المنت‌های الکتریکی می‌گذرد گرم می‌شود، مقدار رطوبت هوا در این فرآیند ثابت می‌ماند زیرا هیچ رطوبتی به هوا داده نمی‌شود یا از آن گرفته نمی‌شود. یعنی رطوبت مخصوص هوا در فرآیند گرمایش (یا سرمایش) فاقد رطوبت‌زنی یا رطوبت‌گیری ثابت می‌ماند (ثابت ω)



در گرمایش ساده، رطوبت مخصوص ثابت می‌ماند،
اما رطوبت نسبی کاهش می‌یابد.

۲- گرمایش با رطوبت‌زنی

مشکلات مریوط به رطوبت نسبی کم را که از گرمایش ساده ناشی می‌شوند با رطوبت‌زنی هوا گرم شده می‌توان از بین برد. برای انجام این کار هوا ابتدا در مجرای گرمکن (فرآیند ۱-۲) و سپس از مجرای رطوبت‌زن (فرآیند ۲-۳) عبور داده می‌شود.



گرمایش با رطوبتزنی


حالت ۳ بستگی به نحوه رطوبتزنی دارد. اگر بخار آب در مجرای رطوبتزن وارد شود رطوبت باعث افزایش بیشتر دمای هوا میشود ($T_3 > T_2$) ولی اگر رطوبتزنی با پاشیدن آب به داخل جریان هوا انجام شود، قسمتی از گرمای نهان تبخیر از هوا گرفته میشود و دمای جریان هوای گرم شده کاهش می‌یابد ($T_3 < T_2$) در این حالت هوا در مجرای گرمکن باید تا دمای بالاتر گرم شود تا خنک شدن آن در فرآیند رطوبتزنی جبران شود.

گرمایش و رطوبتزنی هوا

دستگاه تهویه مطبوعی هوا را با دمای 10°C و رطوبت نسبی 30% و با آهنگ $\frac{m^3}{\text{min}} = 45$ از بیرون می‌مکد و آن را تا 25°C و رطوبت نسبی 60% تهویه می‌کند. هوا بیرون ابتدا در مجرای گرمکن تا 22°C گرم می‌شود و سپس با تزریق بخار آب داغ در مجرای رطوبتزن به آن رطوبت زده می‌شود. به فرض اینکه تمام فرآیند در فشار 100 kpa روی می‌دهد مطلوبست:

- (الف) آهنگ انتقال گرما در مجرای گرمکن
- (ب) آهنگ جریان جرمی بخار آب مورد نیاز در مجرای رطوبتزن

حل: مجرای گرمکن یا رطوبتزن را بر حسب مورد به عنوان سیستم در نظر می‌گیریم. طرحواره سیستم و نمودار رطوبت‌سنگی فرآیند در شکل نشان داده شده‌اند. می‌دانیم که مقدار بخار آب در هوا در مجرای گرمکن ثابت می‌ماند ($\omega_1 = \omega_2$) اما در مجرای رطوبتزن می‌یابد. ($\omega_3 > \omega_2$)





کاربرد موازنہ های جرم و انرژی در مجرای گرمکن نتایج زیر را می‌دهد.

$$\dot{m}_{a_1} = \dot{m}_{a_2} = \dot{m}_a \quad \text{موازنہ جرم برای هوای خشک}$$

$$\dot{m}_a \omega_1 = \dot{m}_a \omega_2 \rightarrow \omega_1 = \omega_2 \quad \text{موازنہ جرم برای آب}$$

$$\dot{Q}_{inlet} + \dot{m}_a h_1 = \dot{m}_a h_2 \rightarrow \dot{Q}_{inlet} = \dot{m}_a (h_2 - h_1) \quad \text{موازنہ انرژی}$$

نمودار رطوبت‌سنجی وسیله بسیار مناسبی برای تعیین خواص هوای مرطوب است. ولی فقط برای فشار خاصی به کار می‌رود. این فشار برای نمودار داده شده در پیوست برابر با 1 atm (101.325 kPa) است. در فشارهایی غیر از 1 atm از نمودارهای متناظر با آن فشار یا از رابطه‌هایی که قبلاً به دست آمدند باید استفاده کرد. در حالت اخیر، انتخاب واضح است:

$$v_1 = \frac{R_a T_1}{P_{a_1}} = \frac{\left[0.287 \frac{\text{kPa}\cdot\text{m}}{(\text{kg}\cdot\text{K})} \right] (283\text{K}) 99.632\text{kPa}}{99.632\text{kPa}} = 0.815 \frac{\text{m}^3}{\text{هوای خشک Kg}}$$

$$\dot{m}_a = \frac{V_1}{v_1} = \frac{\frac{45}{\text{min}}}{\frac{0.815}{\text{min}}} = 55.2 \frac{\text{kg}}{\text{kg}}$$

$$\omega_1 = \frac{0.622 P_{v1}}{P_1 - P_{v1}} = \frac{0.622 \times (0.368\text{kPa})}{(100 - 0.368)\text{kPa}} = 0.0023$$

$$h_1 = C_p T_1 + \omega_1 h_{g1} = \left[1.005 \frac{\text{kJ}}{(\text{kg}\cdot\text{°C})} \right] \times (10\text{°C}) + (0.0023) \times \left(2519.8 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) = 15.8 \frac{\text{kJ}}{\text{هوای خشک Kg}}$$

$$h_2 = C_p T_2 + \omega_2 h_{g2} = \left[1.005 \frac{\text{kJ}}{(\text{kg}\cdot\text{°C})} \right] \times (22\text{°C}) + (0.0023) \times \left(2541.7 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) = 28.0 \frac{\text{kJ}}{\text{هوای خشک Kg}}$$

زیرا ($\omega_1 = \omega_2$). بنابراین آهنگ گرمایی داده شده به هوای در مجرای گرمکن برابر است با

$$\dot{Q}_{ورودی} = \dot{m}_a (h_2 - h_1) = \left(55.2 \frac{\text{kg}}{\text{min}} \right) \times \left[(28 - 15.8) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right] = 673.4 \frac{\text{kJ}}{\text{min}}$$

ب) موازنہ جرم برای آب در مجرای رطوبت زن را به صورت زیر میتوان بیان کرد :

$$\dot{m}_{a_2} \omega_2 + \dot{m}_w = \dot{m}_{a_3} \omega_3 \Rightarrow \dot{m}_w = \dot{m}_a (\omega_3 - \omega_2)$$

که در آن:

$$\omega_2 = \frac{0.622 \phi_3 P_{g3}}{P_3 - \phi_3 P_{g3}} = \frac{0.622 (0.6) (3.169\text{kPa})}{[100 - (0.6)(3.169)]\text{kPa}} = 0.01206$$

$$\dot{m}_w = \left(55.2 \frac{\text{kg}}{\text{min}} \right) \times (0.01206 - 0.0023) = 0.539 \frac{\text{kg}}{\text{min}}$$

نکته: با کمک نمودار سایکرومتریک نیز می‌توان خواص را بدست آورد.

$$T_1 = 10^\circ\text{C}, \phi = 30\% \rightarrow h_1 = 15.8, w_1 = 0.0023, v_1 = 0.82$$

$$T_2 = 22^\circ\text{C}, w_2 = w_1 = 0.0023 \rightarrow h_2 = 28, \phi_2 = 14\%$$



$$T_3 = 25^\circ C, \phi_3 = 60\% \rightarrow h_3 = 56, w_3 = 0.01206$$

۴- سرمایش تبخیری^۴



وسایل خنک کن معمولی بر مبنای سیکل تبرید کار می‌کنند (همانطور که در فصل ۱۰ اشاره شد مثل کولرگازی) و از آنها در هر نقطه‌ای از جهان می‌توان استفاده کرد. اما هزینه‌ی کارکرد آنها زیاد است. در مناطق بیابانی (گرم و خشک) با استفاده از کولرهای تبخیری که به آنها کولرهای باتلاقی نیز می‌گویند می‌توان از هزینه زیاد سرمایش جلوگیری کرد.

فرآیند سرمایش تبخیری با فرآیند اشباع آدیاباتیک اساساً یکسان است زیرا انتقال گرما بین جریان هوا و اطراف معمولاً ناچیز است بنابراین، فرآیند سرمایش تبخیری در نمودار رطوبت سنجی از خط دمای حباب-خیس ثابت پیروی می‌کند. از آنجا که از خطوط دمای حباب-خیس ثابت تقریباً بر خطوط آنتالپی ثابت منطبق اند، آنتالپی جریان هوا را نیز می‌توان ثابت در نظر گرفت. یعنی، در فرآیند سرمایش تبخیری:


$$T_{wb} = cte \quad \text{ثابت}$$

$$h \equiv \text{ثابت}$$

این تقریب دارای دقت منطقی است، و در محاسبات تهویه مطبوع از آن استفاده می‌شود.



مخلوط دو هوا



⁴ Evaporative Cooling



در حل بسیاری از فرایندهای تهویه مطبوع به مخلوط کردن دو هوا نیازمندیم. در عمل برای تهویه ساختمانهای بزرگ مقداری از هوای ساختمان را با هوای تازه مخلوط می‌کنند و دوباره وارد ساختمان می‌کنند. معادلات حاکم بر مخلوط کردن دو هوا به صورت زیر بدست می‌آید:

$\dot{m}_{a1} + \dot{m}_{a2} = \dot{m}_{a3}$	موازن جرم برای هوای خشک
$\dot{m}_{v1} + \dot{m}_{v2} = \dot{m}_{v3}$	موازن جرم برای بخار آب
$\dot{m}_{a1}h_1 + \dot{m}_{a2}h_2 = \dot{m}_{a3}h_3$	موازن انرژی برای هوای ۱ و ۲ و ۳


$$\frac{\dot{m}_{a1}}{\dot{m}_{a2}} = \frac{\omega_2 - \omega_3}{\omega_3 - \omega_1} = \frac{h_2 - h_3}{h_3 - h_1} \Rightarrow \omega_3, h_3$$

با حل سه معادله و سه مجهول ω_3, h_3 و v_3 می‌توانیم از نمودار سایکرومتریک بدست می‌آید.

پارامترهای h_3, w_3, ϕ_3 بدست می‌آید و با کمک این خواص بقیه پارامترها همچون دما رطوبت نسبی و از نمودار سایکرومتریک بدست می‌آید.

مثال:

مشخصات هوای مخلوط را بیابید



با کمک نمودار سایکرومتریک ابتدا خواص را می‌یابیم

$$T_1 = 14^\circ C, \phi = 100\%, \dot{V} = 50 \frac{m^3}{min} \rightarrow \begin{cases} h_1 = 39.4 \\ w_1 = 0.010 \\ v_1 = 0.826 \end{cases}$$

$$T_2 = 32^\circ C, \phi_2 = 60\%, \dot{V}_2 = 20 \frac{m^3}{min} \rightarrow \begin{cases} h_2 = 79 \\ w_2 = 0.0182 \\ v_2 = 0.889 \end{cases}$$

$$\dot{m}_{a1} = \frac{50}{0.826} = 60.5 \frac{kg}{min}$$

$$\dot{m}_{a1} = \frac{20}{0.889} = 22.5 \frac{kg}{min}$$



$$\frac{\dot{m}_{a1}}{\dot{m}_{a2}} = \frac{\omega_2 - \omega_3}{\omega_3 - \omega_1} = \frac{h_2 - h_3}{h_3 - h_1}$$

$$\frac{60.5}{22.5} = \frac{0.0182 - \omega_3}{\omega_3 - 0.010} \rightarrow \omega_3 = 0.0122$$

$$\frac{60.5}{22.5} = \frac{79 - h_3}{h_3 - 39.4} \rightarrow h_3 = 50.1$$

با توجه به داشتن h_3 , ω_3 , w_3 می‌توان بقیه خواص را بدست آورد.

$$h_3 = 50.1, \omega_3 = 0.0122 \rightarrow T_3 = 19^\circ C, \phi_3 = 90\%$$

فصل چهاردهم

واکنشهای شیمیایی


دانشگاه آزاد اسلامی



سوخت‌ها و احتراق

هر ماده‌ای را که بتواند بسوزد و انرژی آزاد کند سوخت می‌گویند. بیشتر سوخت‌های شناخته شده عمدتاً از هیدروژن و کربن تشکیل می‌شوند و آنها را سوخت‌های هیدروکربنی^۱ می‌گویند و با فرمول کلی C_nH_m نشان داده می‌شوند. بر مبنای مولی یا حجمی هوای خشک از ۰.۹ درصد اکسیژن، ۷۸.۱ درصد نیتروژن، ۰.۹ درصد آرگون و مقادیر کمی دی اکسید کربن هلیوم نئون و هیدروژن تشکیل شده است. در تحلیل فرآیندهای احتراق، آرگون موجود در هوا به صورت نیتروژن بررسی می‌شود و گازهایی که مقدار آنها ناچیز است در نظر گرفته نمی‌شوند. از این‌رو، هوای خشک را بر مبنای تعداد مولی می‌توان به صورت ۲۱ درصد اکسیژن ۷۹ درصد نیتروژن تقریب زد. بنابراین هر مول اکسیژنی که وارد محفظه احتراق می‌شود با

$$\frac{0.79}{0.21} = 3.76 \text{ مول نیتروژن همراه است. یعنی:}$$




به عبارت دیگر از هر $\frac{4}{76}$ مول هوا فقط ۱ مول اکسیژن وجود دارد. یا به عبارتی برای اینکه ۱ مول اکسیژن از هوای آزاد بگیریم باید $\frac{4}{76}$ مول هوا باید مصرف کنیم.

در دماهای معمولی احتراق نیتروژن به صورت گاز خنثی عمل می‌کند و با سایر عناصر شیمیایی واکنش نمیدهد. اما وجود نیتروژن بر بازده فرآیند احتراق خیلی تاثیر می‌گذارد، زیرا نیتروژن معمولاً با مقدار زیاد و کم وارد محفظه احتراق می‌شود و با جذب قسمت بزرگی از انرژی شیمیایی آزاد شده در احتراق با دمای خیلی بیشتر خارج می‌شود.

هوابی که وارد محفظه احتراق می‌شود معمولاً شامل کمی بخار آب (رطوبت) است که باید آن را در نظر گرفت. در بیشتر فرآیندهای احتراق رطوبت هوا را نیز مانند نیتروژن می‌توان به صورت گاز خنثی در نظر گرفت. ولی در دماهای بالاتر مقداری بخار آب به O_2 , H_2 , O , و OH تجزیه می‌شود. وقتی گازهای احتراق تا زیر دمای نقطه شبنم بخار آب سرد می‌شوند مقداری از رطوبت چگالیده می‌شود. پیش‌بینی دمای نقطه شبنم حائز اهمیت است. زیرا قطره‌های آب اغلب با دی اکسید گوگردی SO_2 که ممکن است در گازهای فرآیند موجود باشند ترکیب می‌شوند و اسید سولفوریک H_2SO_4 را تشکیل می‌دهند که خیلی خورنده است.

در فرآیند احتراق اجزایی که قبل از واکنش وجود دارند واکنش‌دهنده^۲ و اجزایی که بعد از احتراق به وجود می‌آیند فرآورده می‌گویند.^۳




موازن کردن

همانطور که از دوره‌های شیمی به خاطر دارید، معادله‌های شیمیایی بر مبنای اصل پایستاری جرم (یا موازن‌های جرم) موازن می‌شوند. این اصل را به صورت زیر می‌توان بیان کرد: جرم کل هر عنصر در فرآیند هر شیمیایی پایستار است. یعنی، جرم کل هر عنصر در سمت راست معادله‌ی واکنش (فرآورده‌ها) با جرم کل عنصر واقع در سمت چپ (واکنش‌دهنده‌ها) برابر است حتی اگر عناصر موجود در واکنش دهنده‌ها و فرآورده‌ها دارای ترکیبات شیمیایی متفاوت باشند. همچنین، تعداد کل اتم‌های هر عنصر در هر فرآیند شیمیایی پایستار است زیرا تعداد کل اتم‌های یک عنصر برابر است با جرم کل عنصر تقسیم بر جرم اتمی آن.

¹ Hydrocarbon Fuels

² Reactant


³ Product



توجه شود در واکنش شکل بالا

با کمک مثال زیر موازنه کردن را یادآوری می‌کنیم.


الف) ابتدا سوختن C_8H_{18} همراه با اکسیژن خالص را در نظر می‌گیریم. سوختهای هیدروکربنی فقط شامل کربن C و هیدروژن H بوده که هر دو می‌سوزند. در شرایط ایدهآل کربن با اکسیژن هوا می‌سوزد و CO_2 را تولید می‌کند. هیدروژن موجود در سوخت نیز با اکسیژن می‌سوزد و H_2O را تولید می‌کند. بنابراین محصولات فقط شامل CO_2 و H_2O می‌باشد. برای موازنه کردن باید ابتدا سپس H و در انتها O را موازنه کرد.




$$C : 8 = y \rightarrow y = 8$$

$$H : 18 = 2z \rightarrow z = 9$$

$$O : 2x = 2y + z \rightarrow x = 12.5 \rightarrow$$



ب) سوختن C_8H_{18} را با هوا در نظر می‌گیریم




$$C : 8 = y \rightarrow y = 8$$

$$H : 18 = 2z \rightarrow z = 9$$

$$O : 2x = 2y + z \rightarrow x = 12.5$$

$$N : 3.76 \times 2 \times x = 2d \rightarrow d = 47$$



مطلوب با عملیات بالا می‌توان گفت

اگر یک مول C_8H_{18} بخواهد بسوزد به $12/5$ مول اکسیژن خالص احتیاج است و یا به عبارت دیگر اگر یک مول C_8H_{18} بخواهد با $12.5 \times 4.76 = 59.5$ مول هوا احتیاج است.

کمیتی که اغلب در تحلیل فرآیندهای احتراق برای بیان کمی مقادیر سوخت و هوا به کار می‌رود نسبت هوا-سوخت، AF است که معمولاً بر مبنای جرم بیان می‌شود و به عنوان نسبت جرم هوا به جرم سوخت در فرآیند احتراق تعریف می‌شود یعنی:

$$AF_{\text{مولی}} = \frac{\text{مول هوا}}{\text{مول سوخت}} \quad AF_{\text{جرمی}} = \frac{\text{جرم هوا}}{\text{جرم سوخت}}$$




$$AF = AF_{\text{جرمی}} \times \frac{\text{جرم مولی هوا}}{\text{جرم مولی سوخت}} = AF_{\text{جرمی}} \times \frac{M_{\text{هوا}}}{M_{\text{سوخت}}} = AF_{\text{جرمی}} \times \frac{29}{M_{\text{سوخت}}}$$

مثال

یک کیلو مول اکتان C_8H_{18} با هوای 20 کیلومول O_2 است می‌سوزد. به فرض اینکه فرآورده‌ها فقط حاوی CO_2 ، H_2O ، N_2 است، تعداد مول هر گاز در فرآورده‌ها و نسبت هوای-سوخت را برای این فرآیند احتراق بیابید؟

تحلیل: معادله شیمیایی را برای این فرآیند احتراق به صورت زیر می‌توان نوشت:



جمله‌های داخل پرانتر ترکیب هوای خشک را که حاوی یک کیلو مول O_2 است، نشان می‌دهند و x ، y ، z تعداد مجهول مولهای گاز احتراق را نشان می‌دهند. این مجهولات با کاربرد موازنۀ جرم برای هر یک از عناصر به دست می‌آیند. یعنی با توجه به این اصل که تعداد مول یا جرم کل هر عنصر در واکنش دهنده‌ها با تعداد مول یا جرم کل هر عنصر در فرآورده‌ها برابر است:

$$C : \quad 8 = x \rightarrow x = 8$$

$$H : \quad 18 = 2y \rightarrow y = 9$$

$$O : \quad 40 = 2x + y + 2z \rightarrow z = 7.5$$


$$N_2 : \quad (20) \times (3.76) = w \rightarrow w = 75.2$$

با جایگذاری :



توجه کنید که ضریب 20 در موازنۀ بالا تعداد مولهای اکسیژن را نشان می‌دهد نه تعداد مول های هوای 20*4.76=95.2 است.

$$AF = \frac{m_{air}}{m_{fuel}} = \frac{(NM)air}{(NM)_c + (NM)_{H_2}} = \frac{(20 \times 4.76)(29)}{(8)(12) + (9) + (2)} = 24.2 \frac{kg\ air}{kg\ fuel}$$



یعنی در این فرآیند احتراق، 24.2 kg هوا برای سوختن هر کیلوگرم سوخت C_8H_{18} مصرف می‌شود.

فرایندهای احتراق نظری و واقعی

مطالعه احتراق سوخت با فرض کامل بودن آن اغلب نتایج آموزنده‌ای دارد. فرآیند احتراق کامل است هرگاه تمام کربن سوخت CO_2 تبدیل بشود و تمام هیدروژن بسوزد و به H_2O تبدیل بشود و تمام گوگرد (در صورت وجود) بسوزد و به SO_2 تبدیل شود. اکسیژن ناکافی یکی از علل اصلی احتراق ناقص است اما تنها علت آن نمی‌باشد. حتی وقتی اکسیژن موجود در محفظه احتراق بیشتر از مقدار نیاز احتراق کامل است احتراق ناقص روی می‌دهد. علت این موضوع را اختلاط ناقص در محفظه در زمان محدودی می‌دانند که سوخت و اکسیژن با هم تماس می‌گیرند. تجزیه‌ی مولکولها نیز یکی از علل احتراق ناقص است که در دماهای زیاد حائز اهمیت می‌شود.



پیوند اکسیژن با هیدروژن محکم‌تر از پیوند آن با کربن است. بنابراین حتی وقتی اکسیژن موجود کمتر از مقدار مورد نیاز احتراق کامل است هیدروژن سوخت به طور کامل می‌سوزد و H_2O می‌دهد. ولی قسمتی از کربن به صورت CO یا ذرات C در فرآورده‌ها ظاهر می‌شود.

حداقل مقدار هوای مورد نیاز برای احتراق کامل سوخت را هوای استوکیومتری^۴ یا هوای نظری^۵ می‌گویند. در فرآیندهای احتراق واقعی هوای مورد استفاده معمولاً بیشتر از مقدار استوکیومتری است تا شانس احتراق کامل افزایش یابد یا دمای محفظه احتراق کنترل شود. مقدار هوای افزون بر مقدار استوکیومتری را هوای مازاد می‌گویند. مقدار هوای مازاد معمولاً بر حسب هوای استوکیومتری به صورت درصد هوای مازاد یا درصد هوای نظری بیان می‌شود. مثلاً هوای مازاد ۵۰ درصد معادل است با هوای نظری ۱۵۰ درصد و هوای مازاد ۲۰۰ درصد معادل است با هوای نظری ۳۰۰ درصد. البته هوای استوکیومتری را به صورت هوای مازاد صفر درصد یا هوای نظری ۱۰۰ درصد می‌توان بیان کرد.


مثال

دمای نقطه شبنم گازهای احتراق

اتان (C_2H_6) در فرآیند احتراق با هوای مازاد ۲۰ درصد می‌سوزد. با فرض احتراق کامل و فشار کل 100kPa , مطلوبست:


(الف) نسبت هوا-سوخت

(ب) دمای نقطه شبنم گازهای احتراق.



تحلیل:

در این حالت معادله احتراق استوکیومتری را به صورت زیر می‌توان نوشت




$$C : 2 = x \rightarrow x = 2$$


$$H : 6 = 2y \rightarrow y = 3$$

$$O : 2 \times a_{th} = 2x + y \rightarrow a_{th} = 3.5$$

$$N : a_{th} \times 3.76 \times 2 = d \times 2 \rightarrow d = 13.16 \rightarrow$$




سپس با توجه به اینکه ۲۰٪ هوای اضافه مصرف می‌شود لذا باید معادله را دوباره موازنی کرد



$$O : 1.2 \times 3.5 \times 2 = 4 + 3 + 2z \rightarrow z = 0.7$$

$$N : 1.2 \times 3.5 \times 3.76 \times 2 = d \times 2 \rightarrow d = 15.79 \rightarrow$$



(الف) نسبت هوا-سوخت :

$$AF = \frac{m_{air}}{m_{fuel}} = \frac{\frac{(4.2 \times 4.76 \text{ kmol})(29 \frac{kg}{kmol})}{kmol}}{(2 \text{ kmol}) \times (12 \frac{kg}{kmol}) + (3 \text{ kmol}) + (2 \frac{kg}{kmol})} = 19.3 \frac{kg \text{ air}}{kg \text{ fuel}}$$

⁴ Stoichiometric

⁵ Thoretical



یعنی در این فرآیند احتراق 19.3 kg هوا برای سوختن هر کیلوگرم سوخت مصرف می‌شود.

(ب)

دمای نقطه شبنم گازهای احتراق دمایی است که در آن با خنک شدن گازهای احتراق بخارآب فرآوردها شروع به چگالش می‌کند. از فصل قبل می‌دانیم که دمای نقطه شبنم مخلوط گاز-بخار عبارت است از دمای اشباع متناظر با فشار پارهای بخارآب. بنابراین ابتدا باید فشار پاره ای P_v بخارآب گازهای احتراق را بیابیم. با فرض رفتار گاز ایده آل برای گازهای احتراق :

$$\frac{P_v}{P_{product}} = \frac{N_v}{N_{product}} \rightarrow P_v = \left(\frac{3\text{ kmol}}{21.49\text{ kmol}} \right) (100\text{ kpa}) = 13.96\text{ kpa}$$

از این رو باید با این فشار به جداول اشباع آب مراجعه و دمای اشباع را خواند.

$$T_{dp} = T_{sat@13.96\text{kpa}} = 52.3^\circ\text{C}$$

نکته


باید دانست که برقراری تماس نزدیک با اکسیژن برای شروع فرآیند احتراق کفایت نمی‌کند. (چه خوب! اگر غیر از این بود، تمام جهان هم اکنون درآتش می‌سوخت). برای شروع احتراق باید دمای سوخت بیشتر از دمای اشتعال آن شود. مینیمم دماهای اشتعال مواد مختلف در هوای اتمسفریک تقریباً عبارتند از: 260°C برای بنزین، 400°C برای کربن، 580°C برای هیدروژن، 610°C برای مونواکسیدکربن، 630°C برای متان. به علاوه نسبت‌های سوخت و هوا برای شروع احتراق باید در گستره‌ی مناسبی باشد مثلاً، گاز طبیعی با غلظت کم تر از ۵ درصد یا بیشتر از ۱۵ درصد با هوا مشتعل نمی‌شود.

مثال

احتراق سوخت گازی با هوای مرطوب

نوعی گاز طبیعی دارای آنالیز حجمی زیر است:

CH_4 ۹ درصد، H_2 ۱۴ درصد، O_2 ۲ درصد، N_2 ۷۲ درصد و CO_2 ۳ درصد وارد استوکیومتری هوا، که در شرایط $1atm$ ، 20°C و با رطوبت نسبی ۸۰ درصد وارد محفظه احتراق می‌شود می‌سوزد. با فرض احتراق کامل و فشار کل دمای نقطه شبنم گازهای احتراق را بیابید.



حل

سوخت گازی با مقدار استوکیومتری هوای مرطوب می‌سوزد. میخواهیم نقطه‌ی شبنم گازهای احتراق را بیابیم. میدانیم که رطوبت هوا با هیچ چیز واکنش نمیدهد، بلکه فقط H_2O اضافی در گازهای احتراق را نشان می‌دهد. بنابراین برای سهولت معادله احتراق را با استفاده از هوا خشک موازن می‌کنیم و سپس رطوبت را به طرفین معادله اضافه می‌کنیم.

فرض: (۱) سوخت به طور کامل می‌سوزد و تمام کربن سوخت به CO_2 و تمام هیدروژن به H_2O تبدیل می‌شود. (۲) سوخت با استوکیومتری هوا می‌سوزد و از این رو اکسیژن آزاد در گازهای احتراق وجود ندارد. (۳) رفتار گازهای احتراق به طور ایده‌آلی است.

تحلیل

با در نظر گرفتن ۱ کیلو مول سوخت (یعنی ضریب پشت سوخت را یک در نظر می‌گیریم)



$$(0.72CH_4 + 0.09H_2 + 0.14N_2 + 0.02O_2 + 0.03CO_2) + a_{th}(O_2 + 3.76N_2) \rightarrow xCO_2 + yH_2O + zN_2$$

ضرایب مجهول از معادله بالا را از موازنۀ جرم عناصر مختلف تعیین می‌کنیم

$$C \Rightarrow 0.72 + 0.03 = x \rightarrow x = 0.75$$

$$H \Rightarrow 0.72 \times 4 + 0.09 \times 2 = 2y \rightarrow y = 1.53$$

$$O_2 \Rightarrow 0.02 + 0.03 + a_{th} = x + \frac{y}{2} \rightarrow a_{th} = 1.465$$

$$N_2 \Rightarrow 0.14 + 3.76a_{th} = z \rightarrow z = 5.648$$


سپس، مقدار رطوبت همراه با $4.76a_{th} = (4.76) \times (1.465) = 6.97 \text{ kmol}$ هوای خشک را تعیین می‌کنیم. با توجه به اینکه رطوبت نسبی هوا 80% است لذا فشار پارهای رطوبت موجود در هوا برابر است با

$$P_v = \phi_{air} P_{sat@20^\circ C} = (0.80)(2.339 \text{ kPa}) = 1.871 \text{ kPa}$$

حال باید تعداد مولهای بخار آب موجود در 6.97 کیلومول هوا را بدست آورد. با فرض رفتار گاز ایده‌آل تعداد مولهای رطوبت هوا، عبارت است از N_v

$$\frac{N_v}{N_{total}} = \left(\frac{P_v}{P_{total}} \right) = \left(\frac{1.871 \text{ kPa}}{101.325 \text{ kPa}} \right) (6.97 + N_v) \rightarrow N_v = 0.131 \text{ kmol}$$

بنابراین همراه با 6.97 کیلومول هوای خشک باید 0.131 مول بخار همراه باشد. با جایگذاری ضرایبی که قبلاً به دست آمده‌اند و با افزودن $0.131 \text{ کیلو مول } H_2O$ به طرفین معادله، موازنۀ احتراق به صورت زیر است:



دمای نقطه‌ی شبنم گازهای احتراق دمایی است که در آن با خنک شدن گازهای احتراق بخار آب موجود در فرآورده‌ها شروع به چگالش می‌کند. مجدداً با فرض رفتار گاز ایده‌آل فشار پارهای بخار آب موجود در گازهای احتراق برابر است با

$$\frac{P_v}{P_{product}} = \frac{N_v}{N_{product}} \rightarrow P_v = \left(\frac{1.661 \text{ kmol}}{8.059 \text{ kmol}} \right) (101.325 \text{ kPa}) = 20.88 \text{ kPa}$$

از این رو

$$T_{dp} = T_{sat@20.88 \text{ kPa}} = 60.9 \text{ K}$$

بحث: اگر فرآیند احتراق با هوای خشک (به جای هوای مرطوب) انجام بشود، گازهای احتراق رطوبت کمتری داشته و دمای نقطه شبنم در این حالت $59.5^\circ C$ خواهد بود.

مثال

اکتان C_8H_{18} با هوای خشک می‌سوزد. آنالیز حجمی گازهای احتراق بر مبنای خشک به صورت زیر است:

$$CO_2 = \% 10.2, \quad O_2 = \% 5.62, \quad CO = \% 0.88, \quad N_2 = \% 83.48$$

مطلوبست (الف) AF (ب) درصد هوای تئوری و اضافه (ج) اگر محصولات تا $25^\circ C$ خنک شوند چند مول آب تقطیر خواهد شد؟



در این مثال آنالیز محصولات داده شده است. یعنی اگر مقداری از محصولات را برداریم سپس بخار آب آن را جدا کنیم تا خشک شود اگر باقیمانده ۱۰۰ کیلو مول باشد آنگاه محصولات $CO_2 = 10.2$, $O_2 = 5.62$, $CO = 0.88$, $N_2 = 83.48$ خواهند بود. از طرفی چون در صورت سئوال ذکر شده که آنالیز حجمی بر مبنای خشک بوده لذا به اندازه b مول هم همراه با محصولات H_2O وجود خواهد داشت. پس بنابراین کل مولهای محصولات $100+b$ مول خواهد بود. حال موازنہ می کنیم:

$$x C_8H_{18} + y (O_2 + 3.76N_2) \rightarrow 10.2 CO_2 + 5.62 O_2 + 0.88 CO + 83.48 N_2 + b H_2O$$


مجهولات پس از موازنہ کردن معادله به صورت زیر بدست می آیند :

$$x = 1.36, \quad y = 22.2, \quad b = 12.24$$

با جایگذاری ضرایب در معادله داریم:



دو طرف معادله را بر ضریب اکتان یعنی ۱.۳۶ تقسیم می کنیم



حال ضریب AF را می باییم

(الف)

$$AF_{مولی} = \frac{\frac{مول}{هوای سوخت}}{\frac{مولی}{هوای سوخت}} = \frac{16.32 * 4.76}{1} = 77.68$$

$$AF_{جرم مولی} = AF_{مولی} \times \frac{\frac{جرم مولی}{هوای سوخت}}{\frac{جرم مولی}{هوای سوخت}} = 77.68 \times \frac{29}{8 * 12 + 18 * 1} = 19.76$$

این بدان معناست که برای هر مول سوخت ۷۷.۶۸ مول هوا و به ازای هر کیلوگرم سوخت ۱۹.۷۶ کیلوگرم هوا احتیاج است.

(ب)


برای تعیین درصد هوای نظری مقدار هوای نظری را باید بدانیم. برای این منظور، از معادله احتراق استکیومتری استفاده می کنیم:

$$C_8H_{18} + a_{th}(O_2 + 3.76N_2) \rightarrow x CO_2 + y H_2O + z N_2$$

مجهولات پس از موازنہ کردن معادله به صورت زیر بدست می آیند :

$$a_{th} = 12.5, \quad x = 8, \quad y = 9, \quad z = 23.5$$

با جایگذاری ضرایب در معادله احتراق نظری سوخت داریم :



یعنی اگر احتراق ایده‌آلی می داشتیم فقط ۱۲.۵ مول هوا احتیاج بود ولی الان ۱۶.۳۲ مول هوا احتیاج است پس

$$\frac{16.32}{12.5} = \frac{\text{درصد هوای تئوری}}{\% 130} = \% 130$$

$$\% 130 = \% 130 \text{ هوای اضافه شده} = \% 130 \text{ هوای تئوری}$$

(ج)

فرض می شود N_w مقدار مول آب چگالیده شده باشد. مقدار مول بخار باقی مانده در محصولات برابر $(9 - N_w)$ خواهد بود :

$$\frac{P_v}{P_{total}} = \frac{N_v}{N_{total}} \rightarrow \frac{3.169}{100} = \frac{(9 - N_w)}{7.37 + (9 - N_w) + 0.65 + 4.13 + 61.38} \rightarrow$$

$$\rightarrow N_v = 6.59 \text{ kmol}$$

انتالپی

قبل دیدیم که انرژی جریان سیال بواسطه فشار و دما از طریق انتالپی بدست می‌آید

$$H = U + PV$$

ناشی از فشار ناشی از دما

ولی در این فصل انرژی دیگری نیز بواسطه ساختار شیمیایی مواد در آنها نهفته است مثلاً H_2 بواسطه اینکه ساختار خاصی دارد دارای انرژی شیمیایی خاصی است. بنابراین

$$\text{انرژی بواسطه ساختار شیمیایی} + \text{انرژی بواسطه دما و فشار} = \text{انرژی ماده}$$

$$\text{انتالپی بواسطه ساختار شیمیایی} + \text{انتالپی بواسطه دما و فشار} = \text{انتالپی ماده}$$

با کمی ساده سازی می‌توان این رابطه را به صورت زیر نوشت

$$h = \bar{h}_f^0 + (\bar{h} - \bar{h}^0)$$

ناشی از تغییرات دما و فشار ناشی از ساختار شیمیایی

میزان انتقال حرارت از سیستم باز را می‌توان با کمک قانون اول ترمودینامیک بدست آورد:

$$Q_{out} = \sum_{\substack{\text{گرمای ورودی یا خروجی \\ \text{مجموع انتالپی واکنش‌دهنده‌ها}}} N_r(\bar{h}_f^0 + \bar{h} - \bar{h}^0)_r - \sum_{\substack{\text{مجموع انتالپی محصولات \\ \text{مجموع انتالپی واکنش‌دهنده‌ها}}} N_p(\bar{h}_f^0 + \bar{h} - \bar{h}^0)_p$$

برای سیستم بسته این فرمول به صورت زیر در می‌آید:


$$Q_{out} = \sum N_r(\bar{h}_f + \bar{h} - \bar{h} - p\bar{V})_r - \sum N_p(\bar{h}_f + \bar{h} - \bar{h} - p\bar{V})_p$$

مثال:


تحلیل احتراق پایا از نظر قانون اول

پروپان مایع (C_3H_8) با آهنگ $0.05 \frac{kg}{min}$ با دمای $25^\circ C$ وارد محفظه احتراق می‌شود و در آنجا با هوای مازاد 50% که در

دمای $7^\circ C$ وارد محفظه احتراق می‌شود، مخلوط می‌شود. آنالیز گازهای احتراق نشان می‌دهد که تمام هیدروژن موجود در سوخت می‌سوزد و به H_2O تبدیل می‌شود اما فقط 90% کربن می‌سوزد و به CO_2 تبدیل می‌شود و 10% باقیمانده آن CO می‌دهد. اگر دمای خروجی گازهای احتراق $1500 K$ باشد، مطلوبست: (الف) آهنگ جریان جرمی هوا، (ب) آهنگ انتقال گرما از محفظه احتراق.




ابتدا مواد اولیه C_3H_8 با هوا از نظر تئوری را می‌نویسیم




موازنه O_2

$$a_{th} = 3 + 2 = 5$$


بنابراین واکنش استوکیومتری C_3H_8 به صورت زیر خواهد بود.



حال واکنش C_3H_8 با 50% هوا مازاد



خواهد بود.



الف) نسبت هوا-سوخت در این فرآیند و دبی هوای مورد نیاز برابر است با:

$$AF = \frac{mol_{air}}{mol_{fuel}} = \frac{(7.5 \times 4.76 \text{ kmol})(29 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}})}{(3 \text{ kmol}) \times (12 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}}) + (4 \text{ kmol}) \times (2 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}})} = 25.53 \frac{\text{kg}_{air}}{\text{kg}_{fuel}}$$

$$\dot{m}_{air} = AF \times \dot{m}_{fuel} = (25.53 \frac{\text{kg}_{air}}{\text{kg}_{fuel}}) \times (0.05 \frac{\text{kg}_{fuel}}{\text{min}}) = 1.18 \frac{\text{kg}_{air}}{\text{min}}$$

ب) انتقال گرما در این فرآیند پایا را از موازنۀ انرژی پایا تعیین می‌کنیم

$$Q_{out} + \sum N_p (\bar{h}_f + \bar{h} - \bar{h})_p = \sum N_r (\bar{h}_f + \bar{h} - \bar{h})_r$$

یا

$$Q_{out} = \sum N_r (\bar{h}_f + \bar{h} - \bar{h})_r - \sum N_p (\bar{h}_f + \bar{h} - \bar{h})_p$$

Substance	\bar{h}_f° kJ/kmol	$\bar{h}_{298\text{ K}}$ kJ/kmol	$\bar{h}_{298\text{ K}}$ kJ/kmol	$\bar{h}_{1500\text{ K}}$ kJ/kmol
$C_3H_8(\ell)$	-118,910	—	—	—
O_2	0	8150	8682	49,292
N_2	0	8141	8669	47,073
$H_2O(g)$	-241,820	—	9904	57,999
CO_2	393,520	—	9364	71,078
CO	-110,530	—	8669	47,517

مقادیر انتالپی را از جداول تعیین می‌کنیم

	A.25 تا A.18
	جداوی A.18 در دمای $T=298^{\circ}\text{C}$ خوانده می‌شود
	جدول A.26

با جایگذاری:


$$\begin{aligned}
 Q_{out} &= (1 \text{ kmol } C_3H_8) \left[\left(-118910 + \bar{h}_{298} - \bar{h}_{298} \right) \frac{KJ}{Kmol C_3H_8} \right] + \\
 &\quad (7.5 \text{ kmol } O_2) \left[\left(0 + 8150 - 8682 \right) \frac{KJ}{Kmol O_2} \right] + (28.2 \text{ kmol } N_2) \left[\left(0 + 8141 - 8669 \right) \frac{KJ}{Kmol N_2} \right] - \\
 &\quad (2.7 \text{ kmol } CO_2) \left[\left(-393520 + 7.078 - 9364 \right) \frac{KJ}{Kmol CO_2} \right] - (0.3 \text{ kmol } CO) \left[\left(-110530 + 47517 - 8669 \right) \frac{KJ}{Kmol CO} \right] - \\
 &\quad (0.3 \text{ kmol } CO) \left[\left(-110530 + 47517 - 8669 \right) \frac{KJ}{Kmol CO} \right] - (4 \text{ kmol } H_2O) \left[\left(241820 + 57999 - 9904 \right) \frac{KJ}{Kmol H_2O} \right] \\
 &\quad (2.65 \text{ kmol } O_2) \left[\left(0 + 49292 - 8682 \right) \frac{KJ}{Kmol O_2} \right] - (28.2 \text{ kmol } N_2) \left[\left(0 + 47073 - 8669 \right) \frac{KJ}{Kmol N_2} \right] = 363882 \frac{KJ}{Kmol C_3H_8}
 \end{aligned}$$




$$\dot{Q}_{out} = \dot{m} \times q_{out} = (0.05 \frac{kg}{min}) \times (8270 \frac{kJ}{kg}) = 413.5 \frac{kJ}{min} = 6.89 kW$$

تحلیل احتراق در بمب کالوریمتر از نظر قانون اول تانکی با حجم ثابت حاوی 1 پاند مول گاز متان CH_4 و 3 پاند مول O_2 در شرایط $77^\circ F$ و $1 atm$ است. محتوی داخل تانک مشتعل می‌شود، و گاز متان به طور کامل می‌سوزد. اگر دمای نهایی $1800 R$ باشد، مطلوبست:

(الف) فشار نهایی در تانک (ب) انتقال گرما در این فرآیند.



موازنہ ی فرآیند احتراق به صورت زیر است :



فشار نهایی در تانک را با نوشتن معادله گاز ایده‌آل بدست می‌آوریم:

$$P_{react} V = N_{react} R_U T_{react}$$

$$P_{pro} V = N_{pro} R_U T_{pro}$$

با تقسیم دو رابطه بر هم

$$P_{pro} = P_{react} \left(\frac{N_{pro}}{N_{react}} \right) \left(\frac{T_{pro}}{T_{react}} \right)$$

با جایگذاری:

$$P_{pro} = (1 atm) \left(\frac{4 \text{ lbmol}}{4 \text{ lbmol}} \right) \left(\frac{1800 R}{537 R} \right) = 3.35 atm$$

(ب) با توجه به قانون اول ترمودینامیک برای سیستم بسته $u = h - Pv$ و با توجه به اینکه $Q - W = \Delta U$ خواهیم داشت

$$\begin{aligned} -Q_{out} &= \sum N_P (\bar{h}_f + \bar{h} - \bar{h} - p\bar{V})_P - \sum N_r (\bar{h}_f + \bar{h} - \bar{h} - p\bar{V})_r \\ \rightarrow Q_{out} &= \sum N_r (\bar{h}_f - R_U T)_r - \sum N_P (\bar{h}_f + \bar{h}_{1800R} - \bar{h}_{537R} - R_U T)_P \end{aligned}$$


Substance	\bar{h}_f° Btu/lbmol	\bar{h}_{537R} Btu/lbmol	\bar{h}_{1800R} Btu/lbmol
CH_4	-32,210	-	-
O_2	0	3725.1	13,485.8
CO_2	-169,300	4027.5	18,391.5
$H_2O(g)$	-104,040	4258.0	15,433.0

$$\begin{aligned} Q_{out} &= (1 \text{ lbmol } CH_4) \left[(-32210 - 1.986 \times 537) \frac{Bru}{lbmol CH_4} \right] + (3 \text{ lbmol } O_2) \left[(0 - 1.986 \times 537) \frac{Bru}{lbmol O_2} \right] \\ &\quad + (3 \text{ lbmol } O_2) \left[(0 - 1.986 \times 537) \frac{Bru}{lbmol O_2} \right] \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 & -(1 \text{ lbmol } CO_2) \left[(-169300 + 18391.5 - 4027.5 - 1.986 \times 1800) \frac{Bru}{\text{lbmol } CO_2} \right] \\
 & -(2 \text{ lbmol } H_2O) \left[(-104040 + 15433 - 4258 - 1.986 \times 1800) \frac{Bru}{\text{lbmol } H_2O} \right] \\
 & -(1 \text{ lbmol } O_2) \left[(0 + 13485.8 - 3725.1 - 1.986 \times 1800) \frac{Bru}{\text{lbmol } O_2} \right] = 308729 \frac{Bru}{\text{lbmol } CH_4}
 \end{aligned}$$

دماهی شعله آدیاباتیک در غیاب برهم کنشهای کار و تغییرات انرژی جنبشی و پتانسیل، انرژی شیمیایی آزاد شده در فرآیند احتراق به صورت گرمایه اطراف دفع می‌شود یا به طور داخلی مصرف می‌شود و دمای گازهای احتراق را بالا می‌برد. هرچه دفع گرمای کمتر باشد، افزایش دما بیشتر است. در حالت حدی نبود دفع گرمایه اطراف ($Q = 0$) دمای گازهای احتراق به ماکزیمم می‌رسد و آن را دمای احتراق آدیاباتیک یا دمای شعله آدیاباتیک واکنش^۶ می‌گویند.



دمای شعله‌ی آدیاباتیک فرآیند احتراق با جایگذاری ($W = 0$) و ($Q = 0$) به دست می‌آید :

$$Q - W = H_{\text{Product}} \left(\frac{\text{KJ}}{\text{Kg fuel}} \right) - H_{\text{React}} \left(\frac{\text{KJ}}{\text{Kg fuel}} \right) \rightarrow H_{\text{Product}} = H_{\text{React}}$$


یا :

$$\sum N_p (\dot{h}_f + \bar{h} - \bar{h})_p = \sum N_r (\dot{h}_f + \bar{h} - \bar{h})_r$$

با معلوم بودن واکنش دهنده‌ها و حالت‌های آنها، آنتالپی واکنش دهنده‌ها را به سهولت می‌توان به دست آورد. ولی محاسبه‌ی آنتالپی فرآورده‌ها به این سادگی نیست زیرا دمای فرآورده‌ها را قبل از محاسبه نمی‌دانیم. بنابراین برای تعیین دمای شعله آدیاباتیک باید از روش تکراری استفاده کنیم مگر این که معادله‌هایی برای تغییرات آنتالپی محسوس گازهای احتراق داشته باشیم. برای گازهای احتراق دمایی را فرض می‌کنیم و H_{Product} را در این دما تعیین می‌کنیم. اگر مقدار محاسبه شده با H_{React} برابر نباشد محاسبه را با دمای دیگر تکرار می‌کنیم. سپس دمای شعله آدیاباتیک را از روی این دو نتیجه با درونیابی تعیین می‌کنیم. وقتی هوا به عنوان اکسیدکننده است، گازهای احتراق عمده‌ای از N_2 تشکیل می‌شوند و با در نظر گرفتن تمام گازهای احتراق به عنوان N_2 تخمین اولیه خوبی برای دمای شعله آدیاباتیک به دست می‌آوریم.


در محفظه‌های احتراق بیشترین دمایی که ماده را می‌توان در معرض آن قرار داد تحت تاثیر محدودیتهای متالوژیکی قرار دارد. بنابراین در طراحی محفظه‌های احتراق توربینهای گازی و نازلها دمای شعله آدیاباتیک پارامتر مهمی است. ماکزیمم دمایی که در این وسایل روی می‌دهد خیلی کمتر از دمای شعله آدیاباتیک است. ولی چون احتراق معمولاً ناقص است مقداری گرمای دفع می‌شود و مقداری از گازهای احتراق در دمای‌های زیاد تجزیه می‌شود. ماکزیمم دما در محفظه احتراق را با تنظیم هوای مازاد که به عنوان خنک کن به کار می‌رود می‌توان کنترل کرد.

⁶ Adiabatic Flame Temperature




دماه شعله آدیاباتیک در احتراق پایا

اکتان مایع C_8H_{18} در شرایط $25^\circ C$ و 1 atm به طور پایا وارد محفظه ای احتراق توربین گازی می‌شود و با هوای که در همان شرایط وارد محفظه احتراق می‌شود می‌سوزد. با صرف نظر از تغییرات انرژی های جنبشی و پتانسیل مطلوبست دماه شعله آدیاباتیک برای: (الف) احتراق کامل با هوا نظری ۱۰۰٪ (ب) احتراق کامل با هوا نظری ۴۰۰٪ (ج) احتراق ناقص (مقداری CO در فرآورده‌ها) با هوا نظری ۹۰٪



حل) اکتان مایع به طور پایا می‌سوزد. می‌خواهیم دماه شعله ای آدیاباتیک را در حالت‌های مختلف بیابیم.
فرض) (۱) این یک فرآیند احتراق پایاست. (۲) محفظه ای احتراق آدیاباتیک است. (۳) هیچ گونه برهم کنش کار وجود ندارد. (۴) هوا و گازهای احتراق رفتار ایده‌آلی دارند. (۵) تغییرات انرژی های جنبشی و پتانسیل ناچیزند.
تحلیل: (الف) موازنی گازهای احتراق با مقدار نظری هوا به صورت زیر است :



رابطه‌ی دماه شعله ای آدیاباتیک ($H_{product} = H_{react}$) در این حالت به شکل زیر است:

$$\sum N_p (\bar{h}_f + \bar{h} - \bar{h})_p = \sum N_r \bar{h}_{f,r} = (N_r \bar{h}_f) C_8H_{18}$$

زیرا تمام واکنش دهنده‌ها در حالت مرجع استاندارد هستند و برای O_2 و N_2 و H_2O اجزای مختلف در عبارتند از :

Substance	\bar{h}_f° kJ/kmol	$\bar{h}_{298 K}$ kJ/kmol
$C_8H_{18}(\ell)$	-249,950	—
O_2	0	8682
N_2	0	8669
$H_2O(g)$	-241,820	9904
CO_2	-393,520	9364

با جایگذاری :

$$(8 \text{ kmol } CO_2) \left[\left(-393.520 + \bar{h}_{CO_2} - 9364 \right) \frac{KJ}{\text{kmol } CO_2} \right] +$$



$$(9kmolH_2O) \left[\left(-241.820 + \bar{h}_{H_2O} - 9904 \right) \frac{KJ}{KmolH_2O} \right] + (47kmolN_2) \left[\left(0 + \bar{h}_{N_2} - 8669 \right) \frac{KJ}{KmolN_2} \right] = \\ = (1kmolC_8H_{18}) \left[-249.950 \frac{KJ}{KmolN_2} \right]$$

که می دهد :

$$8\bar{h}_{CO_2} + 9\bar{h}_{H_2O} + 47\bar{h}_{N_2} = 5,646,081KJ$$

چون برای گارهای ایده آل $h = h(T)$ می باشد برای تعیین دمای فرآورده ها باید از روش آزمون و خط استفاده کنیم.

$$\text{حدس اول: } \frac{5646081}{8+9+47} = 88220 \frac{KJ}{Kmol} \text{ این مقدار آنتالپی متناظر است با } 2650K \text{ برای } N_2 \text{ و } 2100K \text{ برای } H_2O \text{ و } 1800K \text{ برای } CO_2.$$

با توجه به اینکه بیشتر فرآورده ها N_2 هستند، فقط کمی پایین تر از $2650K$ است. بنابراین، حدس خوب اولیه است. در این دما :

$$8\bar{h}_{CO_2} + 9\bar{h}_{H_2O} + 47\bar{h}_{N_2} \rightarrow \\ \rightarrow 8 \times 125,152 + 9 \times 103,508 + 47 \times 79,320 = 5,660,828KJ$$

که این مقدار بیشتر از $5646081KJ$ است. بنابراین دمای واقعی کمی پایین تر از $2400K$ است. بنابراین، $2350K$ را انتخاب میکنیم. در این دما :

$$8 \times 122,091 + 9 \times 100,846 + 47 \times 77,496 = 5,526,654KJ$$

که کمتر از $5646081KJ$ است. بنابراین، دمای واقعی فرآورده ها بین $2350K$ و $2400K$ است. با درون یابی، $T_{React} = 2394.5K$


(ب) موازنی فرآیند احتراق کامل با هوای نظری 400% به صورت زیر است :



با استفاده از روش قسمت (الف)، دمای شعله‌ی آدیباتیک در این حالت برابر است با :

توجه کنید که با استفاده از هوای مازاد، دمای فرآورده ها به طور قابل توجه کاهش یافته است.

(ج) موازنی فرآیند احتراق ناقص با هوای نظری 90% به صورت زیر است :




با استفاده از روش قسمت (الف)، دمای شعله‌ی آدیباتیک در این حالت برابر است با :

توجه کنید که به علت احتراق ناقص یا استفاده از هوای مازاد، دمای شعله‌ی آدیباتیک کاهش می‌یابد.

ماکزیمم دمای شعله آدیباتیک وقتی حاصل می‌شود که احتراق کامل با مقدار هوای نظری انجام شود.

فصل شانزدهم

ترمودینامیک جریان سیال با سرعت زیاد





معادله کلی قانون اول ترمودینامیک به صورت زیر نوشته می‌شود

$$Q + \sum \dot{m}_i \left(h_i + \frac{V_i^2}{2} + gz_i \right) = W + \sum \dot{m}_e \left(h_e + \frac{V_e^2}{2} + gz_e \right)$$

در مسائل ترمودینامیکی که تا به حال با آن مواجه بودیم جمله انرژی جنبشی ناچیز و یا به گونه‌ای بود که انرژی جنبشی ورودی و خروجی با هم برابر و بنابراین قانون اول را معمولاً بدون جملات انرژی جنبشی و پتانسیل می‌نوشتیم:

$$Q + \sum \dot{m}_i h_i = W + \sum \dot{m}_e h_e$$

در این فصل ترمودینامیک جریان سیال با سرعت زیاد را بررسی می‌کنیم. انرژی جنبشی زیادی داریم بنابراین $\frac{V^2}{2}$ حذف نمی‌شود.

دماهی سکون و فشار سکون(نقطه سکون)^۱

جریانی را در نظر بگیرید که از سیالی با فشار P و دمای T و سرعت V تشکیل شده است. این سیال دارای سه انرژی

- ۱- بواسطه دماهی سیال انرژی درونی وجود دارد

- ۲- بواسطه فشار سیال انرژی جریان حرم (انرژی فشاری) وجود دارد

- ۳- بواسطه سرعت سیال انرژی جنبشی در سیال وجود دارد

حال اگر به طریقی سرعت سیال صفر شود انرژی جنبشی سیال صفر می‌شود از طرفی انرژی نابود نمی‌شود. بنابراین این انرژی جنبشی باید به انرژی درونی و فشاری تبدیل شود. این تبدیل انرژی از سرعت به دما و فشار باعث افزایش دما و فشار سیال می‌شود. مطابق با شکل زیر اگر طی یک فرایند $S=cte$ سرعت سیال به صفر برسد آنگاه فشار و سرعت سیال بدین صورت بدست می‌آیند.

سرعت	V	$\xrightarrow{S=cte}$	$V=0$	فشار سکون
فشار استاتیک	P		P_0	
دماهی استاتیک	T	آدیباتیک برگشت‌پذیر	T_0	دما سکون

$$Q + \sum \dot{m}_i \left(h_i + \frac{V_i^2}{2} + gz_i \right) = W + \sum \dot{m}_e \left(h_e + \frac{V_e^2}{2} + gz_e \right)$$

$$\rightarrow h_i + \frac{V_i^2}{2} = h_e \xrightarrow{h=c_p T} C_p T_1 + \frac{V_1^2}{2} = C_p T_0$$


$$\begin{aligned} \rightarrow T_0 &= T_1 + \frac{V_1^2}{2C_p} \\ \rightarrow \left(\frac{P_0}{P}\right)^{\frac{K-1}{K}} &= \frac{T_0}{T} \end{aligned}$$

جریان پایای سیال در مجرایی مانند نازل، پخش کن، یا در سایر مجرایها را که به طور آدیباتیک و بدون کار شفت یا کار الکتریکی روی می‌دهد در نظر بگیرید (شکل ۱-۱۶). به فرض این که سیال دارای تغییرات انرژی پتانسیل اندکی است یا فاقد تغییرات انرژی

پتانسیل است، رابطه موازنه انرژی (خروجی \dot{E}) برای این جریان پایای تنها به شکل زیر در می‌آید.

$$\begin{aligned} h_1 + \frac{v_1^2}{2} &= h_2 + \frac{v^2}{2} \\ h_{01} &= h_{02} \end{aligned}$$

^۱Stagnation Point



شکل ۱-۱۶ جریان پایای سیال در مجرای آدیباتیک.

یعنی، در غیاب برهمکنش‌های کارو گرما و در غیاب تغییرات انرژی پتانسیل، آنتالپی سکون سیال در فرآیند پایا ثابت می‌ماند. جریان در نازل‌ها و پخش‌کن‌ها معمولاً این شرایط را برقرار می‌کنند، و هرگونه افزایش سرعت سیال در این وسائل باعث می‌شود آنتالپی استاتیکی سیال به همان اندازه کاهش یابد.


اگر سیال کاملاً متوقف شود، سرعت در حالت ۲ صفر خواهد بود و معادله به شکل زیر درمی‌آید

$$h_1 + \frac{v_1^2}{2} = h_{02} + h_{02}$$

از این‌رو آنتالپی رکود نشان‌دهنده آنتالپی سیال است هرگاه سیال به طور آدیباتیک ساکن شود.

مثال:

هوایپیمایی با سرعت 250 m/s در ارتفاع 50000 m در حال پرواز است. در این ارتفاع، فشار اتمسفر برابر با $kPa 54.05$ و دمای هوای محیط $255/7K$ است. هوای محیط، قبل از ورود به کمپرسور، ابتدا در یک پخش‌کن کند می‌شود (شکل ۲-۱۶). به فرض این‌که پخش‌کن و کمپرسور تک‌آنتروپی هستند، مطلوبست: (الف) فشار سکون ورودی کمپرسور، (ب) کار کمپرسور برای جرم واحد در صورتی که نسبت فشار رکود کمپرسور برابر ۸ باشد.



شکل ۲-۱۶

حل: هوا با سرعت زیاد وارد پخش‌کن و کمپرسور هوایپیما می‌شود. می‌خواهیم فشار رکود هوا و کار کمپرسور را بیابیم.

فرض: (۱) پخش‌کن و کمپرسور تک‌آنتروپی هستند. (۲) هواگازی ایده‌آل با گرمایهای ویژه ثابت (در دمای اتاق) است.

تحلیل: گرمای ویژه در فشار ثابت، (C_p) و نسبت گرمایهای ویژه (k) هوا از جدول الف-۲ عبارتند از

(الف) در شرایط تک‌آنتروپی، فشار رکود در ورودی کمپرسور (خروجی پخش‌کن) را از معادله ۵-۱۶ می‌توان به دست آورد. اما ابتدا باید دمای رکود را در ورودی کمپرسور، بیابیم. با این مفروضات، از معادله $4/16$



$$T_{01} = T_1 + \frac{v_1^2}{2C_p} = 255.7 K + \frac{\left(250 \frac{m^2}{s}\right)}{(2) \left[1.005 \frac{kJ}{kg \cdot K}\right]} = \left(\frac{1 \frac{kJ}{kg}}{1000 \frac{m^2}{s^2}}\right) = 286.8 K$$


(5-۱۶) سپس از معادله

$$P_{01} = P_1 \times \left(\frac{T_{01}}{T_1}\right)^{\frac{k}{k-1}} = (54.05 \text{ kPa}) \left(\frac{286.8 \text{ K}}{255.7 \text{ K}}\right)^{\frac{1.4}{(1.4-1)}} = 80.77 \text{ kPa}$$

یعنی، وقتی سرعت هوا از m/s ۲۵۰ به صفر کاهش می‌یابد، دمای هوا به مقدار $286.8 - 255.7 = 31.1 \text{ K}$ افزایش می‌یابد. این افزایش دما و فشار هوا ناشی از تبدیل انرژی جنبشی به آنتالپی است.

سرعت صوت و عدد ماخ

سرعه صوت (یا سرعت صوتی) یکی از پارامترهای مهم در مطالعه جریان تراکم‌پذیر است، و عبارت است از سرعتِ موج فشاری بینهایت کوچکی که در محیطی حرکت می‌کند. موج فشاری ممکن است بر اثر آشفتگی کوچکی ایجاد شده باشد، و فشار محلی را به مقدار جزئی افزایش می‌دهد.



می‌توان ثابت نمود که موج ایجادشده با سرعت $C = \sqrt{KRT}$ حرکت می‌کند.

عدد ماخ^۲

پارامتر دیگری که در تحلیل جریان سیالات تراکم‌پذیر حائز اهمیت است عدد ماخ M ، به نام فیزیکدان اتریشی ماخ (۱۹۱۶-۱۸۳۸)، می‌باشد. عدد ماخ نسبت سرعت واقعی سیال (یا سرعت جسمی در هوای ساکن) به سرعت صوت در همان سیال تحت همان شرایط است:

$$M = \frac{\text{سرعت سیال}}{\text{سرعت صوت داخل سیال}} = \frac{V}{C}$$

توجه کنید که عدد ماخ به سرعت صوت بستگی دارد، و سرعت صوت نیز به حالت سیال بستگی دارد. بنابراین، عدد ماخ (جسمی) که با سرعت ثابت در هوای ساکن حرکت می‌کند در مکان‌های مختلف ممکن است دارای مقادیر متفاوت باشد. (شکل ۳-۱۶).



نوع جریان سیال، اغلب، بر حسب عدد ماخ جریان بیان می‌شود. اگر $M=I$ ^۳ جریان را صوتی^۴ می‌گویند؛ اگر $M < I$ آن را زیر صوتی^۵ می‌گویند؛ اگر $M > I$ آن را فوق صوتی^۶ می‌گویند؛ اگر از $M > > I$ آن را هیپر صوتی می‌گویند؛ و اگر $M \cong 1$ جریان را نزدیک صوتی می‌گویند.



شکل ۳-۱۶ عدد ماخ در دمای مختلف می‌تواند متفاوت باشد حتی اگر سرعت یکسان باشد.

جریان مادون صوت $I < M$

جریان صوتی یا بحرانی $M = I$

جریان مافوق صوت $M > I$


نکته:

اگر $M > 0.3$ باشد اثرات تغییر چگالی محسوس خواهد بود. و جریان تراکم پذیر خواهد شد.

اثر تغییر سطح بر روی رفتار سیال

تغییرات سرعت سیال بر حسب مساحت جریان

سیالی را در نظر بگیرید که از مجرایی با تغییر مساحت عبور می‌کند بواسطه تغییرات سطح مقطع جریان سرعت سیال تغییر خواهد کرد. با نوشتن قانون اول و دوم و معادله بقای جرم می‌توان به روابط زیر رسید



$$\frac{dA}{A} = \frac{dP}{\rho V^2} (1 - M^2)$$

$$\frac{dA}{A} = -\frac{dV}{V} (1 - M^2)$$


سیالی را در نظر بگیرید که در حالت $1 < M$ وارد یک محفظه همگرا می‌شود < 0 . با توجه به فرمولهای

$$\frac{dA}{A} = \underbrace{\frac{dP}{\rho V^2}}_{-} \underbrace{(1 - M^2)}_{+}$$


$$\frac{dA}{A} = -\underbrace{\frac{dV}{V}}_{+} \underbrace{(1 - M^2)}_{+}$$



نتیجه می‌گیریم که بنا بر این فشار کاهش و سرعت افزایش خواهد یافت.



مطابق با روند بالا چهار حالت وجود دارد که در شکل ۴-۱۶ خلاصه شده است.



شکل ۴-۱۶ تغییرات خواص جریان در نازل‌ها و پخش‌کن‌های زیرصوتی و فوقصوتی

روابط موجود بین خواص سیال و خواص سکون سیال

مطابق با روابط زیر می‌توان خواص سیال و خواص سکون سیال را بدست آورد.

$$\frac{T_0}{T} = 1 + \frac{K-1}{2} M^2$$

خواص سکون سیال

$$T_0$$

$$P_0$$

$$\rho_0$$

بر حسب خواص جریان یعنی

$$T$$

$$P$$

$$\rho$$

$$M$$

«خواص بحرانی»

فشار سیال، دما و سطح مقطع جریان در حالتی که ($M=1$) باشد را خواص بحرانی گویند.

$$M = 1 \rightarrow P^*, T^*, A^*$$




$$\begin{aligned}\frac{T_0}{T^*} &= 1 + \frac{K-1}{2} \\ \frac{P_0}{P^*} &= \left(1 + \frac{K-1}{2}\right)^{\frac{K}{K-1}} \\ \frac{\rho_0}{\rho^*} &= \left(1 + \frac{K-1}{2}\right)^{\frac{1}{K-1}}\end{aligned}$$

کافیست در روابط بالا $M=1$ قرار داده شود

سؤال

در چه نقطه‌ای ممکن است $M=1$ شود؟


مطابق با رابطه $\frac{dA}{A} = \frac{dp}{\rho V^2} (1 - M^2)$ در مکانی که $M=1$ می‌شود سمت راست تساوی صفر است.
بنابراین $dA = 0 \leftarrow \frac{dA}{A} = 0$ بنا براین تنها در نقاط اکسترم $M=1$ خواهد بود.



تنها در این نقطه از جریان $M=1$ می‌تواند اتفاق بیفتد

مثال

هوا به صورت تک آنتروپیک در مجرایی همگرا جریان دارد. در مقطع ۱ عدد ماخ برابر با 0.3 و سطح مقطع برابر با 0.01 متر مربع است. دما و فشار به ترتیب عبارتند از 62 درجه سانتی‌گراد و 650 کیلوپاسکال. در مقطع 2 عدد ماخ برابر با 0.8 است. نمودار $T-S$ را برای این فرآیند رسم کنید. خواص جریان را در مقطع 2 محاسبه کنید.



حل

A-32 مطابق با جدول

M	A/A^*
0.3	0.9823
0.8	0.8865

در جریان تک آنتروپیک $P_{01} = P_{02} = P_0$ $T_{01} = T_{02} = T_0$

$$\left. \begin{aligned} T_1 &= 62 + 273 = 335(K) \\ P_1 &= 650(kPa) \end{aligned} \right| \quad , \quad \left. \begin{aligned} \frac{T_1}{T_0} &= 0.9823 \\ \frac{P_1}{P_0} &= 0.935 \rightarrow P_0 = 695.18(kPa), \quad T_0 = 341(K) \end{aligned} \right.$$

$$\left. \begin{aligned} T_0 &= 341(K) \\ P_0 &= 695.18(kPa) \end{aligned} \right| \quad , \quad \left. \begin{aligned} \frac{T_2}{T_0} &= 0.9823 \\ \frac{P_2}{P_0} &= 0.935 \rightarrow P_2 = 454(kPa), \quad T_2 = 302(K) \end{aligned} \right.$$

و از معادله حالت،



$$\rho_2 = \frac{P_2}{RT_2} = 4.54 \times 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \times \frac{\text{kg} \cdot \text{K}}{287 \text{ N} \cdot \text{m}} \times \frac{1}{302 \text{ K}} = 5.24 \text{ kg/m}^3$$

با توجه به اینکه A^* ثابت است، بنابراین

$$\frac{A_2}{A_1} = \frac{A_2 A^*}{A^* A_1} = \frac{(A/A^*)_2}{(A/A^*)_1} = \frac{1.038}{2.035} = 0.5101$$

$$A_2 = 0.5101 A_1 = 0.5101 (0.001 \text{ m}^2) = 5.10 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

سرعت در مقطع ۲، ۱ را می‌توان با استفاده از معادله $V = MC$ محاسبه کرد.

$$V_1 = M_1 C_1 = M_1 \sqrt{KRT_1} = 0.3 \times \sqrt{1.4 \times 287 \times 335} = 110 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$V_2 = M_2 C_2 = M_2 \sqrt{KRT_2} = 0.8 \times \sqrt{1.4 \times 287 \times 302} = 278.67 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

«جریان ایزونتروپیک در نازل‌های همگرا و همگرا - واگرا»


جریان تک آنتروپی در نازل‌ها

ناazel‌های همگرا یا همگرا - واگرا در بسیاری از کاربردهای صنعتی از قبیل توربین‌های بخاری و گازی سیستمهای پیشران هواییما و حتی در شیلنگ‌های با غبانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این قسمت تاثیر پس فشار را بر سرعت خروجی آهنگ جریان جرمی و بر توزیع فشار در امتداد مجرأ بررسی می‌کنیم.

ناazel‌های همگرا

جریان زیر صوتی را در نازل‌های همگرای داده شده در شکل ۵-۱۶ در نظر بگیرید. ورودی نازل به مخزنی در فشار P_r و دمای T_r متصل است. مخزن به اندازه کافی بزرگ است به طوری که سرعت در ورودی نازل ناچیز است. چون سرعت سیال در مخزن صفر استو جریان در نازل تک آنتروپی است. فشار سکون و دمای سکون سیال در تمامی مقاطع نازل به ترتیب با فشار و دمای مخزن برابرند.

اکنون پس فشار را کاهش می‌دهیم و تاثیر آن را بر توزیع فشار در امتداد نازل بررسی می‌کنیم (شکل ۵-۱۶). اگر پس فشار P_b با P_r (که مساوی با P_1 است) برابر باشد هیچ جریانی روی نمی‌دهد و توزیع فشار در امتداد نازل به طور یکنواخت است. وقتی پس فشار P_2 کاهش می‌باید در نتیجه فشار در طول نازل در جهت جریان کاهش می‌یابد.





وقتی پس فشار T_3 (که با P^* برابر است و P^* فشار لازم برای افزایش سرعت سیال تا سرعت صوت در خروجی یا گلوگاه است) کاهش می‌یابد آهنگ جرمی به مقدار ماکزیمم می‌رسد و می‌گویند جریان خفه شده است. کاهش پس فشار T_4 (یا کمتر تاثیری بر تغییرات توزیع فشار در طول نازل ندارد) در شرایط پایا آهنگ جریان جرمی در نازل ثابت است و آنرا به صورت زیر می‌توان بیان کرد.

$$\dot{m} = \rho A V = \left(\frac{P}{RT}\right) A (M \sqrt{KRT}) = P A M \sqrt{\frac{K}{RT}}$$

$$\text{با حل } T \text{ از معادله } \frac{P_0}{P} = \left(1 + \frac{K-1}{2} M^2\right)^{\frac{K}{K-1}} \text{ و } \frac{T_0}{T} = 1 + \frac{K-1}{2} M^2 \text{ خواهیم داشت}$$

$$\dot{m} = \frac{A M P_0 \sqrt{\frac{K}{RT_0}}}{\left[1 + \frac{(K-1)M^2}{2}\right]^{\frac{(K+1)}{2(K-1)}}}$$

از این رو آهنگ جریان سیال در نازل تابعی از خواص سکون سیال در نازل تابعی از خواص سکون سیال مساحت جریان و عدد ماخ است. رابطه بالا در تمام مقاطع عرضی صحت دارد و از این رو \dot{m} را در تمام نقاط در طول نازل می‌توان محاسبه کرد.

برای مساحت مشخص A و خواص سکون مشخص T_0 و P_0 آهنگ ماکزیمم جریان جرمی را با دیفرانسیل گیری از معادله نسبت به M و با مساوی صفر قراردادن آن می‌توان تعیین کرد. نتیجه می‌شود $I=M$ از آنجا که تنها نقطه‌ای که در آنجا عدد ماخ می‌تواند برابر ۱ باشد مساحت مینیمم جریان (گلوگاه است) و قوتی در گلوگاه $I=M$ آهنگ جریان جرمی در نازل به ماکزیمم میرسد. اگر این مساحت را با A^* نشان دهیم با جایگذاری $I=M$ در معادله بالا عبارت آهنگ جریان جرمی ماکزیمم بدست می‌آید.

$$\dot{m}_{\max} = A^* P_0 \sqrt{\frac{K}{RT_0}} \left(\frac{2}{K+1}\right)^{\frac{K+1}{2(K-1)}}$$

از این رو در گازهای ایده آل آهنگ جریان جرمی ماکزیمم در نازل توسط فشار سکون و دمای سکون جریان ورودی تعیینمی‌شود. با تغییر فشار یا دمای سکون می‌توان آهنگ جریان را کنترل کرد و از اینرو از نازل همگرا به عنوان جریان سنج می‌توان استفاده کرد. البته با تغییر مساحت گلوگاه نیز می‌توان آهنگ جریان را کنترل کرد.

نازلهای همگرا-واگرا

نازل‌ها را معمولاً مجرای‌هایی را می‌دانیم که مساحت مقطع عرضی آنها در جهت جریان کاهش می‌یابد. ولی بیشترین سرعتی را که در نازل همگرا می‌توان بدست آورد سرعت صوتی است ($M=1$) که در صفحه خروجی (گلوگاه) نازل روی می‌دهد. برای کسب سرعتهای فوق صوتی ($M > 1$) باید قسمت واگرایی را در گلوگاه به نازل زیر صوتی متصل کرد. در نتیجه نازل همگرا - واگرا بدست می‌آید. که وسیله استاندارد در هواپیما فوق صوتی است.

جریان در نازل همگرا-واگرا به این معنی نیست که سیال به سرعت فوق صوتی می‌رسد. در حقیقت اگر پس فشار در گستره مناسبی نباشد سرعت سیال در قسمت واگرا کم می‌شود نه زیاد. برای شرایط ورودی داده شده جریان در نازل همگرا-واگرا به صورتی که در زیر می‌آید تحت کنترل پس فشار P_b است.

نازل همگرا-واگرا نشان داده شده در شکل (۶-۱۶) را در نظر بگیرید. سیال در فشار سکون P_0 با سرعت کم وارد نازل می‌شود. وقتی $P_b = P_0$ (حالت A) هیچ جریانی در نازل وجود ندارد. زیرا جریان در نازل توسط اختلاف فشارین ورودی و خروجی نازل برقرار می‌شود. اکنون کاهش پس فشار را بررسی می‌کنیم.



$$P_0 > P_b > P_c - 1$$

وقتی $P_c > P_b > P_0$ باشد جریان در تمام نازل زیر صوتی می‌ماند و جریان جرمی کمتر از جریان جرمی خفه شده است. سرعت سیال در قسمت اول (همگرا) افزایش می‌یابد و در گلوگاه به حداقل می‌رسد (اما $M < 1$) ولی در قسمت دوم نازل (قسمت واگرا) که به صورت پخش کن عمل می‌کند. قسمت زیادی از سرعت جرسان هدر می‌رود. فشار در قسمت همگرا کاهش می‌یابد. در گلوگاه به حداقل می‌رسد و در قسمت واگرا افزایش می‌یابد.


$$P_b = P_c - 2$$

وقتی $P_b = P_c$ فشار در گلوگاه برابر با P^* است و سیال در گلوگاه به سرعت صوتی می‌رسد. اما قسمت واگرای نازل هنوز پخش کن عمل می‌کند و سیال را به سرعتهای زیر صوتی می‌رساند. آهنگ جریان جرمی که با کاهش P^* افزایش می‌یابد نیز به مقدار ماکریم خود می‌رسد.

به خاطر آورید که P^* کمترین فشاری است که در گلوگاه می‌توان بدست آورد و سرعت صوتی بیشترین سرعتی است که در نازل همگرا می‌توان به آن دست یافت. از این رو کاهش بیشتر P_b تاثیری بر جریان سیال در قسمت همگرای نازل یا تاثیری بر آهنگ جریان جرمی در نازل ندارد. اما بر مشخصه‌ی جریان در قسمت واگرا تاثیر دارد.

$$P_c > P_b > P_E - 3$$

وقتی $P_c > P_b > P_E$ سیالی که در گلوگاه به سرعت صوتی رسیده است با کاهش فشار در قسمت واگرای تا سرعتهای فوق صوتی شتاب می‌گیرد. ولی بر اثر شوک عمودی که در بین گلوگاه و صفحه خروجی روی می‌دهد شتاب گیری جریان به صورت ناگهانی متوقف می‌شود و در نتیجه سرعت سیال به مقادیر زیر صوتی می‌رسد و فشار سیال به طور ناگهانی افزایش می‌یابد. سپس سرعت سیال در قسمت باقیمانده نازل همگرا- واگرا همچنان کاهش می‌یابد. جریان در شوک خیلی برگشت‌ناپذیر است و نمی‌توان آنرا به صورت تک آنتروپی تقریب زد. با کاهش P_b شوک عمودی به فرودست گلوگاه جابجا می‌شود و وقتی $P_E < P_b$ نزدیک می‌شود شوک در نزدیکی صفحه خروجی روی می‌دهد



شکل ۲۶-۱۶ تأثیرات پس فشار بر جریان در نازل همگرا-واگرا

وقتی $P_E = P_b$ شوک عمودی در صفحه خروجی نازل روی می‌دهد. در این حالت جریان در تمام قسمت واگرا فوق صوتی است و آنرا به صورت تک آنتروپی می‌توان تقریب زد ولی سرعت سیال با عبور از شوک عمودی درست قبل از خروج از نازل به مقادیر زیر صوتی می‌رسد. در قسمت بعد در باره امواج شوک عمودی بحث می‌کنیم.

$$P_E > P_b > 0 \quad -4$$

وقتی $P_E > P_b > 0$ جریان در قسمت واگرا فوق صوتی است و سیال در خروجی نازل تا P_E منبسط می‌شود و شوک عمودی در نازل تشکیل نمی‌شود. از این رو جریان در نازل را می‌توان تک آنتروپی فرض کرد.


وقتی $P_E = P_b$ هیچگونه شوک در خارج یا داخل نازل به وجود نمی‌آید. وقتی $P_F < P_b$ اختلاط برگشت ناپذیر و امواج انسساطی در فرودست صفحه خروجی نازل به وجود می‌آیند. ولی خروجی نازل در ویک فشار سیال در $P_b > P_F$ از طور برگشت ناپذیر از P_F افزایش می‌یابد و باعث ایجاد شوکهای مایل می‌شود.



مثال

هوای در شرایط $1 MPa$ و $600^{\circ}C$ با سرعت $150 \frac{m}{s}$ وارد یک نازل همگرا می‌شود. مساحت گلوگاه $50 cm^2$ است. دبی در نازل را برای دو حالت $P_b=0.4$ و $P_b=0.7$ بیابید.

$$R = 0.287 \frac{kJ}{kgk} = 287 \frac{J}{kgk}$$




ابتدا باید شرایط سکون را بیابیم

$$P_0 = ?$$

$$T_0 = ?$$

$$M = \frac{V}{c} = \frac{150}{\sqrt{KRT}} = \frac{150}{\sqrt{1.4 \times 287 \times (600 + 273)}} = 0.25$$

در جدول A-32 با توجه به $M=0.25$ داریم



$$\frac{P}{P_0} = 0.956 \rightarrow P_0 = 1.045 MPa$$

$$\frac{T}{T_0} = 0.987 \rightarrow T_0 = 884 K$$

حال حالت بحرانی را می‌باییم حالت بحرانی یعنی P_b که به ازای آن در خروجی $M=1$ شود.

$$M_e = 1 \xrightarrow{\text{جدول A-32}} \frac{P}{P_0} = 0.528 \rightarrow P = 551.76$$

یعنی اگر فشار پشت برابر $P_b=551.76$ شود آنگاه در خروجی ماخ برابر $M=1$ می‌شود.

الف - $P_b=700 kPa$

$$P_b = 700 = P_e \\ P_0 = 1045$$

$$\frac{P}{P_0} = \frac{700}{1045} = 0.67 \xrightarrow{\text{جدول A-32}} M_e = 0.778 \quad \& \quad \frac{T_e}{T_0} = 0.892 \rightarrow T_e = 788.5$$

$$\dot{m} = \rho AV = \frac{P}{RT} \times A \times M\sqrt{KRT}$$

$$= \frac{700}{0.287(788.5)} \times 50 \times 10^{-4} \times 0.778 \times \sqrt{1.4 \times 287 \times 788.5} = 6.76 \frac{kg}{s}$$

ب - $P_b=500 kPa$

در اینحالت شبیه‌پوره دچار خفگی شده و بنابراین باید مسئله را برای حالت $M=1$ در خروجی حل کرد.




$$M = 1 \rightarrow \begin{cases} \frac{P}{P_0} = 0.528 \\ \frac{T}{T_0} = 0.833 \\ P_0 = 1045 \\ T_0 = 884 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P = 551.76 \\ T = 736.37 \end{cases} \rightarrow \dot{m} = \frac{P}{RT} A M \sqrt{KRT} = \frac{551.76}{0.287 \times 736.37} \times 50 \times 10^{-4} \times 1 \times \sqrt{1.4 \times 287 \times 736.37} = 7.1 \frac{kg}{s}$$

((موج ضربه ای قائم))

موج یک پدیده برگشتناپذیر که در طی آن فشار و دما افزایش می‌یابد. سرعت به طور ناگهانی تغییر می‌کند و کاهش شدیدی پیدا می‌کند.

((شرط لازم برای ایجاد موج))



معادلات حاکم

معادله پیوستگی قانون اول ترمومتری و دوم و معادله مومنتوم و معادله حالت

با ترکیب این معادلات داریم

$$\begin{aligned} \frac{T_y}{T_x} &= \frac{1 + \frac{1}{2}(K-1)M^2x}{1 + \frac{1}{2}(K-1)M^2y} \\ \frac{P_y}{P_x} &= \frac{1 + KM^2X}{1 + KM^2Y} \\ \frac{P_y}{P_x} &= \frac{(K+1)M^2x}{2 + (k-1)M^2x} \\ \frac{V_x}{V_y} &= \frac{P_y}{P_x} \end{aligned}$$

به جای استفاده از فرمول می‌توان از جدول A-33 استفاده کرد.

مثال) شرایط بعد از موج را محاسبه کنید

شرایط قبل از موج $V_x = 500 \frac{m}{s}$, $P_x = 70 kPa$, $T_x = 300 K$

$$M_x = \frac{V_x}{\sqrt{KRT_x}} = \frac{500}{\sqrt{1.4 \times 287 \times 300}} = 1.44$$

حال از جدول استفاده می‌کنیم.

M_x	M_y	$\frac{P_y}{P_x}$	$\frac{T_y}{T_x}$	$\frac{\rho_y}{\rho_x}$	$\frac{P_{0y}}{P_{0x}}$
1.44	0.7235	2.253	1.281	1.759	0.9476




$$\frac{P_y}{P_x} = 2.253 \rightarrow P_y = 157.71$$

$$\frac{T_y}{T_x} = 1.281 \rightarrow T_y = 384.3$$

$$\frac{V_x}{V_y} = \frac{\rho_y}{\rho_x} = 1.759 \rightarrow V_y = 284.25 \text{ m/s}$$

مثال: برای پس فشارهای مختلف دبی و شرایط خروجی را بدست آورید.



$$A_e = 33.75$$

$$A = 20$$

با توجه به اینکه می خواهیم فشار بحرانی P_d و P_E را بدست آوریم لذا عدد ملخ در گلوگاه برابر یک بوده و خواهد بود

نکته: وقتی $\frac{A}{A^*}$ را داریم برای بدست آوردن بقیه پارامترها کافی نیست زیرا این عدد برای دو ماخ متفاوت است و باید ماخ را نیز
بدانیم. یعنی برای هر $\frac{A}{A^*}$ دو عدد ماخ وجود دارد:

$$\frac{A_e}{A^*} = \frac{33.75}{20} = 1.6875$$

$$M > 1 \rightarrow M = 2 \rightarrow \frac{P}{P_0} = 0.1278 \rightarrow P_E = 127.8$$

$$M < 1 \rightarrow M = 0.37 \rightarrow \frac{P}{P_0} = 0.9 \rightarrow P_d = 900$$

ینابراین از فشار $P=900$ به پایین نازل قفل می کند.

(الف)

$$P_b = 950$$

$$\dot{m} = ?$$

$$P_b = 950 \rightarrow \frac{P_e}{P_0} = \frac{950}{1000} \rightarrow \frac{P}{P_0} = \frac{950}{1000} = 0.95 \rightarrow \frac{T_e}{T_0} = 0.9868, T_e = 790 \text{ و } M_e = 0.26$$

با جایگذاری در فرمول داریم

$$\dot{m} = \frac{P}{RT} \times A \times M \times \sqrt{KRT} = \frac{950}{0.287 \times 790} \times 33.75 \times 0.26 \times \sqrt{1.4 \times 287 \times 790} = 2.07 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

(ب)

$$P_b = 850$$

$$\dot{m} = ?$$



به جای اینکه $P_b=850$ را حل می‌کنیم $P_b=900$ به پائین دیجی جرمی ثابت است
 $M_e = 0.37$

$$p_e = 900$$

$$\frac{T_e}{T_0} = 0.97 \rightarrow T_e = 776 \text{ (K)}$$

$$\dot{m} = \frac{P}{RT} \times A \times M \times \sqrt{KRT} = \frac{900}{0.287 \times 776} \times 33.75 \times 0.37 \times \sqrt{1.4 \times 287 \times 776} = 2.81 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

$$P_b = 500$$

حل این قسمت مثل قسمت ب است.

د) به ازای چه P_b دقیقاً موج در خروجی اتفاق می‌افتد؟

$$\frac{A}{A^*} = \frac{33.75}{20} = 1.6875 \rightarrow M = 2$$

شرط موج این است که $M_x > 1$ باشد پس با $M > 1$ مسئله را حل می‌کنیم.


$$M=2 \quad \frac{P}{P_0} = 0.1278 \rightarrow P = 127.8$$

$$M_x = 2 \rightarrow My = 0.5774$$

$$\frac{P_y}{P_x} = 4.5 \rightarrow P_y = 4.5 \times P_x = 4.5 \times 127.8 = 575.1$$

بنابراین به ازای $P_b = 575.1$ در خروجی موج اتفاق می‌افتد.

تمارين





یک سیکل برایتون با سیال عامل هوا را در نظر بگیرید. نسبت فشار سیکل $r_p = 8$ است دمای مینیمم و ماکزیمم سیکل $310k$ و $1160k$ می باشد. بازده ایزنتروپیک کمپرسور را $\eta_c = 0.75$ و توربین را $\eta_T = 0.82$ در نظر بگیرید. مطلوبست تعیین: a) دمای گاز خروجی از توربین؟ b) کار خالص خروجی؟ c) بازده گرمایی سیکل؟

برای حل از جدول A-17 استفاده می شود.

$$T_1 = 310K \rightarrow h_1 = 310.24 \text{ kJ/kg} \\ P_{r1} = 1.5546$$

$$P_{r2} = \frac{P_2}{P_1} P_{r1} = (8)(1.5546) = 12.44 \rightarrow h_{2s} = 562.58 \text{ kJ/kg}, T_{2s} = 557.25k$$

$$\eta_c = \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1} \rightarrow h_2 = h_1 + \frac{h_{2s} - h_1}{\eta_c} = 310.24 + \frac{562.58 - 310.24}{0.75} = 646.7 \text{ kJ/kg}$$

$$T_3 = 1160k \rightarrow h_3 = 1230.92 \text{ kJ/kg}$$

$$P_{r3} = 207.2$$

$$P_{r4} = \frac{P_4}{P_3} P_{r3} = \left(\frac{1}{8}\right)(207.2) = 25.90 \rightarrow h_{4s} = 692.19 \text{ kJ/kg}, T_{4s} = 680.3k$$

$$\eta_T = \frac{h_3 - h_4}{h_3 - h_{4s}} \rightarrow h_4 = h_3 - \eta_T (h_3 - h_{4s}) = 1230.92 - (0.82)(1230.92 - 692.19) = 789.16 \text{ kJ/kg}$$

بنابراین


$$T_4 = 770.1k$$

$$q_{in} = h_3 - h_2 = 1230.92 - 646.7 = 584.2 \text{ kJ/kg}$$

$$q_{out} = h_4 - h_1 = 789.16 - 310.24 = 478.92 \text{ kJ/kg}$$

$$w_{net,out} = q_{in} - q_{out} = 584.2 - 478.92 = 105.3 \text{ kJ/kg}$$

$$\eta_{th} = \frac{w_{net,out}}{q_{in}} = \frac{105.3 \text{ kJ/kg}}{584.2 \text{ kJ/kg}} = 18.0\%$$



سیکل برایتون با بازیاب را در نظر بگیرید. نسبت فشار سیکل $r_p = 7$ است. مینیمم و ماکزیمم دما $310k$ و $1150k$ می باشد. بازده ایزنتروپیک کمپرسور $\eta_c = 0.75$ ، توربین $\eta_T = 0.82$ و بازده بازیاب $\eta_{re} = 0.65$ می باشد. مطلوبست تعیین:

a) دمای خروجی از توربین؟ b) کار خالص خروجی؟ c) بازده گرمایی سیکل؟



برای حل از جدول A-17 استفاده می شود.

$$T_1 = 310K \rightarrow h_1 = 310.24 \text{ kJ/kg}$$

$$P_{r1} = 1.5546$$

$$P_{r2} = \frac{P_2}{P_1} P_{r1} = (7)(1.5546) = 10.88 \rightarrow h_{2s} = 541.26 \text{ kJ/kg}$$

$$\eta_c = \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1} \rightarrow h_2 = h_1 + (h_{2s} - h_1) / \eta_c = 310.24 + (541.26 - 310.24) / (0.75) = 618.26 \text{ kJ/kg}$$



$$T_3 = 1150 \text{ K} \rightarrow$$

$$h_3 = 1219.25 \text{ kJ/kg}$$

$$P_{r3} = 200.15$$

$$P_{r4} = \frac{P_4}{P_3} P_{r3} = \left(\frac{1}{7}\right)(200.15) = 28.59 \rightarrow h_{4s} = 711.80 \text{ kJ/kg}$$

$$T_{4s} = 680.3 \text{ K}$$

$$\eta_T = \frac{h_3 - h_4}{h_3 - h_{4s}} \rightarrow h_4 = h_3 - \eta_T (h_3 - h_{4s}) = 1219.25 - (0.82)(1219.25 - 711.80) = 803.14 \text{ kJ/kg}$$

$$T_4 = 782.8 \text{ K}$$

$$w_{net,out} = w_{T,out} - w_{c,in} = (h_3 - h_4) - (h_2 - h_1) = (1219.25 - 803.14) - (618.26 - 310.24) = 108.09 \text{ kJ/kg}$$

$$\varepsilon = \frac{h_5 - h_2}{h_4 - h_2} \rightarrow h_5 = h_2 + \varepsilon(h_4 - h_2) = 618.26 + (0.65)(803.14 - 618.26) = 738.43 \text{ kJ/kg}$$

$$q_{in} = h_3 - h_5 = 1219.25 - 738.43 = 480.82 \text{ kJ/kg}$$

$$\eta_{th} = \frac{w_{net}}{q_{in}} = \frac{108.09 \text{ kJ/kg}}{480.82 \text{ kJ/kg}} = 22.5\%$$

سیکل برایتون با دو مرحله تراکم و دو مرحله انبساط را در نظر بگیرید. نسبت فشار در هر مرحله از تراکم و انبساط برابر ۳ می‌باشد. دمای ورودی در هر مرحله از کمپرسور ۳۰۰K و هر مرحله از توربین ۱۲۰۰K می‌باشد. مطلوبست تعیین نسبت پسکار و بازده گرمایی در دو حالت زیر:

(a) هیچ بازیابی استفاده نشود؟ (b) بازیابی با بازده $\eta_{re} = 0.75$ استفاده شود؟

برای حل از جدول A-17 استفاده می‌شود.

ابتدا سیکل بدون بازیاب بررسی می‌شود.

$$\text{Compressor Inlet } T_1 = 300 \text{ K} \rightarrow$$

$$h_1 = 300.19 \text{ kJ/kg}$$

$$P_{r1} = 1.386$$

$$\text{Compressor Outlet } P_{r2} = \frac{P_2}{P_1} P_{r1} = (3)(1.386) = 4.158 \rightarrow h_2 = h_4 = 411.26 \text{ kJ/kg}$$

$$\text{Turbine Inlet } T_5 = 1200 \text{ K} \rightarrow h_5 = h_7 = 1277.79 \text{ kJ/kg}$$

$$P_{r5} = 238$$

$$\text{Turbine Outlet } P_{r6} = \frac{P_6}{P_5} P_{r5} = \left(\frac{1}{3}\right)(238) = 79.33 \rightarrow h_6 = h_8 = 946.36 \text{ kJ/kg}$$

$$W_{c,in} = 2(h_2 - h_1) = 2(411.26 - 300.19) = 222.14 \text{ kJ/kg}$$

$$W_{T,out} = 2(h_5 - h_6) = 2(1277.79 - 946.36) = 662.86 \text{ kJ/kg}$$

$$r_{bw} = \frac{W_{c,in}}{W_{T,out}} = \frac{222.14 \text{ kJ/kg}}{662.86 \text{ kJ/kg}} = 33.5\%$$




$$q_{in} = (h_5 - h_4) - (h_7 - h_6) = (1277.79 - 411.26) + (1277.79 - 946.36) = 1197.96 \text{ kJ/kg}$$

$$w_{net} = w_{T,out} - w_{c,in} = 662.86 - 222.14 = 440.72 \text{ kJ/kg}$$

$$\eta_{th} = \frac{w_{net}}{q_{in}} = \frac{440.72 \text{ kJ/kg}}{1197.96 \text{ kJ/kg}} = 36.8\%$$

b)

وجود بازیاب باعث تغییر در ورودی محفوظه احتراق شده و تاثیری در توربین و کمپرسور ندارد. لذا فقط باید بویلر دوباره حل شود.



$$\varepsilon = \frac{h_5 - h_4}{h_9 - h_4} \rightarrow 0.75 = \frac{h_5 - 411.26}{946.36 - 411.26} \rightarrow h_5 = 812.58$$

$$q_{in} = (h_6 - h_5) + (h_8 - h_7) = 1277.79 - 812.58 + 1277.79 - 946.36 = 796.63$$

$$\eta_{th} = \frac{w_{net}}{q_{in}} = \frac{440.72 \text{ kJ/kg}}{796.63 \text{ kJ/kg}} = 55.3\%$$


مسئله قبلی را در حالتی حل کنید که در هر مرحله از کمپرسور بازده $\eta_c = 0.8$ و هر مرحله از توربین $\eta_T = 0.85$ باشد.

برای حل از جدول A-17 استفاده می‌شود.

$$T_1 = 300K \rightarrow h_1 = 300.19 \text{ kJ/kg}$$

$$P_{r1} = 1.386$$

$$P_{r2} = \frac{P_2}{P_1} P_{r1} = (3)(1.386) = 4.158 \rightarrow h_{2s} = h_{4s} = 411.26 \text{ kJ/kg}$$





$$\eta_c = \frac{h_{2s} - h_{1s}}{h_2 - h_1} \rightarrow h_2 = h_4 = h_1 + (h_{2s} - h_1) / \eta_c = 300.19 + (411.26 - 300.19) / (0.80) = 439.03 \text{ kJ/kg}$$

$$T_5 = 1200 \text{ K} \rightarrow h_5 = h_7 = 1277.79 \text{ kJ/kg}$$

$$P_{r5} = 238$$

$$P_{r6} = \frac{P_6}{P_5} P_{r5} = (\frac{1}{3})(238) = 79.33 \rightarrow h_6 = h_8 = 946.36 \text{ kJ/kg}$$

$$\eta_T = \frac{h_5 - h_6}{h_5 - h_{6s}} \rightarrow h_6 = h_8 = h_5 - \eta_T (h_5 - h_{6s}) = 1277.79 - (0.85)(1277.79 - 946.36) = 996.07 \text{ kJ/kg}$$

$$W_{c,in} = 2(h_2 - h_1) = 2(439.03 - 300.19) = 277.68 \text{ kJ/kg}$$

$$W_{T,out} = 2(h_5 - h_6) = 2(1277.79 - 996.07) = 563.44 \text{ kJ/kg}$$

$$r_{bw} = \frac{W_{c,in}}{W_{T,out}} = \frac{277.68 \text{ kJ/kg}}{563.44 \text{ kJ/kg}} = 49.3\%$$

$$q_{in} = (h_5 - h_4) - (h_7 - h_6) = (1277.79 - 439.03) + (1277.79 - 996.07) = 1120.48 \text{ kJ/kg}$$

$$w_{net} = w_{T,out} - w_{c,in} = 563.44 - 277.68 = 285.76 \text{ kJ/kg}$$

$$\eta_{th} = \frac{w_{net}}{q_{in}} = \frac{285.76 \text{ kJ/kg}}{1120.48 \text{ kJ/kg}} = 25.5\%$$

(b) اگر بازیاب با بازده ۷۵٪ استفاده شود

$$q_{regen} = \epsilon(h_8 - h_4) = (0.75)(996.07 - 439.03) = 417.78 \text{ kJ/kg}$$

$$q_{in} = q_{in,old} - q_{regen} = 1120.48 - 417.78 = 702.70 \text{ kJ/kg}$$

$$\eta_{th} = \frac{w_{net}}{q_{in}} = \frac{285.76 \text{ kJ/kg}}{702.70 \text{ kJ/kg}} = 40.7\%$$

سیکل رانکین را در نظر بگیرید. قدرت خروجی از نیروگاه 45 MW می باشد. بخار در شرایط $T=500 \text{ K}$ و $p=7 \text{ MPa}$ درجه سانتی گراد وارد توربین شده و در فشار 10 kPa از آن خارج شده و وارد کندانسور می شود. برای خنک کردن کندانسور نیروگاه از آب دریاچه استفاده می شود. دبی آب دریاچه مورد استفاده 2000 kg/s می باشد. مطلوبست تعیین:

(a) بازده گرمایی سیکل؟ (b) دبی مورد نیاز سیال عامل سیکل؟ (c) افزایش دمای آب دریاچه؟

از جداول A4 و A6 استفاده می کنیم.


$$h_1 = h_f \xrightarrow{at 10kpa} 191.81 \text{ kJ/kg}$$

$$v_1 = v_f \xrightarrow{at 10kpa} 0.00101 \text{ m}^3/\text{kg}$$

$$W_{P,in} = v_1(p_2 - p_1) = (0.00101 \text{ m}^3/\text{kg})(7000 - 10 \text{ kPa}) \left(\frac{1 \text{ kJ}}{1 \text{ kPa.m}^3} \right) = 7.06 \text{ kJ/kg}$$

$$h_2 = h_1 + W_{P,in} = 191.81 + 7.06 = 198.87 \text{ kJ/kg}$$

$$\begin{cases} P_3 = 7 \text{ MPa} \\ T_3 = 500^\circ \text{C} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} h_3 = 3411.4 \text{ kJ/kg} \\ S_3 = 6.8000 \text{ kJ/kg.k} \end{cases}$$





$$\left\{ \begin{array}{l} P_4 = 10 \text{ kPa} \\ S_4 = S_3 \end{array} \right\} \rightarrow X_4 = \frac{S_4 - S_f}{S_{fg}} = \frac{6.8000 - 0.6492}{7.4996} = 0.8201$$

$$h_4 = h_f + X_4 h_{fg} = 191.81 + (0.8201)(2392.1) = 2153.6 \text{ kJ/kg}$$

$$q_{in} = (h_3 - h_2) = (3411.4 - 198.87) = 3212.5 \text{ kJ/kg}$$

$$q_{out} = (h_4 - h_1) = (2153.6 - 191.81) = 1961.8 \text{ kJ/kg}$$

$$w_{net} = q_{in} - q_{out} = 3212.5 - 1961.8 = 1250.7 \text{ kJ/kg}$$

$$\eta_{th} = \frac{w_{net}}{q_{in}} = \frac{1250.7 \text{ kJ/kg}}{3212.5 \text{ kJ/kg}} = 38.9\%$$

$$m = \frac{W_{net}}{W_{net}} = \frac{45000 \text{ kJ/kg}}{1250.7 \text{ kJ/kg}} = 36.0\%$$

$$\dot{Q}_{out} = m q_{out} = (35.98 \text{ kg/s})(1961.8 \text{ kJ/kg}) = 70586 \text{ kJ/s}$$

$$\Delta T_{coolingwater} = \frac{\dot{Q}_{out}}{(mc)_{coolingwater}} = \frac{70586 \text{ kJ/s}}{(2000 \text{ kg/s})(4.18 \text{ kJ/kg}\cdot^{\circ}\text{C})} = 8.4^{\circ}\text{C}$$

سوال قبلی را در حالتی حل کنید که بازده توربین و پمپ برابر $\eta_p = \eta_T = 0.87$ باشد.

از جداول A4 و A6 استفاده می‌کنیم.

$$h_1 = h_f \xrightarrow{at 10 \text{ kPa}} 191.81 \text{ kJ/kg}$$

$$v_1 = v_f \xrightarrow{at 10 \text{ kPa}} 0.00101 \text{ m}^3/\text{kg}$$

$$W_{P,in} = v_1(p_2 - p_1)/\eta_p = (0.00101 \text{ m}^3/\text{kg})(7000 - 10 \text{ kPa}) \left(\frac{1 \text{ kJ}}{1 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3} \right) / (0.87) = 8.11 \text{ kJ/kg}$$

$$h_2 = h_1 + W_{P,in} = 191.81 + 8.11 = 199.92 \text{ kJ/kg}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} P_3 = 7 \text{ MPa} \\ T_3 = 500^{\circ}\text{C} \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} h_3 = 3411.4 \text{ kJ/kg} \\ S_3 = 6.8000 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K} \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} P_4 = 10 \text{ kPa} \\ S_4 = S_3 \end{array} \right\} \rightarrow X_4 = \frac{S_4 - S_f}{S_{fg}} = \frac{6.8000 - 0.6492}{7.4996} = 0.8201$$

$$h_{4s} = h_f + X_4 h_{fg} = 191.81 + (0.8201)(2392.1) = 2153.6 \text{ kJ/kg}$$

$$\eta_T = \frac{h_3 - h_4}{h_3 - h_{4s}} \rightarrow h_4 = h_3 - \eta_T(h_3 - h_{4s}) = 3411.4 - (0.87)(3411.4 - 2153.6) = 2317.1 \text{ kJ/kg}$$

$$q_{in} = (h_3 - h_2) = (3411.4 - 199.92) = 3211.5 \text{ kJ/kg}$$


$$q_{out} = (h_4 - h_1) = (2317.1 - 191.81) = 2125.3 \text{ kJ/kg}$$

$$w_{net} = q_{in} - q_{out} = 3211.5 - 2125.3 = 1086.2 \text{ kJ/kg}$$

$$\eta_{th} = \frac{w_{net}}{q_{in}} = \frac{1086.2 \text{ kJ/kg}}{3211.5 \text{ kJ/kg}} = 33.8\%$$

$$m = \frac{W_{net}}{W_{net}} = \frac{45000 \text{ kJ/kg}}{1086.2 \text{ kJ/kg}} = 41.43 \text{ kg/s}$$

$$\dot{Q}_{out} = m q_{out} = (41.43 \text{ kg/s})(2125.3 \text{ kJ/kg}) = 88051 \text{ kJ/s}$$






$$\Delta T_{coolingwater} = \frac{\dot{Q}_{out}}{(m c)_{coolingwater}} = \frac{88051 \text{ kJ/s}}{(2000 \text{ kg/s})(4.18 \text{ kJ/kg}\cdot^{\circ}\text{C})} = 10.5^{\circ}\text{C}$$

سیکل رانکینی با قدرت خروجی 80 MW را در نظر بگیرید. بخار در شرایط $T=550^\circ\text{C}$ و $p=10 \text{ MPa}$ درجه سانتی گراد وارد توربین فشار بالا شده و در شرایط $p=0.8 \text{ MPa}$ از آن خارج می‌شود. کسری از بخار توربین خروجی برای گرم کردن آب تغذیه در گرمکن باز استخراج می‌شود. بقیه بخار به سمت بویلر رفته و تا دمای $T=500^\circ\text{C}$ درجه سانتی گراد باز گرمایش شده و وارد توربین فشار پایین شده و در فشار 10 kPa از آن خارج می‌شود. مطلوبست تعیین:


(a) دبی بخار آب ورودی به توربین فشار بالا؟ (b) بازده گرمایی سیکل؟

از جداول A4، A5 و A6 استفاده می‌کنیم. شماتیک سیکل در شکل زیر نشان داده شده است.



$$h_1 = h_f \xrightarrow{\text{at } 10 \text{ kPa}} 191.81 \text{ kJ/kg}$$

$$V_1 = v_f \xrightarrow{\text{at } 10 \text{ kPa}} 0.00101 \text{ m}^3/\text{kg}$$



$$W_{P_I,in} = v_1(p_2 - p_1) = (0.00101 \text{ m}^3/\text{kg})(800 - 10 \text{ kPa}) \left(\frac{1 \text{ kJ}}{1 \text{ kPa.m}^3} \right) = 0.80 \text{ kJ/kg}$$

$$h_2 = h_1 + W_{P_I,in} = 191.81 + 0.80 = 192.61 \text{ kJ/kg}$$

$$\begin{cases} P_3 = 0.8 \text{ MPa} \\ \text{sat. liquid} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} h_3 = h_f @ 0.8 \text{ MPa} = 720.87 \text{ kJ/kg} \\ v_3 = v_f @ 0.8 \text{ MPa} = 0.001115 \text{ m}^3/\text{kg} \end{cases}$$

$$W_{P_{II},in} = v_3(p_4 - p_3) = (0.001115 \text{ m}^3/\text{kg})(10000 - 800 \text{ kPa}) \left(\frac{1 \text{ kJ}}{1 \text{ kPa.m}^3} \right) = 10.26 \text{ kJ/kg}$$

$$h_4 = h_3 + W_{P_{II},in} = 720.87 + 10.26 = 731.12 \text{ kJ/kg}$$



$$\begin{cases} P_5 = 10 \text{ mpa} \\ T_5 = 550^\circ \text{C} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} h_5 = 3502.0 \text{ kJ/kg} \\ S_5 = 6.7585 \text{ kJ/kg.k} \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_6 = 0.8 \text{ mpa} \\ S_6 = S_5 \end{cases} \rightarrow \{h_6 = 2812.1 \text{ kJ/kg}\}$$

$$\begin{cases} P_7 = 0.8 \text{ mpa} \\ T_7 = 500^\circ \text{C} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} h_7 = 3481.3 \text{ kJ/kg} \\ S_7 = 7.8692 \text{ kJ/kg.k} \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_8 = 10 \text{ kpa} \\ S_8 = S_7 \end{cases} \rightarrow X_8 = \frac{S_8 - S_f}{S_{fg}} = \frac{7.8692 - 0.6492}{7.4996} = 0.9627$$

$$h_8 = h_f + X_8 h_{fg} = 191.81 + (0.9627)(2392.1) = 2494.7 \text{ kJ/kg}$$

$$E_{in} - E_{out} = \Delta E_{system} \xrightarrow{0(steady)} = 0 \rightarrow E_{in} = E_{out}$$

$$\sum m_i h_i = \sum m_e h_e \rightarrow m_6 h_6 + m_2 h_2 = m_3 h_3 \rightarrow y h_6 + (1-y) h_2 = l(h_3)$$

$$y = \frac{h_3 - h_2}{h_6 - h_2} = \frac{720.87 - 192.61}{2812.1 - 192.61} = 0.2017$$

$$q_{in} = (h_5 - h_4) + (1-y)(h_7 - h_6) = (3502.0 - 731.12) + (1-0.2017)(3481.3 - 2812.1) = 3305.1 \text{ kJ/kg}$$

$$q_{out} = (1-y)(h_8 - h_1) = (1-0.2017)(2494.7 - 191.81) = 1838.5 \text{ kJ/kg}$$


$$w_{net} = q_{in} - q_{out} = 3305.1 - 1838.5 = 1466.6 \text{ kJ/kg}$$

$$m = \frac{W_{net}}{W_{net}} = \frac{80000 \text{ kJ/s}}{1466.6 \text{ kJ/kg}} = 54.5 \text{ kg/s}$$

$$\eta_{th} = \frac{w_{net}}{q_{in}} = \frac{1466.1 \text{ kJ/kg}}{3305.1 \text{ kJ/kg}} = 44.4\%$$

سیکل رانکین شکل زیر را در نظر بگیرید. بخار در شرایط $P_5=12.5 \text{ Mpa}$ و $T_5=550^\circ \text{C}$ وارد توربین پر فشار می‌شود. بخار از توربین با فشار پایین در $P_6=20 \text{ kpa}$ خارج می‌شود. بخار از توربین پر فشار با فشار خارج شده و تا دمای $T_7=550^\circ \text{C}$ درجه سانتی‌گراد باز گرمایش می‌شود. کسری از بخار در شرایط $P_8=1 \text{ Mpa}$ از توربین کم فشار خارج شده و برای گرمایش آب‌تغذیه در گرمکن بسته مورد استفاده قرار می‌گیرد. بازده توربین و پمپ را در هر مرحله $\eta_p = \eta_T = 0.88$ در نظر بگیرید. مطلوبست تعیین:

(a) دمای T_8 (b) m_8 (c) قدرت خالص خروجی از سیکل؟ (d) بازده گرمایی سیکل؟
از جداول A4 و A5 استفاده می‌کنیم. شماتیک سیکل در شکل زیر نشان داده شده است.





$$W_{pI,in} = v_1(p_2 - p_1)/\eta_p = (0.001017 m^3/kg)(12500 - 20 kPa)/0.88 = 14.43 kJ/kg$$

$$h_2 = h_1 + W_{pI,in} = 251.42 + 14.43 = 265.85 kJ/kg$$

$$\begin{cases} P_3 = 1 \text{ mpa} \\ \text{sat. liquid} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} h_3 = h_f \xrightarrow{\text{at } 1 \text{ mpa}} 762.51 \text{ kJ/kg} \\ v_3 = v_f \xrightarrow{\text{at } 1 \text{ mpa}} 0.001127 \text{ m}^3/\text{kg} \end{cases}$$

$$W_{pII,in} = v_3(p_{11} - p_3)/\eta_p = (0.001127 m^3/kg)(12500 - 1000 kPa)/0.88 = 14.73 kJ/kg$$

$$h_{11} = h_3 + W_{pII,in} = 762.51 + 14.73 = 777.25 kJ/kg$$

$$\begin{cases} P_5 = 12.5 \text{ mpa} \\ T_5 = 550^\circ C \end{cases} \rightarrow \begin{cases} h_5 = 3476.5 \text{ kJ/kg} \\ S_5 = 6.6317 \text{ kJ/kg.k} \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_6 = 5 \text{ mpa} \\ S_6 = S_5 \end{cases} \rightarrow \{h_{6s} = 3185.6 \text{ kJ/kg}\}$$

$$\eta_T = \frac{h_5 - h_6}{h_5 - h_{6s}} \rightarrow h_6 = h_5 - \eta_T(h_5 - h_{6s}) = 3476.5 - (0.88)(3476.5 - 3185.6) = 3220.5 \text{ kJ/kg}$$

$$\begin{cases} P_7 = 5 \text{ mpa} \\ T_7 = 550^\circ C \end{cases} \rightarrow \begin{cases} h_7 = 3550.9 \text{ kJ/kg} \\ S_7 = 7.1238 \text{ kJ/kg.k} \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_8 = 1 \text{ mpa} \\ S_8 = S_7 \end{cases} \rightarrow \{h_{8s} = 3051.1 \text{ kJ/kg}\}$$

$$\eta_{th} = \frac{h_7 - h_8}{h_7 - h_{8s}} \rightarrow h_8 = h_7 - \eta_T(h_7 - h_{8s}) = 3550.9 - (0.88)(3550.9 - 3051.1) = 3111.1 \text{ kJ/kg}$$

$$\begin{cases} P_8 = 1 \text{ mpa} \\ h_8 = 3111.1 \text{ kJ/kg} \end{cases} \rightarrow \{T_8 = 328^\circ C\}$$

$$\begin{cases} P_9 = 20 \text{ kPa} \\ S_9 = S_7 \end{cases} \rightarrow \{h_{9s} = 2347.9 \text{ kJ/kg}\}$$

$$\eta_{th} = \frac{h_7 - h_9}{h_7 - h_{9s}} \rightarrow h_9 = h_7 - \eta_T(h_7 - h_{9s}) = 3550.9 - (0.88)(3550.9 - 2347.9) = 2492.2 \text{ kJ/kg}$$

$$(1-y)(h_{10} - h_2) = y(h_8 - h_3)$$

$$(1-y)(777.25 - 265.85) = y(3111.1 - 762.51) \rightarrow y = 0.1788$$

$$m_8 = y m_5 = (0.1788)(24 \text{ kg/s}) = 4.29 \text{ kg/s}$$

$$q_{in} = (h_5 - h_4 + h_7 - h_6) = (3476.5 - 777.25 + 3550.9 - 3220.5) = 3029.7 \text{ kJ/kg}$$

$$q_{out} = (1-y)(h_9 - h_1) = (1-0.1788)(2492.2 - 251.42) = 1840.1 \text{ kJ/kg}$$

$$W_{net} = m(q_{in} - q_{out}) = (24 \text{ kg/s})(3029.7 - 1840.1) \text{ kJ/kg} = 28550 \text{ kW}$$

$$\eta_{th} = 1 - \frac{q_{out}}{q_{in}} = 1 - \frac{1840.1 \text{ kJ/kg}}{3029.7 \text{ kJ/kg}} = 0.393 = 39.3\%$$



سیال عامل $R-134a$ با مشخصات $T = -10^{\circ}C$, $P = 140 kPa$, $\dot{m} = 0.3 \frac{m^3}{min}$ و دبی $v_1 = 0.14605 m^3/kg$ بازده کمپرسور یک یخچال می‌شود. بازده کمپرسور ۷۵٪ می‌باشد. مشخصات ورودی به شیر اختناق $T = 30^{\circ}C$, $P = 950 kPa$ می‌باشد. دمای خروجی از اواپراتور در حالت اشباع برابر $-18.5^{\circ}C$ می‌باشد. مطلوب است تعیین (الف) قدرت مورد نیاز کمپرسور (ب) نرخ گرمای گرفته شده از فضای تبرید از جداول A-12 و A-13 استفاده می‌کنیم.

$$\begin{cases} P_1 = 140 kPa \\ T_1 = -10^{\circ}C \end{cases} \rightarrow \begin{cases} h_1 = 246.36 kJ/kg \\ S_1 = 0.97236 kJ/kg \cdot K \\ v_1 = 0.14605 m^3/kg \end{cases}$$


$$\begin{cases} P_2 = 1.0 mpa \\ S_{2s} = S_1 \end{cases} \rightarrow \{h_{2s} = 289.20 kJ/kg\}$$

$$\begin{cases} P_3 = 0.95 mpa \\ T_3 = 30^{\circ}C \end{cases} \rightarrow \{h_3 = h_f @ 30^{\circ}C = 93.58 kJ/kg\}$$

$$h_4 \equiv h_3 = 93.58 kJ/kg \text{ (throttling)}$$

$$\begin{cases} T_5 = -18.5^{\circ}C \\ \text{sat. vapor} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} h_5 = 239.33 kJ/kg \\ P_5 = 0.14165 mpa \end{cases}$$

$$m = \frac{\dot{V}}{v_1} = \frac{0.3 / 60 m^3/s}{0.14605 m^3/kg} = 0.03423 kg/s$$



$$W_{in} = m(h_{2s} - h_1)/\eta_c = (0.03423 kg/s)[(289.20 - 246.36) kJ/kg]/(0.78) = 1.88 kW$$

b)

$$Q_L = m(h_5 - h_4) = (0.03423 kg/s)(239.33 - 93.58) kJ/kg = 4.99 kW$$

c)

$$\Delta p = P_5 - P_1 = 141.65 - 140 = 1.65$$

$$Q_{gain} = m(h_1 - h_5) = (0.03423 kg/s)(246.36 - 239.33) kJ/kg = 0.241 kW$$

هوا در شرایط $400 k$ و $0.90 \frac{m^3}{kg}$ در نظر بگیرید، تعیین کنید تغییرات فشار را در:

(a) در حجم ثابت دما ۱٪ اضافه شود.

(b) در دمای ثابت حجم مخصوص ۱٪ اضافه شود.

(c) ۱٪ تغییر در دماو حجم مخصوص ثابت.

مقدار R برای هوا برابر است با:

تجزیه و تحلیل معادله گاز ایده‌آل به صورت زیر می‌توان بیان $p = RT/v$ و با توجه به اینکه R ثابت است داریم $.p = p(T, v)$

$$dp = \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_v dT + \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T dV = \frac{RdT}{V} - \frac{RTdV}{V^2}$$

در V ثابت تغییر در دما را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

$$dT \equiv \Delta T = 400 * 0.01 = 4 K, \text{ At } v = cte$$

$$(dP)_v = \frac{RdT}{V} = \frac{(0.287 kPa \cdot m^3/kg \cdot K)(4.0 K)}{(0.90 m^3/kg)^2} = 1.276 kPa$$



تغییر در V را می توان در T ثابت به صورت زیر بیان کرد:

$$dV \equiv \Delta V = 0.9 * 0.01 = 0.009 \frac{m^3}{kg}, \text{ At } T = cte$$

$$(dP)_T = -\frac{RTdV}{V^2} = \frac{(0.287 kpa \cdot m^3 / kg \cdot K)(400K)(0.009K)}{(0.90m^3 / kg)^2} = -1.276 kpa$$

وقتی که T و V هر دو با ۱ درصد افزایش می یابند P به صورت زیر بیان می شود:

$$(dP) = (dP)_v + (dP)_T = 1.276 + (-1.276) = 0$$

گاز ایده‌آل را در $400K$ و $100 kpa$ به عنوان نتایج یک اختلال در نظر بگیرید در اثر یک اختلال شرایط گاز به $404K$ و $96 kpa$

تغییر می کند. تخمین بزنید تغییرات را در حجم ویژه محاسبه کنید اگر گاز مورد استفاده:

(a) استفاده از مفهوم دیفرانسیل

(b) در دو حالت گاز ایده‌آل باشد

$$R = 0.287 \frac{kJ}{kg \cdot K}$$

$$dT \equiv \Delta T = (404 - 400)K = 4K$$

$$dP \equiv \Delta P = (96 - 100)kpa = -4kpa$$

رابطه گاز ایده‌آل به صورت $pV = RT$ است و می توان آنرا به صورت رو به رو بیان کرد $v = RT / p$ با توجه به اینکه R ثابت است $v = v(T, p)$. از رابطه ای دیفرانسیلی زیر استفاده می کنیم و مقادیر متوسط T و P را قرار می دهیم.

$$\begin{aligned} dV &= \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p dT + \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T dP = \frac{RdT}{P} - \frac{RTdP}{P^2} \\ &= (0.287 kpa \cdot m^3 / kg \cdot K) \left(\frac{4K}{98 kpa} - \frac{(402K)(-4kpa)}{(98 kpa)^2} \right) = (0.0117 m^3 / kg) + (0.04805 m^3 / kg) = 0.0598 m^3 / kg \end{aligned}$$

b)

$$V_1 = \frac{RT_1}{P_1} = \frac{(0.287 kpa \cdot m^3 / kg \cdot K)(400K)}{(100 kpa)} = 1.1480 m^3 / kg$$

$$V_2 = \frac{RT_2}{P_2} = \frac{(0.287 kpa \cdot m^3 / kg \cdot K)(404K)}{(100 kpa)} = 1.2078 m^3 / kg$$

$$\Delta V = V_2 - V_1 = 1.2078 - 1.1480 = 0.0598 m^3 / kg$$

نشان دهید که آنتالپی یک گاز ایده‌آل فقط تابع دمای آن است و برای یک ماده‌ی تراکم ناپذیر به فشار آن نیز بستگی دارد؟

$$dh = C_p dT + \left(V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \right) dP$$

برای گاز ایده‌آل داریم $v = RT / p$

$$V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = V - T \left(\frac{R}{P} \right) = V - V = 0$$

$$dh = C_p dT$$

برای اثبات نیاز داریم که نشان دهیم که C_p یک تابع از P نیست که به کمک رابطه ای زیر داریم:



$$\left(\frac{\partial C_p}{\partial P} \right)_T = -T \left(\frac{\partial^2 V}{\partial T^2} \right)_P$$

برای گاز ایده‌آل داریم:

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{R}{P} \quad \text{and} \quad \left(\frac{\partial^2 V}{\partial T^2} \right)_P = \left(\frac{\partial (R/P)}{\partial T} \right)_P = 0$$

$$\left(\frac{\partial C_p}{\partial P} \right)_T = 0$$

نتیجه می‌گیریم که آنتالپی گاز ایده‌آل فقط تابع دمای آن است
برای یک ماده تراکم ناپذیر داریم $v=cte$ بنابراین $\frac{\partial v}{\partial T} = 0$

$$dh = C_p dT + V dP$$

مطلوب رابطه بالا نتیجه می‌گیریم که آنتالپی ماده تراکم ناپذیر تابع دما و فشار است.

عبارتی برای تفاوت گرماهای ویژه حرارت $C_p - C_v$ برای:

(a) گاز ایده‌آل

(b) گاز واندروالس

(c) ماده تراکم ناپذیر

ثبت شد برای هر ماده داریم

$$C_p - C_v = -T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P^2 \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T$$

a)

برای گاز ایده‌آل داریم $Pv=RT$ پس:

$$V = \frac{RT}{P} \rightarrow \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{R}{P}$$

$$P = \frac{RT}{V} \rightarrow \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T = -\frac{RT}{V^2} = -\frac{P}{V}$$

$$C_p - C_v = -T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P^2 \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T \quad \text{با جایگذاری در}$$

داریم:

$$C_p - C_v = -T \left(-\frac{P}{V} \right)^2 \left(\frac{R}{P} \right) = \frac{TR}{PV} R = R$$

b)

برای معادله حالت واندروالس داریم $(P + \frac{a}{V^2})(V - b) = RT$ پس:

$$T = \frac{1}{R} \left(P + \frac{a}{V^2} \right) (V - b) \rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P = \frac{1}{R} \left(-\frac{2a}{V^3} \right) (V - b) + \frac{1}{R} \left(P + \frac{a}{V^2} \right) = \frac{2a(b-V)}{RV^3} + \frac{T}{V-b}$$

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{1}{\frac{2a(b-V)}{RV^3} + \frac{T}{V-b}}$$

$$P = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2} \rightarrow \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T = \frac{RT}{(V-b)^2} + \frac{2a}{V^3}$$



با جایگذاری در $C_p - C_v = -T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p^2 \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T$ داریم

$$C_p - C_v = T \left(\frac{1}{\frac{2a(b-V)}{RV^3} + \frac{T}{V-b}} \right)^2 \left(\frac{RT}{(V-b)^2} + \frac{2a}{V^3} \right)$$

c)

برای یک ماده تراکم ناپذیر $v=cte$ و داریم

$$(\partial v / \partial T)_P = 0.$$

پس:


$$C_p - C_v = 0$$

تغییرات آنتالپی و آنتروپی را برای گاز CO_2 بر واحد جرم اگر شرایط گاز از 250 K و 7 MPa به 280 K و 12 MPa برسد را تعیین کنید.

(a) با فرض رفتار گاز ایده‌آل

(b) با محاسبه انحراف از رفتار گاز ایده‌آل

با توجه به جدول اطلاعات گاز ایده‌آل CO_2 داریم:



a)

$$(\bar{h}_2 - \bar{h}_1)_{ideal} = \bar{h}_{2,ideal} - \bar{h}_{1,ideal} = 8697 - 7627 = 1070\text{ kJ / kmol}$$

$$(\bar{S}_2 - \bar{S}_1)_{ideal} = S_2^0 - S_1^0 - R_u \ln \frac{P_2}{P_1} = 211.376 - 207.337 - 8.314 \times \ln \frac{12}{7} = -0.442\text{ kJ / kmol.k}$$

$$(h_2 - h_1)_{ideal} = \frac{(\bar{h}_2 - \bar{h}_1)_{ideal}}{M} = \frac{1070\text{ kJ / kmol}}{44\text{ kg / kmol}} = 24.32\text{ kJ / kg}$$

$$(S_2 - S_1)_{ideal} = \frac{(\bar{S}_2 - \bar{S}_1)_{ideal}}{M} = \frac{-0.442\text{ kJ / kmol}}{44\text{ kg / kmol}} = -0.0100\text{ kJ / kg.k}$$

b)

$$\begin{cases} T_{R1} = \frac{T_1}{T_{cr}} = \frac{250}{304.2} = 0.822 \\ P_{R1} = \frac{P_1}{P_{cr}} = \frac{7}{7.39} = 0.947 \end{cases} \rightarrow Z_{h1} = 5.5 \text{ and } Z_{s1} = 5.3$$

$$\begin{cases} T_{R2} = \frac{T_2}{T_{cr}} = \frac{280}{304.2} = 0.920 \\ P_{R2} = \frac{P_2}{P_{cr}} = \frac{12}{7.39} = 1.624 \end{cases} \rightarrow Z_{h2} = 5.0 \text{ and } Z_{s2} = 4.2$$



$$(h_2 - h_1) = RT_{cr}(Z_{h1} - Z_{h2}) + (h_2 - h_1)_{ideal} = (0.1889)(304.2)(5.5 - 5.0) + 24.32 = 53.05 \text{ kJ / kg}$$

$$(S_2 - S_1) = R(Z_{s1} - Z_{s2}) + (S_2 - S_1)_{ideal} = (0.1889)(5.3 - 4.2) - 0.010 = 0.198 \text{ kJ / kg.k}$$

گاز متان به صورت آدیباٽیک توسط یک کمپرسور فشرده می‌شود. تحت این عمل شرایط گاز از 2 MPa و 10°C به 10 MPa و 110°C درجه سانتی‌گراد می‌رسد. اگر دبی 0.55 kg/s کیلوگرم بر ثانیه باشد، قدرت مورد نیاز به ورودی کمپرسور را با استفاده از تحلیل جریان پایا بیابید.

حل: قانون اول ترمودینامیک را برای کمپرسور می‌نویسیم.

$$\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out} = \Delta \dot{E}_{system} \xrightarrow{0(steady)} = 0$$

$$\dot{E}_{in} = \dot{E}_{out}$$

$$\dot{W}_{c,in} + \dot{m} h_1 = \dot{m} h_2$$


$$\dot{W}_{c,in} = \dot{m}(h_2 - h_1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} T_{R1} = \frac{T_1}{T_{cr}} = \frac{263}{191.1} = 1.376 \\ P_{R1} = \frac{P_1}{P_{cr}} = \frac{2}{4.64} = 0.431 \end{array} \right\} \rightarrow Z_{h1} = 0.21$$

$$\left\{ \begin{array}{l} T_{R2} = \frac{T_2}{T_{cr}} = \frac{383}{191.1} = 2.00 \\ P_{R2} = \frac{P_2}{P_{cr}} = \frac{10}{4.64} = 2.155 \end{array} \right\} \rightarrow Z_{h2} = 0.50$$

$$h_2 - h_1 = RT_{cr}(Z_{h1} - Z_{h2}) + (h_2 - h_1)_{ideal} = (0.5182)(191.1)(0.21 - 0.50) + 2.2537(110 - (-10)) = 241.7 \text{ kJ / kg}$$

$$\dot{W}_{c,in} = (0.55 \text{ kg / s})(241.7 \text{ kJ / kg}) = 133 \text{ kW}$$



نشان دهید که:

$$C_v = -T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_s \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_v \quad \text{and} \quad C_p = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_s \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$$

حل:

تجزیه و تحلیل را با استفاده از تعریف C_v انجام می‌دهیم:

$$C_v = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_v = T \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_v \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_v \quad \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_v = - \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_s, \quad \text{با جایگزینی اولین رابطه ماکسول}$$

$$C_v = -T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_s \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_v \quad \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_v = \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_s, \quad \text{جایگزینی دومین رابطه ماکسول}$$

حال C_p را هم تعریف می‌کنیم:

$$C_p = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_p = T \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_p \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_p = \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_s, \quad \text{جایگزینی دومین رابطه ماکسول}$$



$$C_p = T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_s \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$$

مخلوط گاز در 350 K و 300 kPa به صورت تجزیه و تحلیل حجمی به صورت زیر است:
مطلوب است تعیین کسر جرمی و فشار جزئی هر ماده

65% N_2
20% O_2
15% CO_2
350 K
300 kPa

جرم مولکولی گازهای N_2 و O_2 و CO_2 برابر است با: ۲۸ و ۳۲ و ۴۴
مسئله را برای تعداد کل ۱۰۰ مول مخلوط حل می‌کنیم. یعنی فرض می‌کنیم کلا ۱۰۰ مول در این مخلوط وجود دارد:

$$\frac{P_i}{P_m} = \frac{v_i}{v_m} = \frac{N_i}{N_m} = y_i$$

بنابراین تعداد مول هر ماده از روابط زیر بدست می‌آید.

$$N_{\text{N}_2} = 65\text{ kmol} \rightarrow m_{\text{N}_2} = N_{\text{N}_2} M_{\text{N}_2} = (65\text{ kmol})(28\text{ kg/kmol}) = 1820\text{ kg}$$

$$N_{\text{O}_2} = 20\text{ kmol} \rightarrow m_{\text{O}_2} = N_{\text{O}_2} M_{\text{O}_2} = (20\text{ kmol})(32\text{ kg/kmol}) = 640\text{ kg}$$

$$N_{\text{CO}_2} = 15\text{ kmol} \rightarrow m_{\text{CO}_2} = N_{\text{CO}_2} M_{\text{CO}_2} = (15\text{ kmol})(44\text{ kg/kmol}) = 660\text{ kg}$$

$$m_m = m_{\text{N}_2} + m_{\text{O}_2} + m_{\text{CO}_2} = 1820\text{ kg} + 640\text{ kg} + 660\text{ kg} = 3120\text{ kg}$$

سپس کسر جرمی از هر جزء تعیین می‌شود:

$$mf_{\text{N}_2} = \frac{m_{\text{N}_2}}{m_m} = \frac{1820\text{ kg}}{3120\text{ kg}} = 0.583 \text{ or } 58.3\%$$

$$mf_{\text{O}_2} = \frac{m_{\text{O}_2}}{m_m} = \frac{640\text{ kg}}{3120\text{ kg}} = 0.205 \text{ or } 20.5\%$$

$$mf_{\text{CO}_2} = \frac{m_{\text{CO}_2}}{m_m} = \frac{660\text{ kg}}{3120\text{ kg}} = 0.212 \text{ or } 21.2\%$$

برای گازهای ایدهآل فشار جزئی متناسب است با کسر مولی که به صورت زیر تعیین می‌شود:

$$P_{\text{N}_2} = y_{\text{N}_2} P_m = (0.65)(300\text{ kPa}) = 195\text{ kPa}$$

$$P_{\text{O}_2} = y_{\text{O}_2} P_m = (0.20)(300\text{ kPa}) = 60\text{ kPa}$$


$$P_{\text{CO}_2} = y_{\text{CO}_2} P_m = (0.15)(300\text{ kPa}) = 45\text{ kPa}$$

حجم $\frac{1}{3}\text{ مترمکعب}$ از گاز O_2 در 200 K و 8 MPa با $0/5$ متر مکعب گاز N_2 در همان دما و فشار یکسان مخلوط می‌شود.

مخلوط ایجاد شده دارای دمای 200 K و فشار 8 MPa می‌باشد، مطلوب است تعیین

حجم مخلوط با استفاده از:

(a) معادلات گاز ایدهآل (b) قانون کی (kay) (c) نمودار تراکم و قانون آماگات



a)

$$N_{O_2} = \left(\frac{PV}{R_u T} \right)_{O_2} = \frac{(8000 \text{ kPa})(0.3 \text{ m}^3)}{(8.314 \text{ kPa.m}^3 / \text{kmol.K})(200 \text{ K})} = 1.443 \text{ kmol}$$

$$N_{N_2} = \left(\frac{PV}{R_u T} \right)_{N_2} = \frac{(8000 \text{ kPa})(0.5 \text{ m}^3)}{(8.314 \text{ kPa.m}^3 / \text{kmol.K})(200 \text{ K})} = 2.406 \text{ kmol}$$

$$N_m = N_{O_2} + N_{N_2} = 1.443 \text{ kmol} + 2.406 \text{ kmol} = 3.849 \text{ kmol}$$

$$V_m = \frac{N_m R_u T_m}{P_m} = \frac{(3.849 \text{ kmol})(8.314 \text{ kPa.m}^3 / \text{kmol.K})(200 \text{ K})}{8000 \text{ kPa}} = 0.8 \text{ m}^3$$

b)

$$N_{O_2} = \left(\frac{PV}{Z R_u T} \right)_{O_2} = \frac{(8000 \text{ kPa})(0.3 \text{ m}^3)}{(0.77)(8.314 \text{ kPa.m}^3 / \text{kmol.K})(200 \text{ K})} = 1.874 \text{ kmol}$$

$$N_{N_2} = \left(\frac{PV}{Z R_u T} \right)_{N_2} = \frac{(8000 \text{ kPa})(0.5 \text{ m}^3)}{(0.863)(8.314 \text{ kPa.m}^3 / \text{kmol.K})(200 \text{ K})} = 2.787 \text{ kmol}$$

$$N_m = N_{O_2} + N_{N_2} = 1.874 \text{ kmol} + 2.787 \text{ kmol} = 4.661 \text{ kmol}$$

$$y_{O_2} = \frac{N_{O_2}}{N_m} = \frac{1.874 \text{ kmol}}{4.661 \text{ kmol}} = 0.402$$

$$y_{N_2} = \frac{N_{N_2}}{N_m} = \frac{2.787 \text{ kmol}}{4.661 \text{ kmol}} = 0.598$$

$$T'_{cr,m} = \sum y_i T_{cr,i} = y_{O_2} T_{cr,O_2} + y_{N_2} T_{cr,N_2} = (0.402)(154.8 \text{ K}) + (0.598)(126.2 \text{ K}) = 137.7 \text{ K}$$

$$P'_{cr,m} = \sum y_i P_{cr,i} = y_{O_2} P_{cr,O_2} + y_{N_2} P_{cr,N_2} = (0.402)(5.08 \text{ MPa}) + (0.598)(3.39 \text{ MPa}) = 4.07 \text{ MPa}$$

$$\begin{cases} T_R = \frac{T_m}{T'_{cr,O_2}} = \frac{200 \text{ K}}{137.7 \text{ K}} = 1.452 \\ P_R = \frac{P_m}{P'_{cr,O_2}} = \frac{8 \text{ MPa}}{4.07 \text{ MPa}} = 1.966 \end{cases} \rightarrow Z_m = 0.82$$

$$V_m = \frac{N_m R_u T_m}{P_m} = \frac{(0.82)(4.661 \text{ kmol})(8.314 \text{ kPa.m}^3 / \text{kmol.K})(200 \text{ K})}{8000 \text{ kPa}} = 0.79 \text{ m}^3$$

c)

برای استفاده از قانون آماگات برای گازهای واقعی در ابتدا به Z نیاز داریم که در بالا محاسبه شد و مال هر جزء مخلوط است.


$$Z_m = \sum y_i Z_i = y_{O_2} Z_{O_2} + y_{N_2} Z_{N_2} = (0.402)(0.77) + (0.598)(0.863) = 0.83$$

$$V_m = \frac{N_m R_u T_m}{P_m} = \frac{(0.83)(4.661 \text{ kmol})(8.314 \text{ kPa.m}^3 / \text{kmol.K})(200 \text{ K})}{8000 \text{ kPa}} = 0.80 \text{ m}^3$$



دستگاه سیلندر و پیستون شامل ۶ kg گاز O_2 و ۲۱ kg گاز N_2 در دمای ۱۶۰ K و ۵ MPa است. گرما اکنون به سیستم منتقل می‌شود و دمای مخلوط افزایش می‌یابد تا زمانی که به دمای ۲۰۰ K برسیم، تعیین کنید مقدار گرمای منتقل شده در طول این فرآیند با رفتار مخلوط:

(a) گاز ایده آل (b) مخلوط گاز غیر ایده آل و قانون آماگات



حل: جرم مولکولی برای گازها N_2 و H_2 برابر است با: ۲۸ و ۲ با نوشتن قانون اول ترمودینامیک برای سیستم فوق داریم:

$$E_{in} - E_{out} = \Delta E$$

$$Q_{in} - W_{b,out} = \Delta U$$

$$Q_{in} = \Delta H = \Delta H_{H_2} + \Delta H_{N_2} = N_{H_2}(\bar{h}_2 - \bar{h}_1)_{H_2} + N_{N_2}(\bar{h}_2 - \bar{h}_1)_{N_2}$$

$$N_{H_2} = \frac{m_{H_2}}{M_{H_2}} = \frac{6\text{ kg}}{2\text{ kg / kmol}} = 3\text{ kmol}$$

$$N_{N_2} = \frac{m_{N_2}}{M_{N_2}} = \frac{21\text{ kg}}{28\text{ kg / kmol}} = 0.75\text{ kmol}$$

$$H_2 : \bar{h}_1 = \bar{h}_{@160k} = 4535.4\text{ kJ / kmol} \quad \bar{h}_2 = \bar{h}_{@200k} = 5669.2\text{ kJ / kmol}$$

$$N_2 : \bar{h}_1 = \bar{h}_{@160k} = 4648\text{ kJ / kmol} \quad \bar{h}_2 = \bar{h}_{@200k} = 5810\text{ kJ / kmol}$$

$$Q_{ideal} = 3 \times (5669.2 - 4535.4) + 0.75 \times (5810 - 4648) = 4273\text{ kJ}$$

$$H_2 : \left\{ \begin{array}{l} T_{R1,H_2} = \frac{T_{m,1}}{T_{cr,H_2}} = \frac{160}{33.3} = 4.805 \\ P_{R1,H_2} = P_{R2,H_2} = \frac{P_m}{P_{cr,H_2}} = \frac{5}{1.30} = 3.846 \\ T_{R2,H_2} = \frac{T_{m,2}}{P_{cr,H_2}} = \frac{200}{33.3} = 6.006 \end{array} \right\} \rightarrow Z_{h1} \cong 0 \quad Z_{h2} \cong 0$$

$$N_2 : \left\{ \begin{array}{l} T_{R1,N_2} = \frac{T_{m,1}}{T_{cr,N_2}} = \frac{160}{126.2} = 1.27 \\ P_{R1,N_2} = P_{R2,N_2} = \frac{P_m}{P_{cr,N_2}} = \frac{5}{3.39} = 1.47 \\ T_{R2,N_2} = \frac{T_{m,2}}{P_{cr,N_2}} = \frac{200}{126.2} = 1.58 \end{array} \right\} \rightarrow Z_{h1} \cong 1.3 \quad Z_{h2} = 0.7$$



$$(\bar{h}_2 - \bar{h}_1)_{H2} = (\bar{h}_2 - \bar{h}_1)_{H2,ideal} = 5669.2 - 4535.4 = 1133.8 \text{ kJ / kmol}$$

$$(\bar{h}_2 - \bar{h}_1)_{N2} = R_u T_{cr} (Z h_1 - Z h_2) + (\bar{h}_2 - \bar{h}_1)_{ideal} = \\ (8.314 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / \text{kmol} \cdot \text{K}) (126.2 \text{ K}) (1.3 - 0.7) + (5810 - 4648) \text{ kJ / kmol} = 1791.5 \text{ kJ / kmol}$$

بنابراین با جایگزینی:

$$Q_{in} = (3 \text{ kmol}) (1133.8 \text{ kJ / kmol}) + (0.75 \text{ kmol}) (1791.5 \text{ kJ / kmol}) = 4745 \text{ kJ}$$

هوا در یک اتاق با فشار $p=1 \text{ atm}$ و دمای $T=32^\circ\text{C}$ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ۶۰٪ را در نظر بگیرید. مطلوبست تعیین:
 a) آنتالپی هوا؟ b) رطوبت مخصوص؟ c) دما مرطوب هوا؟ d) دمای نقطه شبنم؟ e) حجم مخصوص هوا؟
 از نمودار سایکرومتریک استفاده شود.

$$\omega = 0.0181 \text{ kg H}_2\text{O / kg dry air}$$

$$h = 74.8 \text{ kJ / kg dry air}$$


$$T_{wb} = 25.5^\circ\text{C}$$

$$T_{dp} = 23.3^\circ\text{C}$$

$$v = 0.890 \text{ m}^3 / \text{kg dry air}$$

هوا با شرایط و سرعت نشان داده وارد مجرایی با قطر 40 cm از 1200 kJ/min گرمای 1200 kJ/min شود. گرمای 1200 kJ/min از هوا گرفته می‌شود. مطلوبست تعیین:

a) دمای خروجی از مجرایی b) رطوبت نسبی در خروجی؟ c) سرعت هوا در خروجی مجرایی فشارها را 100 kPa در نظر بگیرید.



با استفاده از نمودار سایکرومتریک

$$h_1 = 55.0 \text{ kJ / kg dry air}$$

$$\omega_1 = 0.0089 \text{ kg H}_2\text{O / kg dry air} (= \omega_2)$$

$$v_1 = 0.877 \text{ m}^3 / \text{kg dry air}$$

$$m_a = \frac{1}{v_1} V_1 A_1 = \frac{1}{(0.877 \text{ m}^3 / \text{kg})} (18 \text{ m/s}) (\pi \times 0.4^2 / 4 \text{ m}^2) = 2.58 \text{ kg / s}$$

دبی هوا از رابطه روبرو بدست می‌آید.

میزان انتقال حرارت را می‌توان با نوشتن معادله انرژی و از رابطه زیر بدست آورد

$$-Q_{out} = m_a (h_2 - h_1) \rightarrow -1200 / 60 \text{ kJ / s} = (2.58 \text{ kg / s})(h_2 - 55.0) \text{ kJ / kg} \rightarrow h_2 = 47.2 \text{ kJ / kg dry air}$$

$$T_2 = 24.4^\circ\text{C}$$

$$\phi_2 = 46.6\%$$


$$v_2 = 0.586 \text{ m}^3 / \text{kg dry air}$$



$$m_{a1} = m_{a2} \rightarrow \frac{V_1}{v_1} = \frac{V_2}{v_2} \rightarrow \frac{V_1 A}{v_1} = \frac{V_2 A}{v_2}$$

$$V_2 = \frac{v_2}{v_1} V_1 = \frac{0.856}{0.877} (18 \text{ m/s}) = 17.6 \text{ m/s}$$

سیستم گرمایش همراه با رطوبت زنی شکل زیر را در نظر بگیرید. فشار کل $p=1\text{atm}$ می‌باشد. در قسمت رطوبت زنی بخار آب اشباع در دمای $T=100^\circ\text{C}$ درجه سانتی گراد وارد می‌شود. مشخصات هوا در نقاط مختلف نشان داده شده است. مطلوب است تعیین: (a) دما و رطوبت نسبی هوا در قسمت گرمکننده؟ (b) مقدار نرخ انتقال گرما در قسمت گرمایش؟ (c) نرخ بخار تزریقی در قسمت رطوبت زنی؟



با استفاده از نمودار سایکرومتریک

$$h_1 = 23.5 \text{ kJ/kg dry air}$$

$$\omega_1 = 0.0053 \text{ kgH}_2\text{O/kg dry air} (= \omega_2)$$

$$v_1 = 0.809 \text{ m}^3/\text{kg dry air}$$

$$h_3 = 42.3 \text{ kJ/kg dry air}$$

$$\omega_2 = 0.0087 \text{ kgH}_2\text{O/kg dry air}$$

$$m_a = \frac{\dot{V}_1}{v_1} = \frac{35 \text{ m}^3/\text{min}}{0.809 \text{ m}^3/\text{min}} = 43.3 \text{ kg/min}$$

$$\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out} = \Delta E_{system} \xrightarrow{0(steady)} = 0$$

$$\dot{E}_{in} = \dot{E}_{out}$$

$$\sum m_i h_i = \sum m_e h_e \rightarrow m_w h_w + m_{a2} h_2 = m_a h_3$$

$$(\omega_3 - \omega_2) h_w + h_2 = h_3$$

$$h_2 = h_3 - (\omega_3 - \omega_2) h_{g @100^\circ\text{C}} = 42.3 - (0.0087 - 0.0053)(2675.6) = 33.2 \text{ kJ/kg dry air}$$

با توجه به مقدار h_2 و ω_2 با کمک نمودار سایکرومتریک خواهیم داشت

$$T_2 = 19.5^\circ\text{C}$$

$$\phi_2 = 37.8\%$$

میزان انتقال گرما و میزان دبی بخار لازم از روابط زیر بدست می‌آیند:


$$-Q_{in} = m_a (h_2 - h_1) = (43.3 \text{ kg/min})(33.2 - 23.5) \text{ kJ/kg} \rightarrow h_2 = 420 \text{ kJ/min}$$

$$m_w = m_a (\omega_3 - \omega_2) = (43.3 \text{ kg/min})(0.0087 - 0.0053) = 0.15 \text{ kg/min}$$



هوا با مشخصات نشان داده شده وارد یک مجرأ به قطر 30cm می‌شود. سرمایش هوا به وسیله جریان آب خنک تامین می‌شود. آب خنک پس از عبور از کویل افزایش دمای 8 درجه سانتی‌گراد پیدا می‌کند. مشخصات مجرأ خروجی نشان داده شده است. مطلوبست تعیین:

(a) میزان نرخ انتقال گرمای؟ (b) دبی آب مورد نیاز برای سرمایش؟ (c) سرعت هوای خروجی؟



$$T_{dp} = T_{sat@p_v} = T_{sat@0.6291kPa} = 26^{\circ}\text{C}$$

$$h_1 = 90.3 \text{ kJ/kg dry air}$$

$$\omega_1 = 0.0215 \text{ kg H}_2\text{O/kg dry air}$$

$$v_1 = 0.904 \text{ m}^3/\text{kg dry air}$$

$$h_2 = 57.5 \text{ kJ/kg dry air}$$

$$\omega_2 = 0.0147 \text{ kg H}_2\text{O/kg dry air}$$

$$v_2 = 0.851 \text{ m}^3/\text{kg dry air}$$

$$h_w \equiv h_f - \alpha 20^{\circ}\text{C} \rightarrow 83.93 \text{ kJ/kg}$$

$$V_1 = V_1 A_1 = V_1 \frac{\pi D^2}{4} = (120 \text{ m/min}) \left(\frac{\pi (0.3 \text{ m})^2}{4} \right) = 8.48 \text{ m}^3/\text{min}$$

$$m_{a1} = \frac{V_1}{v_1} = \frac{8.48 \text{ m}^3/\text{min}}{0.904 \text{ m}^3/\text{kg dry air}} = 9.38 \text{ kg/min}$$

$$\sum m_{w,i} = \sum m_{w,e} \rightarrow m_{a1} \omega_1 + m_{a2} \omega_2 + m_w$$

$$m_w = m_a (\omega_1 - \omega_2) = (9.38 \text{ kg/min})(0.0215 - 0.0147) = 0.064 \text{ kg/min}$$

$$E_{in} - E_{out} = \Delta E_{system} \xrightarrow{0(steady)} = 0 \rightarrow E_{in} = E_{out}$$

$$\sum m_i h_i = \sum m_e h_e \rightarrow Q_{out} = m_{a1} h_1 - (m_{a2} h_2 + m_w h_w) = m_a (h_1 - h_2) - m_w h_w$$

$$Q_{out} = (9.38 \text{ kg/min})(90.3 - 57.5) \text{ kJ/kg} - (0.064 \text{ kg/min})(83.93 \text{ kJ/kg}) = 302.3 \text{ kJ/min}$$

$$Q_{coolingwater} = m_{coolingwater} \Delta h = m_{coolingwater} C_p \Delta T$$


$$m_{coolingwater} = \frac{Q_w}{C_p \Delta T} = \frac{302.3 \text{ kJ/min}}{(4.18 \text{ kJ/kg} \cdot ^{\circ}\text{C})(8^{\circ}\text{C})} = 9.04 \text{ kg/min}$$

$$m_{a1} = m_{a2} \rightarrow \frac{V_1}{v_1} = \frac{V_2}{v_2} \rightarrow \frac{V_1 A}{v_1} = \frac{V_2 A}{v_2}$$



$$V_2 = \frac{v_2}{v_1} V_1 = \frac{0.851}{0.904} (120 \text{ m/min}) = 113 \text{ m/min}$$

هوا در شرایط نشان داده شده وارد یک کولر تبخیری می شود. اگر دبی هوا $4 \text{ m}^3/\text{min}$ باشد مطلوبست تعیین: a) دمای هوای خروجی؟ b) آب مورد نیاز؟



$$\left[\begin{array}{l} T_1 = 36^\circ\text{C} \\ \phi_1 = 20\% \end{array} \right] \rightarrow T_{wb} = 19.4^\circ\text{C}, w_1 = 0.007488, v_1 = 0.898 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$\left[\begin{array}{l} T_{wt2} = T_{wt1} = 19.4^\circ\text{C} \\ \phi_1 = 90\% \end{array} \right] \rightarrow T_{db} = 20.6, w_2 = 0.01385$$


$$\dot{m}_a = \frac{4}{0.898} = 4.45 \frac{\text{kg}}{\text{min}}$$

$$\dot{m}_{water} = \dot{m}_a (w_2 - w_1) = 4.45 * (0.01385 - 0.007488) = 0.0283 \frac{\text{kg}}{\text{min}}$$

یک سوخت گازی با درصد حجمی ۶۰ درصد CH_4 و ۱۰ درصد H_2 و ۳۰ درصد N_2 به طور کامل با ۱۳۰٪ هوای تئوری می‌سوزد.

مطلوب است تعیین:

a) نسبت هوای سوخت؟ b) دمای نقطه شبنم؟ c) اگر دمای هوای ۲۰ درجه سانتی گراد کاهش یابد میزان رطوبت تقطییر شده چه قدر خواهد بود؟





$$C : 0.60 = x \rightarrow x = 0.60$$

$$H : 0.60 \times 4 + 0.30 \times 2 = 2y \rightarrow y = 1.50$$

$$O_2 : 1.3a_{th} = x + y / 2 + 0.3a_{th} \rightarrow a_{th} = 1.35$$

$$N_2 : 0.10 + 3.76 \times 1.3a_{th} = z \rightarrow z = 6.70$$



$$m_{air} = (1.755 \times 4.76 \text{ kmol})(29 \text{ kg/kmol}) = 242.3 \text{ kg}$$


$$m_{fuel} = (0.6 \times 16 + 0.3 \times 2 + 0.1 \times 28) \text{ kg} = 13.0 \text{ kg}$$

$$AF = \frac{m_{air}}{m_{fuel}} = \frac{242.3 \text{ kg}}{13.0 \text{ kg}} = 18.6 \text{ kg air/kg fuel}$$


$$\frac{N_v}{N_{prod,gas}} = \frac{P_v}{P_{prod}} \rightarrow \frac{1.5 - N_w}{9.205 - N_w} = \frac{2.3392 \text{ kPa}}{101.325 \text{ kPa}} \rightarrow N_w = 1.32 \text{ kmol}$$



پروپان مایع C_3H_{18} با دبی (kg/min) $1/2$ به همراه 150% هوای اضافه می‌سوزد. اگر دمای هوای احتراق $1200K$ باشد، مطلوب است: a) دبی هوای موردنیاز؟ b) میزان انتقال حرارت؟



$$2.5a_{th} = 3 + 2 + 1.5a_{th} \rightarrow a_{th} = 5$$



$$AF = \frac{m_{air}}{m_{fuel}} = \frac{(12.5 \times 4.76 kmol)(29 kg / kmol)}{(3 kmol)(12 kg / kmol) + (4 kmol)(2 kg / kmol)} = 39.22 kg air / kg fuel$$

$$m_{air} = (AF)(m_{fuel}) = (39.22 kg air / kg fuel)(1.2 kg fuel / min) = 47.1 kg air / min$$

$$-Q_{out} = \sum N_p (\bar{h}_f^0 + \bar{h} + \bar{h}^0)_p - \sum N_R (\bar{h}_f^0 + \bar{h} + \bar{h}^0)_R$$

Substance	\bar{h}_f° kJ/kmol	$\bar{h}_{285\text{ K}}$ kJ/kmol	$\bar{h}_{298\text{ K}}$ kJ/kmol	$\bar{h}_{1200\text{ K}}$ kJ/kmol
$C_3H_8(l)$	-118,910	---	---	---
O_2	0	8296.5	8682	38,447
N_2	0	8286.5	8669	36,777
$H_2O(g)$	-241,820	---	9904	44,380
CO_2	-393,520	---	9364	53,848


$$\begin{aligned} -Q_{out} &= (3)(-393520 + 53848 - 9364) + (4)(-241820 + 44380 - 9904) + (7.5)(0 + 38447 - 8682) \\ &+ (47)(0 + 36777 - 8669) - (1)(-118910 + h_{298} - h_{298}) - (12.5)(0 + 8296.5 - 8682) \\ &- (47)(0 + 8286.5 - 8669) = -190464 kJ / kmol C_3H_8 \end{aligned}$$

or

$$Q_{out} = 190464 kJ / kmol C_3H_8$$

$$\dot{Q}_{out} = N Q_{out} = \left(\frac{m}{N} \right) Q_{out} = \left(\frac{1.2 kg / min}{44 kg / kmol} \right) (190464 kJ / kmol) = 5194 kJ / min$$

گاز اتان C_2H_6 در شرایط نشان داده شده با هوای سوزد. تمام هیدروژن موجود در سوخت می‌سوزد و به H_2O تبدیل می‌شود ولی کربن به طور کامل نمی‌سوزد به طوریکه 95% آن به CO_2 و 5% آن به CO تبدیل می‌شود. اگر دمای محصولات $800K$ باشد میزان گرمای احتراق را بیابید؟



$$C_2H_6 + a_{th}(O_2 + 3.76N_2) \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O + 3.76a_{th}N_2$$

$$a_{th} = 2 + 1.5 \rightarrow a_{th} = 3.5$$

$$C_2H_6 + 3.5(O_2 + 3.76N_2) \rightarrow 1.9CO_2 + 0.1CO + 3HO_2 + 0.05O_2 + 13.16N_2$$


$$-Q_{out} = \sum N_p (\bar{h}_f^0 + \bar{h} + \bar{h}^0)_p - \sum N_R (\bar{h}_f^0 + \bar{h} + \bar{h}^0)_R$$

Substance	\bar{h}_f^0 kJ/kmol	$\bar{h}_{500\text{ K}}$ kJ/kmol	$\bar{h}_{298\text{ K}}$ kJ/kmol	$\bar{h}_{800\text{ K}}$ kJ/kmol
$C_2H_6(g)$	-84,680	---	---	---
O_2	0	14,770	8682	24,523
N_2	0	14,581	8669	23,714
$H_2O(g)$	-241,820	---	9904	27,896
CO	-110,530	---	8669	23,844
CO_2	-393,520	---	9364	32,179

$$\begin{aligned} -Q_{out} &= (1.9)(-393520 + 32179 - 9364) + (0.1)(-110530 + 23844 - 8669) + (3)(-241820 + 27896 - 9904) \\ &+ (0.05)(0 + 24523 - 8682) - (13.16)(0 + 23714 - 8669) - (1)(-84680 + h_{298} - h_{298}) - (3.5)(0 + 14770 - 8682) \\ &- (13.16)(0 + 14581 - 8669) = -1201005 \text{ kJ / kmol } C_2H_6 \end{aligned}$$

$$\dot{Q}_{out} = \dot{N} Q_{out} = \left(\frac{\dot{m}}{N} \right) Q_{out} = \left(\frac{5 \text{ kg / h}}{30 \text{ kg / kmol}} \right) (1201005 \text{ kJ / kmol}) = 200170 \text{ kJ / h}$$

یک تانک با حجم ثابت محتوی 120gr CH_4 و 600gr O_2 در شرایط $P = 200 \text{ kPa}$, $T = 25^\circ\text{C}$ داشته باشد. اگر دمای نهایی 1200 K باشد، (الف) فشار نهایی در تانک (ب) نرخ انتقال حرارت گازهای داخل تانک محترق می‌شوند.



$$N_{CH_4} = \frac{m_{CH_4}}{M_{CH_4}} = \frac{0.12 \text{ kg}}{16 \text{ kg/mol}} = 7.5 \times 10^{-3} \text{ kmol} = 7.5 \text{ mol}$$

$$N_{O_2} = \frac{m_{O_2}}{M_{O_2}} = \frac{0.6 \text{ kg}}{32 \text{ kg/mol}} = 18.75 \times 10^{-3} \text{ kmol} = 18.75 \text{ mol}$$

$$7.5CH_4 + 18.75O_2 \rightarrow 7.5CO_2 + 15H_2O + 3.75O_2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} P_R V = N_R R_u T_R \\ P_p V = N_p R_u T_p \end{array} \right\} \rightarrow P_p = P_R \left(\frac{N_p}{N_R} \right) \left(\frac{T_p}{T_R} \right)$$



$$P_p = (200 \text{ kPa}) \left(\frac{26.25 \text{ mol}}{26.25 \text{ mol}} \right) \left(\frac{1200 \text{ K}}{298 \text{ K}} \right) = 805 \text{ kPa}$$

$$-Q_{out} = \sum N_p (\bar{h}_f^0 + \bar{h} - \bar{h}^0 - P \bar{v})_p - \sum N_R (\bar{h}_f^0 + \bar{h} - \bar{h}^0 - P \bar{v})_R$$


$$-Q_{out} = \sum N_p (\bar{h}_f^0 + \bar{h}_{1200 \text{ K}} - \bar{h}_{298 \text{ K}} - R_u T)_p - \sum N_R (\bar{h}_f^0 - R_u T)_R$$

Substance	\bar{h}_f^0 kJ/kmol	$\bar{h}_{298 \text{ K}}$ kJ/kmol	$\bar{h}_{1200 \text{ K}}$ kJ/kmol
CH ₄	-74,850	---	---
O ₂	0	8682	38,447
H ₂ O (g)	-241,820	9904	44,380
CO ₂	-393,520	9364	53,848

$$\begin{aligned} -Q_{out} &= (7.5)(-393520 + 53848 - 9364 + 8.314 \times 1200) + (15)(-241820 + 44380 - 9904 - 8.314 \times 1200) \\ &+ (3.75)(0 + 38447 - 8682 - 8.314 \times 1200) - (7.5)(-74850 - 8.314 \times 298) - (18.75)(-8.314 \times 298) \\ &= -5251791 \text{ J} = -5252 \text{ kJ} \end{aligned}$$

سوخت گازی شامل ۸۰ درصد CH₄ و ۱۵ درصد N₂ و ۵ درصد O₂ با هوا در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد می‌سوزد. آنالیز احتراق نشان می‌دهد محصولات شامل ۳.۳۶٪ CO₂، ۰.۰۹٪ CO، ۱۴.۹۱٪ O₂، ۸۱.۶۴٪ N₂ می‌باشد. مطابقت است:

(a) تعیین نسبت هوا به سوخت؟ (b) در صد هوای اضافه؟ (c) اگر دبی سوخت ۱/۴ kg/min باشد دبی هوا چقدر خواهد بود؟



$$\begin{aligned} x(0.80CH_4 + 0.15N_2 + 0.05O_2) + a(O_2 + 3.76N_2) \\ \rightarrow 3.36CO_2 + 0.09CO + 14.91O_2 + 81.64N_2 + bH_2O \end{aligned}$$

$$C : 0.80x = 3.36 + 0.09 \rightarrow x = 4.31$$

$$H : 3.2x = 2b \rightarrow b = 6.90$$

$$N_2 : 0.15x + 3.76a = 81.64 \rightarrow a = 21.54$$

$$[check O_2 : 0.05x + a = 3.36 + 0.045 + 14.91 + b/2 \rightarrow a = 21.54]$$

$$4.31(0.80CH_4 + 0.15N_2 + 0.05O_2) + 21.54(O_2 + 3.76N_2)$$

$$\rightarrow 3.36CO_2 + 0.09CO + 14.91O_2 + 81.64N_2 + 6.9H_2O$$

$$(0.80CH_4 + 0.15N_2 + 0.05O_2) + 5.0(O_2 + 3.76N_2)$$

$$\rightarrow 0.78CO_2 + 0.02CO + 3.46O_2 + 18.95N_2 + 1.6H_2O$$

$$AF = \frac{m_{air}}{m_{fuel}} = \frac{(5.0 \times 4.76 \text{ kmol})(29 \text{ kg/mol})}{0.8 \times 16 + 0.15 \times 28 + 0.05 \times 32} = 37.1 \text{ kg air/kg fuel}$$

$$(0.80CH_4 + 0.15N_2 + 0.05O_2) + a_{th}(O_2 + 3.76N_2) \rightarrow 0.8CO_2 + 1.6H_2O + (0.15 + 3.76a_{th})N_2$$

$$O_2 : 0.05 + a_{th} = 0.8 + 0.8 \rightarrow a_{th} = 1.55$$



$$\text{percent, theoretical, air} = \frac{m_{\text{air,act}}}{m_{\text{air,th}}} = \frac{N_{\text{air,act}}}{N_{\text{air,th}}} = \frac{(5.0) \times (4.76) \text{ kmol}}{(1.55)(4.76) \text{ kmol}} = 323\%$$


$$V = \frac{RT}{P} = \frac{(0.287 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / \text{kg} \cdot \text{K})(298 \text{ K})}{100 \text{ kPa}} = 0.855 \text{ m}^3 / \text{kg}$$

$$m_{\text{air}} = (AF) m_{\text{fuel}} = (37.1 \text{ kg air / kg fuel})(1.4 \text{ kg fuel / min}) = 51.94 \text{ m}^3 / \text{min}$$

$$V_{\text{air}} = (m v)_{\text{air}} = (51.94 \text{ kg / min})(0.855 \text{ m}^3 / \text{kg}) = 44.4 \text{ m}^3 / \text{min}$$

دی اکسید کربن با سرعت $50 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ و دمای 1200 K وارد یک نازل آدیاباتیک می‌شود. ضرائب گرمایی ویژه را ثابت در نظر بگیرید.

مطلوب است، تعیین عدد ماخ در ورودی و خروجی. اگر ضرائب ویژه متغیر فرض شوند چه تغییری در نتایج حاصل خواهد شد.



$$C_1 = \sqrt{K_1 R T_1} = \sqrt{(1.288)(0.1889 \text{ kJ / kg.K})(1200 \text{ K}) \left(\frac{1000 \text{ m}^2 / \text{s}^2}{1 \text{ kJ / kg}} \right)} = 540.4 \text{ m / s}$$

$$M_{a1} = \frac{V_1}{C_1} = \frac{50 \text{ m / s}}{540.4 \text{ m / s}} = 0.0925$$

$$C_2 = \sqrt{K_2 R T_2} = \sqrt{(1.288)(0.1889 \text{ kJ / kg.K})(400 \text{ K}) \left(\frac{1000 \text{ m}^2 / \text{s}^2}{1 \text{ kJ / kg}} \right)} = 312 \text{ m / s}$$

$$0 = h_2 - h_1 + \frac{V_2^2 - V_1^2}{2} \rightarrow 0 = C_p(T_2 - T_1) + \frac{V_2^2 - V_1^2}{2}$$


$$0 = (0.8439 \text{ kJ / kg.K})(1200 - 400 \text{ K}) + \frac{V_2^2 - (50 \text{ m / s})^2}{2} \left(\frac{1 \text{ kJ / kg}}{1000 \text{ m}^2 / \text{s}^2} \right) \rightarrow V_2 = 1163 \text{ m / s}$$

$$M_{a2} = \frac{V_2}{C_2} = \frac{1163 \text{ m / s}}{312 \text{ m / s}} = 3.73$$

$$\text{At } 1200 \text{ K : } c_p = 1.278 \text{ kJ / kg.K}, k = 1.173 \rightarrow c_1 = 516 \text{ m / s}, v_1 = 50 \text{ m / s}, M_{a1} = 0.0969$$

$$\text{At } 400 \text{ K : } c_p = 0.9383 \text{ kJ / kg.K}, k = 1.252 \rightarrow c_2 = 308 \text{ m / s}, v_2 = 1356 \text{ m / s}, M_{a2} = 4.41$$

نیتروژن در حالت پایا در شرایط $100 \text{ m/s}, P=150 \text{ kPa}, T=10^\circ\text{C}$ وارد یک مبدل حرارتی شده و مقدار گرمای 120 kJ/kg دریافت می‌کند. نیتروژن با فشار $P=100 \text{ kPa}$ و سرعت $V=200 \text{ m/s}$ مبدل را ترک می‌کند. مطلوب است تعیین عدد ماخ ورودی و خروجی نیتروژن



$$C_1 = \sqrt{K_1 R T_1} = \sqrt{(1.400)(0.2968 \text{ kJ / kg.K})(283 \text{ K}) \left(\frac{1000 \text{ m}^2 / \text{s}^2}{1 \text{ kJ / kg}} \right)} = 342.9 \text{ m / s}$$



$$M_{a1} = \frac{V_1}{C_1} = \frac{100m/s}{342.9m/s} = 0.292$$

$$q_{in} = c_p(T_2 - T_1) + \frac{V_2^2 - V_1^2}{2}$$

$$120\text{ kJ/kg} = (1.040\text{ kJ/kg} \cdot c)(T_2 - 10^0c) + \frac{(200m/s)^2 - (100m/s)^2}{2} \left(\frac{1\text{ kJ/kg}}{1000m^2/s^2} \right) \rightarrow T_2 = 111^0c = 384k$$


$$C_2 = \sqrt{K_2 RT_2} = \sqrt{(1.4)(0.2968\text{ kJ/kg} \cdot k)(384k)} \left(\frac{1000m^2/s^2}{1\text{ kJ/kg}} \right) = 399m/s$$

$$M_{a2} = \frac{V_2}{C_2} = \frac{200m/s}{399m/s} = 0.501$$

$$\text{At } 10^0c : c_p = 1.038\text{ kJ/kg} \cdot k, k = 1.400 \rightarrow c_1 = 343m/s, v_1 = 100m/s, M_{a1} = 0.292$$

$$\text{At } 111^0c : c_p = 1.041\text{ kJ/kg} \cdot k, k = 1.399 \rightarrow c_2 = 399m/s, v_2 = 200m/s, M_{a2} = 0.501$$

هوا در شرایط $P=0.2\text{ MPa}$ و $T=350\text{ K}$ و سرعت $V=150\text{ m/s}$ وارد یک نازل می‌شود. فشار و دمای هوا را در مکانی بباید که عدد ماخ $M=1$ می‌شود. مساحت در این مکان نسبت به ورودی چقدر می‌باشد.



$$T_o = T_i + \frac{V_i^2}{2c_p} = 350k + \frac{(150m/s)^2}{2 \times 1.005\text{ kJ/kg} \cdot k} \left(\frac{1\text{ kJ/kg}}{1000m^2/s^2} \right) = 361.2k$$

$$P_o = P_i \left(\frac{T_o}{T_i} \right)^{k/(k-1)} = (0.2\text{ mpa}) \left(\frac{361.2k}{350k} \right)^{1.4/(1.4-1)} = 0.223\text{ mpa}$$

$$T = 0.8333T_o = 0.8333(361.2k) = 301k$$

$$P = 0.8333P_o = 0.5283(0.223\text{ mpa}) = 0.118\text{ mpa}$$

$$C_i = \sqrt{KRT_i} = \sqrt{(1.4)(0.287\text{ kJ/kg} \cdot k)(350k)} \left(\frac{1000m^2/s^2}{1\text{ kJ/kg}} \right) = 375m/s$$

$$M_{ai} = \frac{V_i}{C_i} = \frac{150m/s}{375m/s} = 0.40$$

$$\frac{A^*}{A_i} = \frac{1}{1.5901} = 0.629$$

هوای ایده‌آل با $K=1.4$ وارد نازلی با ماخ $M=2.4$ می‌شود. مساحت جریان در این نقطه برابر $A=25\text{ cm}^2$ می‌باشد. مساحت سطح مقطعی را بباید که در آن ماخ $M=1.2$ شود.

$$M_{a1} = 2.4 : \frac{A_1}{A^*} = 2.4031 \rightarrow A^* = \frac{A_1}{2.4031} = \frac{25\text{ cm}^2}{2.4031} = 10.40\text{ cm}^2$$

$$M_{a2} = 1.2 : \frac{A_2}{A^*} = 1.0304 \rightarrow A_2 = (1.0304)A^* = (1.0304)(10.40\text{ cm}^2) = 10.7\text{ cm}^2$$